

## 附錄 5

### 變異點查報成果—山坡地

## 目錄

山坡地變異點查證結果非違規與違規類型統計 .....	1
11401 期違規變異查報紀錄 .....	2
11402 期違規變異查報紀錄 .....	12
11403 期違規變異查報紀錄 .....	22
11404 期違規變異查報紀錄 .....	32
11405 期違規變異查報紀錄 .....	43
11406 期違規變異查報紀錄 .....	52
11407 期違規變異查報紀錄 .....	64
11408 期違規變異查報紀錄 .....	76
11409 期違規變異查報紀錄 .....	88
11410 期違規變異查報紀錄 .....	101
11411 期違規變異查報紀錄 .....	112
11412 期違規變異查報紀錄 .....	122

## 山坡地變異點查證結果非違規與違規類型統計

查證結果		非違規	違規	總計
變異類型	違規農業使用		527	527
	超限利用		13	13
	開發建築用地		146	146
	採取土石		3	3
	修建道路或溝渠(含鐵、公路)		38	38
	探礦、採礦		1	1
	堆積土石		154	154
	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場		8	8
	設置墳墓		6	6
	處理廢棄物		35	35
	其他開挖整地		968	968
	未依核定計畫施工		39	39
	未依規定期限改正		2	2
	整坡作業		136	136
	一般農業使用(含農地水土保持、農業設施、民眾闢設道路等開發案件)	1842		1842
	政府單位興辦農路	78		78
	休閒農業開發案件	19		19
	非農業核准開發案件	313		313
	治山防災工程	266		266
	自然裸露地	240		240
	查無變異點位置	4		4
	無道路可到達	144		144
	平地範圍	10		10
其他	2410		2410	
總計	5326	2076	7402	

資料統計至 115 年 1 月 19 日

## 11401 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11401 期山坡地變異（編號 AK0311401007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0311401007	圖幅資訊	9521-4-018 梅仔樹腳
中心點坐標	E:218469.00 N:2706170.00	變異點面積	3632.56 平方公尺
參考地籍	下坪段 15 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/03)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/02/12
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	整地種樹		
現地照片			

## 變異類型—超限利用

此類型無相關回報資料

## 變異類型—開發建築用地

第 11401 期山坡地變異（編號 AN1411401007）查證回報成果




變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AN1411401007	圖幅資訊	9521-3-085 舊社
中心點坐標	E:210606.00 N:2658561.00	變異點面積	908.38 平方公尺
參考地籍	新舊社段 1032-1 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/11/03)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/06)		
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣政府	查報日期	2025/02/11
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	違規開挖整地及鋪設混凝土		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

第 11401 期山坡地變異（編號 AF2511401044）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF2511401044	圖幅資訊	9723-3-005 清水
中心點坐標	E:312128.00 N:2793155.00	變異點面積	2836.71 平方公尺
參考地籍	萬西段 1007 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/19)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/01/23
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	應為新北府農山字第 1130652775 號水保計畫農路工程，待確認		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11401 期山坡地變異（編號 AH0911401014）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0911401014	圖幅資訊	9622-4-057 大北坑
中心點坐標	E:267193.00 N:2749516.00	變異點面積	916.64 平方公尺
參考地籍	和原段 83 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/04)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/01/22
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	現況堆置大石頭及土		
現地照片			

**變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場**


此類型無相關回報資料

**變異類型—設置墳墓**

此類型無相關回報資料

## 變異類型—處理廢棄物

第 11401 期山坡地變異（編號 AN1411401005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AN1411401005	圖幅資訊	9520-4-005 同安寮
中心點坐標	E:210796.00 N:2653837.00	變異點面積	868.73 平方公尺
參考地籍	彰審段 205 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/11/03)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/06)		
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣政府	查報日期	2025/02/11
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	疑似堆放廢棄物		
現地照片			


## 變異類型—其他開挖整地

第 11401 期山坡地變異（編號 AB1011401051）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB1011401051	圖幅資訊	9521-2-014 大茅埔
中心點坐標	E:233381.00 N:2678191.00	變異點面積	648.75 平方公尺
參考地籍	大茅埔段 1234 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/10/13)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/06)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/01/22
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	違規開挖整地(臺中市政府水利局 114 年 1 月 14 日中市水保管字第 1140001740 號函)		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11401 期山坡地變異（編號 AM1011401004）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1011401004	圖幅資訊	9521-2-083 乾峰
中心點坐標	E:229815.00 N:2658779.00	變異點面積	2004.67 平方公尺
參考地籍	墘溝段 9-42 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/11/02)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/06)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/02/05
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	現場正在興建建築，並設有工程牌，疑似已逾完工日期。		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11401 期山坡地變異（編號 AT2411401012）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AT2411401012	圖幅資訊	9517-2-083 響林
中心點坐標	E:230470.00 N:2437707.00	變異點面積	6007.82 平方公尺
參考地籍	射麻裡段 816 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/17)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/11)		
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣政府	查報日期	2025/01/24
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	疑似開挖整地		
現地照片			

## 11402 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11402 期山坡地變異（編號 AO0211402005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AO0211402005	圖幅資訊	9522-1-098 茄苳湖
中心點坐標	E:244485.00 N:2738655.00	變異點面積	500.59 平方公尺
參考地籍	東香段 522-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/24)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/12)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹市政府	查報日期	2025/02/19
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	鋪設水泥及搭建鐵皮建物，查報於新竹市政府處理。		
現地照片			

## 變異類型—超限利用

此類型無相關回報資料

## 變異類型—開發建築用地

第 11402 期山坡地變異（編號 AV1111402018）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV1111402018	圖幅資訊	9618-2-049 9618-2-049
中心點坐標	E:298153.00 N:2505483.00	變異點面積	397.77 平方公尺
參考地籍	下南寮段 1109 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/12/05)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/20)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/03/10
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	現地已整平，且無申報簡易水保計畫或免擬具水保計畫，疑似違反水土保持法。		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11402 期山坡地變異 (編號 AH0911402046) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0911402046	圖幅資訊	9622-4-080 石門水庫
中心點坐標	E:273193.00 N:2746308.00	變異點面積	705.67 平方公尺
參考地籍	石門段 176-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/15)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/13)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/02/17
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	現況為鋪設混泥土地坪		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11402 期山坡地變異（編號 AK1211402070）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1211402070	圖幅資訊	9522-3-080 三湖
中心點坐標	E:222758.00 N:2718653.00	變異點面積	8928.54 平方公尺
參考地籍	崎頂段 504 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/12)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/02/25
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	現況堆置雜木、土石等，且地表裸露。		
現地照片			

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11402 期山坡地變異（編號 AK1311402089）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1311402089	圖幅資訊	9522-2-039 大銅鑼圈
中心點坐標	E:245180.00 N:2729355.00	變異點面積	1749.89 平方公尺
參考地籍	內灣段 294-40 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/15)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/12)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/04/17
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	疑似違規設置露營場地		
現地照片			

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


## 變異類型—處理廢棄物

第 11402 期山坡地變異（編號 AK1211402069）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1211402069	圖幅資訊	9522-3-070 崎頂
中心點坐標	E:222734.00 N:2718832.00	變異點面積	6442.25 平方公尺
參考地籍	崎頂段 378-11 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/12)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/02/25
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	現況有土石及雜木堆積之情形。		
現地照片			

## 變異類型—其他開挖整地

第 11402 期山坡地變異（編號 AK1211402067）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1211402067	圖幅資訊	9522-3-069 山邊
中心點坐標	E:221607.00 N:2719738.00	變異點面積	1074.57 平方公尺
參考地籍	過港段 902-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/12)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/02/25
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	現況地表裸露，疑似經機具進行開挖。		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11402 期山坡地變異（編號 AK1211402058）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1211402058	圖幅資訊	9522-2-051 溪洲
中心點坐標	E:227137.00 N:2721784.00	變異點面積	2036.69 平方公尺
參考地籍	龍城段 1675 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/24)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/12)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/02/26
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	該區有掛設水土保持計畫施工告示牌。 區域內正進行水土保持設施之施工，尚須確認是否有未依核定計畫施工之情形。		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業



第 11402 期山坡地變異（編號 AK0711402045）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11402 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0711402045	圖幅資訊	9522-2-071 鴨母坑
中心點坐標	E:225724.00 N:2716540.00	變異點面積	2543.79 平方公尺
參考地籍	鴨母坑段 1488-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/10)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/12)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/02/26
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	現地闢築土路及切削邊坡。		
現地照片			

## 11403 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11403 期山坡地變異（編號 AH0111403016）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0111403016	圖幅資訊	9623-2-083 大蕃仔窩
中心點坐標	E:281246.00 N:2768736.00	變異點面積	513.19 平方公尺
參考地籍	峨眉段 46 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/13)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/03/12
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	未申請農用證明也非完全土地所有權人，在土地上蓋建物，將查報為疑似違規案件。		
現地照片			

## 變異類型—超限利用

第 11403 期山坡地變異（編號 AV1511403002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV1511403002	圖幅資訊	9518-2-087 歷坵
中心點坐標	E:241216.00 N:2491772.00	變異點面積	996.55 平方公尺
參考地籍	新歷坵段 314 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/03/24
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	新歷坵段 314 地號地上物鋼棚一座、309 地號地上物貨櫃一座。		
現地照片			

## 變異類型—開發建築用地

第 11403 期山坡地變異（編號 AM0911403009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0911403009	圖幅資訊	9520-1-046 五城
中心點坐標	E:237853.00 N:2642903.00	變異點面積	400.27 平方公尺
參考地籍	茅埔段 2-35 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/24)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/03/06
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	茅埔段 2-35 地號山坡地保育區農牧用地，現場種植茶樹、興建固定基礎輕鋼架鴿子寮 1 棟。		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

第 11303 期山坡地變異（編號 AK0311303033）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11303 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0311303033	圖幅資訊	9521-4-009 圳頭
參考地籍	楓樹窩段 404-7 號	變異點面積	287.42 平方公尺
中心點坐標	E:221084.00 N:2710115.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/12/18)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/01/17)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2024/03/29
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	疑似修建水泥路		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11403 期山坡地變異（編號 AH0411403019）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0411403019	圖幅資訊	9622-4-035 頭湖
中心點坐標	E:260792.00 N:2755405.00	變異點面積	2185.38 平方公尺
參考地籍	長岡嶺段 269 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/04)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/10)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/03/12
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	本案變異點範圍現況疑似開挖整地、堆積土石，本所另以 114 年 3 月 12 日桃市楊農字第 1140007429 號函查報至市府水務局。		
現地照片			

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11403 期山坡地變異（編號 AH1311403058）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH1311403058	圖幅資訊	9622-1-073 長興
中心點坐標	E:280693.00 N:2743879.00	變異點面積	559.37 平方公尺
參考地籍	竹頭角段 793 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/13)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/03/18
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	設置卡廝車賽車場		
現地照片			

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料

## 變異類型—處理廢棄物

此類型無相關回報資料

## 變異類型—其他開挖整地

第 11403 期山坡地變異（編號 AJ0811403025）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ0811403025	圖幅資訊	9622-3-016 九讚頭
中心點坐標	E:264098.00 N:2734788.00	變異點面積	980.34 平方公尺
參考地籍	橫華段 2-5 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/04)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	2025/03/17
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	本案填土整地及施設建物		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11403 期山坡地變異（編號 AM0711403065）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0711403065	圖幅資訊	9520-4-100 鹿谷
中心點坐標	E:223320.00 N:2629237.00	變異點面積	158.77 平方公尺
參考地籍	新初鄉段 1234-2 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/04)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/04/02
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	本案新初鄉段 1234-2 地號，前經縣府 112 年 6 月 28 日府農管字第 1120153472 號函核准農業用地作農業設施容許使用在案，本案疑似未依核定計畫內容施作，依規定通報縣府。。		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業


第 11403 期山坡地變異（編號 AM1311403029）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1311403029	圖幅資訊	9621-3-069 靜觀(四)
中心點坐標	E:271806.00 N:2664134.00	變異點面積	8723.06 平方公尺
參考地籍	靜觀段 220 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/04/10
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	整破		
現地照片			

## 11404 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11404 期山坡地變異（編號 AF3211404031）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF3211404031	圖幅資訊	9623-2-046 八里
中心點坐標	E:289394.00 N:2781284.00	變異點面積	4321.91 平方公尺
參考地籍	荖阡段 117 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/04/14
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	鋪設柏油及水泥地並放置貨櫃		
現地照片			

## 變異類型—超限利用

此類型無相關回報資料

## 變異類型—開發建築用地

第 11404 期山坡地變異（編號 AV1311404019）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV1311404019	圖幅資訊	9619-3-095 月眉(三)
中心點坐標	E:262462.00 N:2544396.00	變異點面積	215.37 平方公尺
參考地籍	加拿段 461 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/20)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/22)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/04/25
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	案地新建遮雨棚，並鋪設水泥路面		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

第 11404 期山坡地變異（編號 AF2111404024）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF2111404024	圖幅資訊	9723-2-053 瑞濱
中心點坐標	E:332194.00 N:2777530.00	變異點面積	263.02 平方公尺
參考地籍	三爪子段員山子小段 32-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/04/11
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	經 114 年 4 月 11 日現勘，現場疑似為鋪設水泥道路。		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11404 期山坡地變異（編號 AA1111404004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AA1111404004	圖幅資訊	9722-4-003 木柵
中心點坐標	E:306948.00 N:2763645.00	變異點面積	4077.07 平方公尺
參考地籍	老泉段一小段 109 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	臺北市政府	查報日期	2025/04/09
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	現場疑似未經申請擅自堆置土方開挖整地，本府工務局大地工程處業已查報，並訂於 114 年 4 月 14 日上午辦理釐清會勘。		
現地照片			

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11404 期山坡地變異（編號 AU1011404011）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AU1011404011	圖幅資訊	9619-2-011 羅山
中心點坐標	E:277587.00 N:2566952.00	變異點面積	2342.85 平方公尺
參考地籍	泥火山段 311 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/12/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/22)		
			
回報資訊			
權責單位	花蓮縣政府	查報日期	2025/04/29
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	疑似富里鄉農會於羅山露營區旁鋪設柏油及周遭環境整理。		
現地照片			

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料



## 變異類型—處理廢棄物

第 11404 期山坡地變異（編號 AM0811404040）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0811404040	圖幅資訊	9520-4-050 撻子灣
中心點坐標	E:223785.00 N:2642969.00	變異點面積	2475.43 平方公尺
參考地籍	中寮段 255 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/05/07
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	疑似堆積廢棄物		
現地照片			



## 變異類型—其他開挖整地

第 11404 期山坡地變異（編號 AN0111404001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AN0111404001	圖幅資訊	9521-3-084 林厝坑
中心點坐標	E:207882.00 N:2660119.00	變異點面積	284.79 平方公尺
參考地籍	石碑段 1176 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣政府	查報日期	2025/05/01
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	疑似違規整地		
現地照片			


## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11404 期山坡地變異（編號 AB1011404041）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB1011404041	圖幅資訊	9521-2-005 中坑坪
中心點坐標	E:236647.00 N:2682293.00	變異點面積	4538.24 平方公尺
參考地籍	東勢段石角小段 4-328 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/22)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/04/30
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	合法申請簡易水土保持,但疑似越界施作.		
現地照片			



## 變異類型—未依規定期限改正

第 11404 期山坡地變異（編號 AJ0411404041）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ0411404041	圖幅資訊	9622-4-054 大平窩尾
中心點坐標	E:258138.00 N:2749266.00	變異點面積	1118.13 平方公尺
參考地籍	北平段 1158 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	2025/04/23
查證結果	違規	變異類型	未依規定期限改正
內容描述	外運廢土棄置該地		
現地照片			

## 變異類型—整坡作業


第 11404 期山坡地變異（編號 AH0711404069）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0711404069	圖幅資訊	9623-2-095 嶺頂
中心點坐標	E:287178.00 N:2766803.00	變異點面積	20342.45 平方公尺
參考地籍	塔寮坑段 753 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/05/01
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	整坡作業		
現地照片			

## 11405 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11405 期山坡地變異（編號 AM0111405071）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0111405071	圖幅資訊	9520-4-037 南投西部
中心點坐標	E:214861.00 N:2646072.00	變異點面積	1501.91 平方公尺
參考地籍	半山段 320-15 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/06/02
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	半山段 320-15 疑似填土、9027-3 及 9027-1 疑似路基變寬		
現地照片			

## 變異類型—超限利用

此類型無相關回報資料

## 變異類型—開發建築用地

第 11405 期山坡地變異（編號 AM0911405027）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0911405027	圖幅資訊	9520-1-028 珠子山
中心點坐標	E:243453.00 N:2647297.00	變異點面積	6592.74 平方公尺
參考地籍	香茶段 234 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/05/21
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	香茶段 234 地號山坡地保育區農牧用地，現場開挖整地、施設 RC 基礎地樑及輕鋼架 2 樓建物 1 棟，建議縣府辦理施工中檢查。		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

第 11405 期山坡地變異（編號 AM0311405067）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0311405067	圖幅資訊	9520-4-019 七股
中心點坐標	E:221312.00 N:2652017.00	變異點面積	3049.32 平方公尺
參考地籍	富頂段 33 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/06/06
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	設置水泥路及水池等固定基礎設施		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11405 期山坡地變異（編號 AK0311405003）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0311405003	圖幅資訊	9522-3-100 烏梅坑
中心點坐標	E:222885.00 N:2710615.00	變異點面積	214.85 平方公尺
參考地籍	烏眉坑段 513-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/05/09
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆積土石.種菜		
現地照片			

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

此類型無相關回報資料

## 變異類型—設置墳墓

第 11405 期山坡地變異（編號 AV0811405064）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0811405064	圖幅資訊	9619-1-068 忠勇
中心點坐標	E:294134.00 N:2581338.00	變異點面積	1240.98 平方公尺
參考地籍	加走灣段 457 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/20)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/06/11
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	疑似建置墳墓，因清明連假掃墓除草而成為變異點。		
現地照片			

## 變異類型—處理廢棄物

此類型無相關回報資料



## 變異類型—其他開挖整地

第 11405 期山坡地變異（編號 AF2611405022）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF2611405022	圖幅資訊	9723-3-015 南勢
中心點坐標	E:312292.00 N:2788197.00	變異點面積	7050.18 平方公尺
參考地籍	下萬里加投段磺溪子小段 127-3 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/05/19
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	據里長表示，係因 113 年山陀兒颱風土石崩塌地主自行開挖施作擋土牆等設施。		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11405 期山坡地變異（編號 AB1011405006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB1011405006	圖幅資訊	9521-2-004 石角
中心點坐標	E:233729.00 N:2682264.00	變異點面積	541.8 平方公尺
參考地籍	玉高段 598 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/05/08
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	未依核定計畫施作,擅自施作房舍.(水利局 114.5.5 中市水保管字第 1140040002 號)		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業



第 11405 期山坡地變異（編號 AF0311405028）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0311405028	圖幅資訊	9623-2-057 中坑
中心點坐標	E:291470.00 N:2779444.00	變異點面積	1739.54 平方公尺
參考地籍	觀音西段 574 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/15)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/05/20
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	現場多架挖土機開挖整坡		
現地照片			

## 11406 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11406 期山坡地變異（編號 AH0211406003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0211406003	圖幅資訊	9622-1-033 大尖湖
中心點坐標	E:281406.00 N:2756354.00	變異點面積	751.15 平方公尺
參考地籍	烏塗段 7 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/04/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/30)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/06/26
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	搭建觀景平台		
現地照片			

## 變異類型—超限利用

第 11406 期山坡地變異（編號 AJ0411406079）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ0411406079	圖幅資訊	9622-4-073 寶石
中心點坐標	E:257011.00 N:2745254.00	變異點面積	352.77 平方公尺
參考地籍	石頭坑段 153 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/16)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	2025/06/26
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	新設水泥農路、超限利用		
現地照片			

## 變異類型—開發建築用地

第 11406 期山坡地變異（編號 AV0211406002）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0211406002	圖幅資訊	9619-2-064 麒麟
中心點坐標	E:285623.00 N:2554971.00	變異點面積	888.91 平方公尺
參考地籍	麒麟 段 679 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/18)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/06/20
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	疑似興建住宅。		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11406 期山坡地變異 (編號 AA1411406005) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AA1411406005	圖幅資訊	9723-3-063 港墘
中心點坐標	E:307467.00 N:2776484.00	變異點面積	1426.25 平方公尺
參考地籍	碧山段三小段 313 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/30)		
			
回報資訊			
權責單位	臺北市政府	查報日期	2025/06/25
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	現場未經申請開挖整地闢建道路及新增平台，本府工務局大地工程處業於 114 年 5 月 19 日處罰鍰並限期改正(EA11405002)，目前改正中。		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11406 期山坡地變異（編號 AM0911406027）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0911406027	圖幅資訊	9520-1-037 新城
中心點坐標	E:240062.00 N:2644225.00	變異點面積	4725.97 平方公尺
參考地籍	山楂腳段 63 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/06/11
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	山楂腳段 63 地號山坡地保育區農牧用地，現場填置外來土方並開挖整平中。		
現地照片			



## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11406 期山坡地變異（編號 AM0211406039）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0211406039	圖幅資訊	9521-2-098 史港
中心點坐標	E:244060.00 N:2657609.00	變異點面積	4948.98 平方公尺
參考地籍	小埔社段 34-20 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/16)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/06/25
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	變異點位於小埔社段 34-5、34-23 地號，現況為設置鐵架，且查無申請水土保持計畫在案，後續事宜謹請鈞府依權責卓處。		
現地照片			



## 變異類型—設置墳墓

第 11406 期山坡地變異（編號 AF0311406016）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0311406016	圖幅資訊	9623-2-057 中坑
中心點坐標	E:291740.00 N:2777438.00	變異點面積	2143.46 平方公尺
參考地籍	五股坑二段 322 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/30)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/06/27
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	設置墳墓		
現地照片			


## 變異類型—處理廢棄物

第 11406 期山坡地變異（編號 AK0411406108）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0411406108	圖幅資訊	9522-2-084 維祥
中心點坐標	E:234094.00 N:2713579.00	變異點面積	2535.29 平方公尺
參考地籍	南河段 82 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/06/30
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	傾倒廢土		
現地照片			



## 變異類型—其他開挖整地

第 11406 期山坡地變異（編號 AD3111406058）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AD3111406058	圖幅資訊	9419-2-075 頭前溪
中心點坐標	E:185467.00 N:2551565.00	變異點面積	666.03 平方公尺
參考地籍	光和段 514 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/04)		
			
回報資訊			
權責單位	臺南市政府	查報日期	2025/06/24
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	經現場勘查通報變異點位置，現場有明顯開挖邊坡、整地及鋪設混凝土，已改變地形地貌等情事，已涉及水土保持法第 12 條規定之開挖整地行為，故違反水土保持法相關規定。		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11406 期山坡地變異（編號 AK1511406058）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1511406058	圖幅資訊	9521-1-043 羌麻園
中心點坐標	E:231195.00 N:2698023.00	變異點面積	2085.44 平方公尺
參考地籍	薑麻段 1090 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/06/24
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	案件編號:UK1511311010 薑麻段 1090 地號(謝鳳嬌)，未報開工，疑似未依圖施作。		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業



第 11406 期山坡地變異（編號 AK1511406059）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1511406059	圖幅資訊	9521-1-044 四份
中心點坐標	E:233490.00 N:2697810.00	變異點面積	1579.4 平方公尺
參考地籍	百壽段 905 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/06/20
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	疑似未經申請開挖整地。		
現地照片			

## 11407 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11407 期山坡地變異（編號 AV0711407007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0711407007	圖幅資訊	9619-2-082 美蘭
中心點坐標	E:279564.00 N:2549134.00	變異點面積	352.93 平方公尺
參考地籍	高原段 2463-14 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/23)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/07/14
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	疑似未經核准興建資材室。		
現地照片			


## 變異類型—超限利用

第 11407 期山坡地變異（編號 AV0911407020）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0911407020	圖幅資訊	9618-4-035 龍田
中心點坐標	E:261618.00 N:2535486.00	變異點面積	573.65 平方公尺
參考地籍	高台段 233-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/22)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/23)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/08/04
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	鋪設水泥鋪面		
現地照片			



## 變異類型—開發建築用地

第 11407 期山坡地變異（編號 AM1311407003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1311407003	圖幅資訊	9620-4-023 曲冰(四)
中心點坐標	E:256592.00 N:2647487.00	變異點面積	172.4 平方公尺
參考地籍	曲冰段 244-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/22)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/09)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/08/01
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	興建建物		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

第 11407 期山坡地變異（編號 AJ0811407034）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ0811407034	圖幅資訊	9622-3-015 橫山
中心點坐標	E:261194.00 N:2733695.00	變異點面積	18135.35 平方公尺
參考地籍	橫村段 1223 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/23)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	2025/07/23
查證結果	違規	變異類型	採取土石
內容描述	現場為磚廠採取土石，本案已申請新竹縣橫山鄉橫村段 1197 地號等 16 筆土地建洲窯業股份有限公司自用土石採取水土保持計畫（第一期工程）完工在案，惟現況無新申請水土保持計畫。		
現地照片			

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11407 期山坡地變異 (編號 AM0911407013) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0911407013	圖幅資訊	9520-1-076 銃櫃
中心點坐標	E:239448.00 N:2635535.00	變異點面積	179.05 平方公尺
參考地籍	平和段 488 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/23)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/09)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/07/09
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	平和段 488 地號特定農業區農牧用地，現場開挖整地鋪設一條水泥面道路。		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11407 期山坡地變異（編號 AN1511407005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AN1511407005	圖幅資訊	9521-3-093 三家春
中心點坐標	E:206396.00 N:2655716.00	變異點面積	356.8 平方公尺
參考地籍	新埤子頭段 239 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/10)	
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣政府	查報日期	2025/08/11
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	違規地號為平和段 203,204,197,199,200 地號,堆置土方。		
現地照片			

## **變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場**



此類型無相關回報資料

## **變異類型—設置墳墓**

此類型無相關回報資料

## 變異類型—處理廢棄物

第 11407 期山坡地變異（編號 AD1411407014）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AD1411407014	圖幅資訊	9419-1-088 班芝花坑
中心點坐標	E:192206.00 N:2577389.00	變異點面積	2214.59 平方公尺
參考地籍	前大埔段 11-6 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/27)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/21)		
			
回報資訊			
權責單位	臺南市政府	查報日期	2025/07/18
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	經現場勘查通報變異點位置，現場有明顯堆置大量廢棄物及建材等物品，已涉及水土保持法第 12 條規定之行為，故違反水土保持法相關規定。		
現地照片			


## 變異類型—其他開挖整地

第 11407 期山坡地變異（編號 AB1911407037）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB1911407037	圖幅資訊	9521-2-012 中興嶺
中心點坐標	E:229391.00 N:2677221.00	變異點面積	381.8 平方公尺
參考地籍	協中段 1168 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/23)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/07/28
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	查現地未經申請，私設擋土牆及溝渠，疑似開挖整地之情事		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11407 期山坡地變異（編號 AP0711407004）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AP0711407004	圖幅資訊	9520-3-045 山峰
中心點坐標	E:210287.00 N:2615261.00	變異點面積	10734.8 平方公尺
參考地籍	尖山坑段 179-145 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/27)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/10)		
			
回報資訊			
權責單位	雲林縣政府	查報日期	2025/08/01
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	山坡地簡水核准案件		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業



第 11407 期山坡地變異（編號 AM0911407014）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0911407014	圖幅資訊	9520-1-076 銃櫃
中心點坐標	E:238891.00 N:2635624.00	變異點面積	578.55 平方公尺
參考地籍	頭社段 588-2 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/23)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/07/10
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	頭社段 588-2 地號山坡地保育區農牧用地，現場整坡開挖將土方添置低窪處並整平種植樹薯。		
現地照片			

## 11408 期違規變異查報紀錄



## 變異類型—違規農業使用

第 11408 期山坡地變異（編號 AK1411408055）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1411408055	圖幅資訊	9622-3-051 桂竹林
中心點坐標	E:250277.00 N:2723052.00	變異點面積	1873.66 平方公尺
參考地籍	田尾段 887-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/02)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/09/19
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	整地鋪設碎石級配，攝氏鐵皮棚架及鐵皮屋		
現地照片			


## 變異類型—超限利用

第 11408 期山坡地變異（編號 AB2911408009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB2911408009	圖幅資訊	9521-2-046 牛坪
中心點坐標	E:238838.00 N:2669285.00	變異點面積	1862.28 平方公尺
參考地籍	黑田段 194 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/05)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/08/08
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	經查黑田段 193 地號為農牧用地，黑田段 194 地號為林業用地；現地已整地開闢為菜園。		
現地照片			



## 變異類型—開發建築用地

第 11408 期山坡地變異（編號 AM1311408020）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1311408020	圖幅資訊	9620-4-023 曲冰(四)
中心點坐標	E:256726.00 N:2647277.00	變異點面積	936.06 平方公尺
參考地籍	曲冰段 229 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/09)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/08/06)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/09/18
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	開挖整地蓋鋼骨建物		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

第 11408 期山坡地變異（編號 AV0511408901）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0511408901	圖幅資訊	9517-1-056 大武
中心點坐標	E:238001.00 N:2473805.00	變異點面積	13280.36 平方公尺
參考地籍			
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/25)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/16)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/08/07
查證結果	違規	變異類型	採取土石
內容描述	挖取土石。		
現地照片			

## 變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）


此類型無相關回報資料

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11408 期山坡地變異（編號 AV1411408005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV1411408005	圖幅資訊	9517-1-085 森永
中心點坐標	E:236031.00 N:2465835.00	變異點面積	2808.05 平方公尺
參考地籍	森永段 113 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/25)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/16)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/08/07
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	現況堆置土石約 1517 平方公尺，有瀝青石塊、電線等疑似工程廢棄物，本所查無相關核定水保申請。		
現地照片			



## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11408 期山坡地變異（編號 AK0511408032）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0511408032	圖幅資訊	9521-1-023 新雞隆
中心點坐標	E:230233.00 N:2703730.00	變異點面積	1409.85 平方公尺
參考地籍	盛隆段 521 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/16)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/16)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/10/31
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	疑似設置遊樂場		
現地照片			


## 變異類型—設置墳墓

第 11408 期山坡地變異（編號 AF0311408012）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0311408012	圖幅資訊	9623-2-058 成子寮
中心點坐標	E:293457.00 N:2778314.00	變異點面積	482.15 平方公尺
參考地籍	成子寮段 1063 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/30)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/02)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/08/25
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	開挖整地設置墳墓		
現地照片			


## 變異類型—處理廢棄物

第 11408 期山坡地變異（編號 AM0411408035）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0411408035	圖幅資訊	9520-3-017 泉州寮
中心點坐標	E:214528.00 N:2623891.00	變異點面積	153.45 平方公尺
參考地籍	鯉魚段 632 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/05)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/09/04
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	<p>現場疑似違規堆放泡棉隔板、不鏽鋼水槽等雜物。</p> <p>現場無其他違規開挖情事。</p> <p>鯉魚段 632、848 地號係屬國有土地。</p>		
現地照片			



## 變異類型—其他開挖整地

第 11408 期山坡地變異（編號 AH1311408029）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH1311408029	圖幅資訊	9622-1-073 長興
中心點坐標	E:282328.00 N:2746133.00	變異點面積	2938.13 平方公尺
參考地籍	三民段 1747 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/02)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/08/15
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	其他開挖整地		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11408 期山坡地變異（編號 AK1511408021）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1511408021	圖幅資訊	9521-1-035 南湖
中心點坐標	E:236174.00 N:2701274.00	變異點面積	3195.9 平方公尺
參考地籍	水頭寮段 59 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/16)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/08/08
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	疑似未依圖施作。		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11408 期山坡地變異（編號 AV0411408024）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0411408024	圖幅資訊	9618-4-072 馬里(二)
中心點坐標	E:254959.00 N:2522726.00	變異點面積	1831.74 平方公尺
參考地籍	利家段 3911 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/04/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/09)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/09/01
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	整坡作業		
現地照片			

## 11409 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11409 期山坡地變異（編號 AO0111409001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AO0111409001	圖幅資訊	9522-1-090 光明新村
中心點坐標	E:247844.00 N:2741905.00	變異點面積	926.54 平方公尺
參考地籍	仙宮段 784 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/02)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹市政府	查報日期	2025/09/03
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	作停車場使用，且存在貨櫃、鐵皮圍籬等。		
現地照片			



## 變異類型—超限利用

第 11409 期山坡地變異（編號 AK0611409008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0611409008	圖幅資訊	9521-1-031 三義
中心點坐標	E:224705.00 N:2699641.00	變異點面積	20007.56 平方公尺
參考地籍	水美段 420-330 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/09/05
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	經查現場疑似超限利用,部分土地水保在案		
現地照片			

## 變異類型—開發建築用地

第 11409 期山坡地變異（編號 AM1311409077）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1311409077	圖幅資訊	9620-4-005 萬大水庫 (四)
中心點坐標	E:260274.00 N:2654168.00	變異點面積	462.4 平方公尺
參考地籍	眉溪段 169 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/02)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/30)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/10/20
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	興建房舍及車棚		
現地照片			


## 變異類型—採取土石

第 11409 期山坡地變異（編號 AM1311409027）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1311409027	圖幅資訊	9521-2-069 眉原(四)
中心點坐標	E:246432.00 N:2663357.00	變異點面積	452.75 平方公尺
參考地籍	中原段 162-2 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/05/16)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/08/07)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/09/25
查證結果	違規	變異類型	採取土石
內容描述	土石堆放		
現地照片			

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11409 期山坡地變異 (編號 AU0311409021) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AU0311409021	圖幅資訊	9619-1-036 樹林坪
中心點坐標	E:288601.00 N:2590843.00	變異點面積	5552.78 平方公尺
參考地籍	滿自然段 282 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/23)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/23)		
			
回報資訊			
權責單位	花蓮縣政府	查報日期	2025/09/09
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	排水工程		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11409 期山坡地變異（編號 AO0111409002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AO0111409002	圖幅資訊	9522-1-099 靈隱寺
中心點坐標	E:245670.00 N:2739782.00	變異點面積	631.88 平方公尺
參考地籍	明湖段 794 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/02)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹市政府	查報日期	2025/09/03
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆放營建材料及土石。		
現地照片			

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11409 期山坡地變異（編號 AH0911409047）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0911409047	圖幅資訊	9622-4-070 十一份
中心點坐標	E:273936.00 N:2748656.00	變異點面積	1471.89 平方公尺
參考地籍	永福段 669 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/11)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/16)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/09/09
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	鋪混凝土放鐵皮屋		
現地照片			

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


## 變異類型—處理廢棄物

第 11409 期山坡地變異（編號 AJ1111409019）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ1111409019	圖幅資訊	9522-2-010 火燒崙
中心點坐標	E:249728.00 N:2736723.00	變異點面積	3589.23 平方公尺
參考地籍	雞油凸段雞油凸小段 307 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/16)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	2025/09/04
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	與變異點 AJ1111408026 同一區塊		
現地照片			



## 變異類型—其他開挖整地

第 11409 期山坡地變異（編號 AB2911409032）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB2911409032	圖幅資訊	9521-2-039 松鶴(三)
中心點坐標	E:245798.00 N:2673590.00	變異點面積	901.03 平方公尺
參考地籍	博愛段 628 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/23)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/08/07)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/09/17
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	未經申請許可擅自整地，興建砌石擋土牆		
現地照片			



## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11409 期山坡地變異（編號 AE1411409018）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AE1411409018	圖幅資訊	9418-2-066 拷潭
中心點坐標	E:186302.00 N:2497612.00	變異點面積	5320.26 平方公尺
參考地籍	潭平段 471 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/09)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/21)		
			
回報資訊			
權責單位	高雄市政府	查報日期	2025/09/22
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	大寮區公所:空地及鐵皮圍牆。水利局:本案有核定之簡易水土保持申報書(資訊編號:UE1711311002-謝官涓-大寮區潭平段 300、301 及 471 地號等 3 筆土地農業整坡簡易水土保持申報書), 已排定施工檢查。		
現地照片			



## 變異類型—未依規定期限改正

第 11409 期山坡地變異（編號 AO0211409003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AO0211409003	圖幅資訊	9522-1-087 三姓橋
中心點坐標	E:242155.00 N:2741205.00	變異點面積	1309.32 平方公尺
參考地籍	師院段 330 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/02)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹市政府	查報日期	2025/09/04
查證結果	違規	變異類型	未依規定期限改正
內容描述	設置水泥塊擋土牆，曾經查報，目前市府持續處理中。		
現地照片			

## 變異類型—整坡作業

第 11409 期山坡地變異（編號 AK0211409024）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11409 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0211409024	圖幅資訊	9521-4-040 蕉埔
中心點坐標	E:222579.00 N:2700329.00	變異點面積	6159.81 平方公尺
參考地籍	芎蕉坑段 237-7 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/09/09
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	現場疑似有大面積開挖整坡及設置結構物之跡象。		
現地照片			

## 11410 期違規變異查報紀錄



## 變異類型—違規農業使用

第 11410 期山坡地變異（編號 AB1911410064）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB1911410064	圖幅資訊	9521-2-012 中興嶺
中心點坐標	E:228005.00 N:2679942.00	變異點面積	632.48 平方公尺
參考地籍	新南段 738 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/05)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/10/21
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	本案經查未經核准申請容許使用 現場搭建烤漆板屋頂及水泥鋪面		
現地照片			


## 變異類型—超限利用

第 11410 期山坡地變異（編號 AV0811410030）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0811410030	圖幅資訊	9619-1-067 長濱溪
中心點坐標	E:293334.00 N:2581403.00	變異點面積	225.22 平方公尺
參考地籍	石坑段 861 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/16)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/09/05)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/10/17
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	疑似未申請之違規設置擋土牆及鋪設水泥用地。		
現地照片			

## 變異類型—開發建築用地

第 11410 期山坡地變異（編號 AK0311410009）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0311410009	圖幅資訊	9521-4-020 大南窩
中心點坐標	E:222885.00 N:2705549.00	變異點面積	820.76 平方公尺
參考地籍	土城段 1143-3 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/10/02
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	鋪設水泥路面		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料



## 變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

第 11410 期山坡地變異（編號 AF2511410058）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF2511410058	圖幅資訊	9723-3-005 清水
中心點坐標	E:310457.00 N:2793056.00	變異點面積	491.35 平方公尺
參考地籍	頂角段半嶺子小段 106-6 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	2025/10/29
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	闢建水泥鋪面行路。		
現地照片			



## 變異類型—探礦、採礦

第 11410 期山坡地變異（編號 AK1311410061）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1311410061	圖幅資訊	9522-2-040 十寮坑
中心點坐標	E:249126.00 N:2727229.00	變異點面積	1417.41 平方公尺
參考地籍	崁頂寮段 399-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/16)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/06)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/11/24
查證結果	違規	變異類型	探礦、採礦
內容描述	大山礦廠大門關閉無法進入		
現地照片			

## 變異類型—堆積土石

第 11410 期山坡地變異（編號 AM0211410047）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0211410047	圖幅資訊	9520-1-030 內底林
中心點坐標	E:248836.00 N:2646998.00	變異點面積	1153.08 平方公尺
參考地籍	東埔段 772 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/08/07)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/11/11
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	變異點位於東埔段 772 地號，現況為堆置土方，且查無申請水土保持計畫在案，後續事宜謹請鈞府依權責卓處。		
現地照片			

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

此類型無相關回報資料

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料

## 變異類型—處理廢棄物

第 11410 期山坡地變異（編號 AH0711410034）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0711410034	圖幅資訊	9623-2-095 嶺頂
中心點坐標	E:287801.00 N:2767121.00	變異點面積	1390.78 平方公尺
參考地籍	龍壽段 851 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/16)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/10/09
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	林業用地違規使用		
現地照片			

## 變異類型—其他開挖整地

第 11410 期山坡地變異（編號 AD3411410009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AD3411410009	圖幅資訊	9419-2-093 頂山腳
中心點坐標	E:180592.00 N:2544678.00	變異點面積	185.8 平方公尺
參考地籍	埤子頭段 65-1 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/09)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)		
			
回報資訊			
權責單位	臺南市政府	查報日期	2025/10/09
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	經現場勘查通報變異點位置，現場存有一棟設有開挖基礎鐵皮房舍。		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11410 期山坡地變異（編號 AM0411410060）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0411410060	圖幅資訊	9520-3-007 福田社區
中心點坐標	E:215507.00 N:2624768.00	變異點面積	221.83 平方公尺
參考地籍	福興段 203-92 號		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/06/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/10/28
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	1.農業設施施工部分，核有建照(114)投竹鎮工(造)字第 00017 號。 2.建築基地後方邊坡疑似未經申請逕行整坡施作砌石擋土牆。		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11410 期山坡地變異（編號 AK0311410005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0311410005	圖幅資訊	9521-4-009 圳頭
中心點坐標	E:221909.00 N:2710169.00	變異點面積	2129.97 平方公尺
參考地籍	楓樹窩段 419-7 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2025/10/02
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	開挖整坡		
現地照片			

## 11411 期違規變異查報紀錄



## 變異類型—違規農業使用

第 11411 期山坡地變異（編號 AH0211411013）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0211411013	圖幅資訊	9622-1-052 三層
中心點坐標	E:279019.00 N:2751157.00	變異點面積	336.12 平方公尺
參考地籍	三層段三層小段 1179 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/16)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/12)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/11/06
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	鋪設碎石		
現地照片			


## 變異類型—超限利用

第 11411 期山坡地變異（編號 AM1311411063）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1311411063	圖幅資訊	9621-3-038 紅香(二)
中心點坐標	E:269242.00 N:2672693.00	變異點面積	4737.67 平方公尺
參考地籍	望洋段 160 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/07)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/12/09
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	砍樹及種植短期作物		
現地照片			

## 變異類型—開發建築用地

第 11411 期山坡地變異（編號 AJ1411411014）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ1411411014	圖幅資訊	9622-3-039 那羅(三)
中心點坐標	E:270645.00 N:2729086.00	變異點面積	610.65 平方公尺
參考地籍	梅林段 383-12 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/06)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/14)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	2025/11/17
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	疑似新增建築		
現地照片			

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11411 期山坡地變異 (編號 AO0211411007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AO0211411007	圖幅資訊	9522-1-088 牛埔
中心點坐標	E:243187.00 N:2742385.00	變異點面積	4791.61 平方公尺
參考地籍	力行段 839 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/06)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/07)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹市政府	查報日期	2025/11/19
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	擅自整地，施作工程，已查報市府處理。		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11411 期山坡地變異（編號 AB1811411022）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB1811411022	圖幅資訊	9521-3-004 公明
中心點坐標	E:209168.00 N:2680659.00	變異點面積	1010.71 平方公尺
參考地籍	清雅段 49 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/14)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	2025/11/07
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	現況未經申請擅自堆積土石		
現地照片			

## **變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場**

此類型無相關回報資料

## **變異類型—設置墳墓**


此類型無相關回報資料

## **變異類型—處理廢棄物**

此類型無相關回報資料



## 變異類型—其他開挖整地

第 11411 期山坡地變異（編號 AJ0411411028）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ0411411028	圖幅資訊	9622-4-062 義民廟
中心點坐標	E:253674.00 N:2748502.00	變異點面積	826.8 平方公尺
參考地籍	上寮段 1110 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/18)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/12)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	2025/11/13
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	老住宅周邊環境開挖整理，疑似未申請		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11411 期山坡地變異（編號 AQ1511411012）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AQ1511411012	圖幅資訊	9520-3-093 瓦厝埔
中心點坐標	E:204561.00 N:2601991.00	變異點面積	725.43 平方公尺
參考地籍	瓦厝埔段 264 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/14)		
			
回報資訊			
權責單位	嘉義縣政府	查報日期	2025/11/12
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	UQ1510504008 連林月首「竹崎鄉瓦厝埔段 264 地號興建農舍工程」，逾期未申報完工。當前正興建新建物。		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業


第 11411 期山坡地變異（編號 AH1311411065）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH1311411065	圖幅資訊	9622-2-027 尖山(四)
中心點坐標	E:292216.00 N:2732625.00	變異點面積	152.97 平方公尺
參考地籍	華興段 134 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/06)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/10/06)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/11/13
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	整坡		
現地照片			

## 11412 期違規變異查報紀錄



## 變異類型—違規農業使用

第 11412 期山坡地變異（編號 AV1311412028）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV1311412028	圖幅資訊	9619-3-043 嘉寶(四)
中心點坐標	E:256103.00 N:2560634.00	變異點面積	5142.07 平方公尺
參考地籍	霧鹿段 167 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/07)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/16)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/12/12
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	案地已開挖整地，並設置石砌擋土牆等水保設施，惟疑似有超挖至霧鹿段 168 地號部分範圍。		
現地照片			


## 變異類型—超限利用

第 11412 期山坡地變異（編號 AV0911412021）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0911412021	圖幅資訊	9618-4-035 龍田
中心點坐標	E:262129.00 N:2535778.00	變異點面積	710.77 平方公尺
參考地籍	高台段 123-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/16)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/16)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2025/12/09
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	放置一堆貨櫃屋。		
現地照片			

## 變異類型—開發建築用地

第 11412 期山坡地變異（編號 AE1711412040）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AE1711412040	圖幅資訊	9418-2-016 前埔厝
中心點坐標	E:186370.00 N:2512632.00	變異點面積	496.75 平方公尺
參考地籍	仁義段 282 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/02)	後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/11/01)		
			
回報資訊			
權責單位	高雄市政府	查報日期	2025/12/09
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	仁武區公所:整地興建建築物。水利局:另排會勘。		
現地照片	<p style="text-align: center;">案件編號: A1711412040</p>  		

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

第 11412 期山坡地變異（編號 AH0911412016）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0911412016	圖幅資訊	9622-4-079 十股寮
中心點坐標	E:270425.00 N:2745824.00	變異點面積	10798.51 平方公尺
參考地籍	龍源段 1157 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/14)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/14)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2025/12/09
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	現況設置排水溝、滯洪池		
現地照片			

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11412 期山坡地變異（編號 AG0811412005）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AG0811412005	圖幅資訊	9722-2-042 冬山
中心點坐標	E:328582.00 N:2724526.00	變異點面積	1705.77 平方公尺
參考地籍	安平段 412-1 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/18)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/16)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2025/12/08
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	本鄉安平段 412-1 地號現況存在土石推積，疑似營建廢棄土石方，疑似違規。		
現地照片			

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

此類型無相關回報資料

## 變異類型—設置墳墓

第 11412 期山坡地變異（編號 AZ0411412001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AZ0411412001	圖幅資訊	9200-3-012 連江縣
中心點坐標	E:343177.00 N:2874518.00	變異點面積	347.59 平方公尺
參考地籍	青帆段 40 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/05)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/14)	
			
回報資訊			
權責單位	連江縣政府	查報日期	2025/12/16
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	設置墳墓		
現地照片			

## 變異類型—處理廢棄物

第 11412 期山坡地變異（編號 AM0311412040）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0311412040	圖幅資訊	9521-3-098 烏溪橋
中心點坐標	E:218134.00 N:2655268.00	變異點面積	5746.23 平方公尺
參考地籍	同德段 285 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/17)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/16)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/12/12
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	同德段 285 地號:於山坡地範圍堆置廢棄木材		
現地照片			



## 變異類型—其他開挖整地

第 11412 期山坡地變異（編號 AN0711412001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AN0711412001	圖幅資訊	9520-4-064 內三塊厝
中心點坐標	E:208883.00 N:2637407.00	變異點面積	2211.03 平方公尺
參考地籍	東源段 1353 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/14)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/07)		
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣政府	查報日期	2025/12/05
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	本案地點同 114 年 11 月變異點(案件編號：AN0711411002)，12/5 現場 勘查林木已剷除，並有重機具整地及堆置廢棄枯木情形。		
現地照片			

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11412 期山坡地變異（編號 AM0811412025）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0811412025	圖幅資訊	9520-1-022 內城
中心點坐標	E:229357.00 N:2646956.00	變異點面積	1568.42 平方公尺
參考地籍	先驅段 3025 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/17)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/16)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	2025/12/17
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	疑似未依規定開挖整地		
現地照片			

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11412 期山坡地變異（編號 AU0611412007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11412 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AU0611412007	圖幅資訊	9720-4-043 崩坎
中心點坐標	E:306410.00 N:2641454.00	變異點面積	2388.31 平方公尺
參考地籍	下月段 324 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/07)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/11/07)		
			
回報資訊			
權責單位	花蓮縣政府	查報日期	2025/12/24
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	案地疑似違規另函查報取締		
現地照片			