

附錄 6

變異點查報成果—中央管河川水庫

目錄


11401 期查報成果.....	4
衛星影像使用	5
違規變異查報紀錄	6
114013 期查報成果.....	10
衛星影像使用	11
11402 期查報成果.....	12
衛星影像使用	13
114023 期查報成果.....	14
衛星影像使用	15
11403 期查報成果.....	16
衛星影像使用	17
違規變異查報紀錄	18
114033 期查報成果.....	20
衛星影像使用	21
違規變異查報紀錄	22
11404 期查報成果.....	34
衛星影像使用	35
違規變異查報紀錄	36
114043 期查報成果.....	38
衛星影像使用	39
11405 期查報成果.....	40
衛星影像使用	41
違規變異查報紀錄	42
114053 期查報成果.....	44
衛星影像使用	45

11406 期查報成果.....	46
衛星影像使用	47
違規變異查報紀錄	48
114063 期查報成果.....	50
衛星影像使用	51
違規變異查報紀錄	52
11407 期查報成果.....	56
衛星影像使用	57
違規變異查報紀錄	58
114073 期查報成果.....	60
衛星影像使用	61
違規變異查報紀錄	62
11408 期查報成果.....	64
衛星影像使用	65
違規變異查報紀錄	66
114083 期查報成果.....	72
衛星影像使用	73
11409 期查報成果.....	74
衛星影像使用	75
114093 期查報成果.....	76
衛星影像使用	77
11410 期查報成果.....	78
衛星影像使用	79
違規變異查報紀錄	80
114103 期查報成果.....	86
衛星影像使用	87
違規變異查報紀錄	88
11411 期查報成果.....	90

衛星影像使用	91
違規變異查報紀錄	92
114113 期查報成果.....	96
衛星影像使用	97
11412 期查報成果.....	98
衛星影像使用	99
114123 期查報成果.....	100
衛星影像使用	101
中央管河川水庫變異點查證結果非違規與違規類型統計	102


11401 期查報成果

衛星影像使用




違規變異查報紀錄

第 11401 期中央管河川水庫變異（編號 21111401001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111401001	圖幅資訊	9722-4-041 烏來(四)
參考地籍	平廣段 0007-0000 號	變異點面積	1335.13 平方公尺
中心點坐標	E:300643.00 N:2754642.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/15)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/02/13
查證結果	違規	變異類型	其他

內容描述	新北市政府農業局管理土地，本分署業已於 114 年 2 月 6 日水臺管字第 11453005030 號函惠請該署派員勘查。
現地照片	


第 11401 期中央管河川水庫變異（編號 21111401002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11401 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111401002	圖幅資訊	9722-4-074 西坑(二)
參考地籍	東坑段 0046-0000 號	變異點面積	1132.74 平方公尺
中心點坐標	E:310002.00 N:2745964.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/10/15)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/11/29)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/02/13
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 2 月 3 日水臺管字第 11402001620 號函惠請該署派員勘查。		

現地照片	機 號： 保存期限： 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 函 機關地址：新北市新店區北新路1段65巷 5號4樓 聯 絡 人：楊宏誠 連絡電話：02-29173282#380 電子信箱：t10258ms2.wtrn.gov.tw 傳 真：02-2918-3458 受文者：如行文單位 發文日期：中華民國114年2月3日 發文字號：水臺管字第11402001620號 類別：普通件 密等及解密條件或保密期限： 附件：如說明 主旨：經濟部水利署為遏止土地違法開發使用，運用遙測衛星影像偵測到新北市烏來區東坑段46地號土地（TWD97：310833，2745760）附近疑似變異案，請查照。 說明： 一、依據114年度國土利用監測整合作業土地利用變遷偵測作業11401期變遷專案辦理。 二、經查旨揭土地所有權，貴署係為管理機關，土地變異情況詳附件，懇請貴署派員勘查並提供其相關資料及照片，俾利本分署回報國土利用監測整合通報查報系統。 正本：農業部林業及自然保育署 副本：
------	--


114013 期查報成果

衛星影像使用




11402 期查報成果

衛星影像使用




114023 期查報成果

衛星影像使用





11403 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 11403 期中央管河川水庫變異（編號 21111403005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11403 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111403005	圖幅資訊	9722-4-050 碧湖
參考地籍	坪堵段 0068-0000 號	變異點面積	2161.74 平方公尺
中心點坐標	E:323444.00 N:2754392.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/01/14)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/02
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘新北市坪林區坪堵段 13、14、15 及 68 地號土地附近，現況有疑似未經申請擅自開挖整地及施作建築物基礎等情事，有關建物部分已會辦建管		

	科本權責卓處；涉土地違規使用，已函請新北市政府本於權責卓處。(詳文號:1140200613)
現地照片	


114033 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 114033 期中央管河川水庫變異（編號 211114033001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033001	圖幅資訊	9622-1-049 平廣(四)
參考地籍	平廣段 0012-0000 號	變異點面積	265.71 平方公尺
中心點坐標	E:297561.00 N:2752803.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/02/28)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/10
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 3 月 27 日水臺管字第 11402001620 號函惠請該署派員勘查。		

現地照片

經 函：
保存年限：

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 函
機關地址：新北市新店區北新路1段45巷
5號4樓
聯 絡 人：楊宏錦
連絡電話：02-29173282#380
電子信箱：t0205@ms2.wra.gov.tw
傳 真：02-2918-3498

受文者：如行文單位



發文日期：中華民國114年3月27日
發文字號：水臺管字第11402005830號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：經濟部水利署為遏止土地違法開發使用，運用遙測衛星影像偵測到新北市新店區平康段12地號土地（TWD97：298392、2752599）附近疑似變異案，請查照。

說明：
一、依據114年度國土利用監測整合作業土地利用變遷偵測作業114033期變遷專案辦理。
二、經查旨揭土地所有權，貴署係為管理機關，土地變異情況詳附件，懇請貴署派員勘查並提供其相關資料及照片，俾利本分署回報國土利用監測整合通報查報系統。

正本：農業部林業及自然保育署
副本：

第 114033 期中央管河川水庫變異（編號 211114033006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033006	圖幅資訊	9722-4-029 坪林
參考地籍	大粗坑段大粗坑小段 0236-0000 號	變異點面積	1275.62 平方公尺
中心點坐標	E:322118.00 N:2760176.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/01/20） 		後期衛星影像（Pleiades） 拍攝日期（2025/02/28） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/03/28
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘坪林區大粗坑段大粗坑小段 236 地號附近土地，現場有疑似未經申請擅自開挖整地、施作擋土設施及興建鐵皮構造物等情事，涉及違章情事，已敬會建管科本權責卓處，涉嫌土地使用違規部分，則函請新北市政府本職權卓處。（詳文號:1140200590）		

現地照片



第 114033 期中央管河川水庫變異（編號 211114033010）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033010	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	慶林段 1413-0000 號	變異點面積	301.31 平方公尺
中心點坐標	E:321084.00 N:2756630.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/02/28)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/01
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘新北市坪林區慶林段 1413 及 1438 地號土地 (TWD97:X321914 ,Y2756426)附近，現況有疑似未經申請擅自開挖整地情事，已函請新北市政府本權責卓處。(詳文號:1140200611)		

現地照片




第 114033 期中央管河川水庫變異（編號 211114033011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033011	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	保安段 0352-0000 號	變異點面積	595.29 平方公尺
中心點坐標	E:320718.00 N:2755882.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/02/28)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/02
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	本日現勘坪林區保安段 352 地號土地附近，現況有疑似未經申請擅自興建鐵皮構造物情事，有關建物違規情事已簽請建管課卓處。(詳文號:1140200617)		

現地照片




第 114033 期中央管河川水庫變異（編號 211114033012）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033012	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	保安段 0673-0000 號	變異點面積	638.41 平方公尺
中心點坐標	E:321851.00 N:2755119.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/15)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/02/28)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/02
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘新北市坪林區保安段 673 地號土地附近，現況有疑似未經申請擅自施作擋土設施(二次施工)及鋪設水泥鋪面等情事，已函請新北市政府本權責卓處。(詳文號:1140200612)		

現地照片



第 114033 期中央管河川水庫變異（編號 211114033020）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	114033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114033020	圖幅資訊	9722-1-023 烏山
參考地籍	烏山段烏山小段 0035-0000 號	變異點面積	553.93 平方公尺
中心點坐標	E:332877.00 N:2760124.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/01/20） 		後期衛星影像（Pleiades） 拍攝日期（2025/02/28） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/14
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘雙溪區烏山段烏山小段 35、89 及 90 地號土地附近，現況有疑似未經申請擅自開挖整地、施作擋土設施及興建橋梁等情事，已函請新北市政府本權責卓處。（詳文號:1140200683）		

現地照片




11404 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 11404 期中央管河川水庫變異（編號 21111404002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11404 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111404002	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	新昇段 0108-0000 號	變異點面積	499.84 平方公尺
中心點坐標	E:322682.00 N:2762934.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/01/20） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/03/20） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/04/18
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘坪林區新昇段 108 及 110 地號附近土地，現況有疑似未經申請擅自開挖整地及設置鐵皮貨櫃等情事，涉及違章部分已會辦建管科本權責卓處；		

	涉土地違規使用，已函請新北市政府本於權責卓處。。(詳文號:1140200721)
現地照片	


114043 期查報成果

衛星影像使用



11405 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 11405 期中央管河川水庫變異（編號 21111405004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11405 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111405004	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	漁光段 1208-0000 號	變異點面積	601.46 平方公尺
中心點坐標	E:323811.00 N:2762658.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2025/02/28)		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2025/04/14)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/05/27
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土

內容描述	本日現勘坪林區漁光段 1144、1145、1146 及 1208 地號土地，現況有疑似未經申請擅自堆置、鋪設瀝青剷除料情事，已函請新北市政府本於權責卓處。 (詳文號:1140200984)
現地照片	


114053 期查報成果

衛星影像使用





11406 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11406 期中央管河川水庫變異（編號 20311406004）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11406 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20311406004	圖幅資訊	9521-4-057 新厝子
參考地籍		變異點面積	948.11 平方公尺
中心點坐標	E:215264.00 N:2695935.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/03/20） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/05/02） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	第三河川分署	查報日期	2025/06/18
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	本分署已配合台中市環保局已報請檢警環平台查辦中。		

現地照片





114063 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄



第 114063 期中央管河川水庫變異（編號 211114063004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114063004	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	華城一段 0085-0000 號	變異點面積	1643.22 平方公尺
中心點坐標	E:300964.00 N:2757694.00		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/04/11） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/05/30） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/06/30
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	開挖整地，本分署已於 114 年 6 月 5 日水臺管字第 11402010420 號函查報在案，將於 114 年 7 月 1 日配合相關主關機關現勘。		

現地照片



第 114063 期中央管河川水庫變異（編號 211114063007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114063007	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
中心點坐標	E:305218.00 N:2755971.00	變異點面積	8843.61 平方公尺
參考地籍	雙溪口段 0112-0003 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/04/11） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/05/30） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/07/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 7 月 1 日水臺管字第 11402012150 號函惠請該署派員勘查。		

現地照片

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 函
機關地址：臺北市文山區羅斯福路六段
168號4樓
聯 絡 人：楊宏鎮
連絡電話：02-29173282#325
電子信箱：102050mz2.wta.gov.tw
傳 真：02-2918-3498

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年7月1日
發文字號：水臺管字第11402012150號
類別：普通件
密等及解密條件或解密期限：
附件：如說明二

主旨：經濟部水利署為遏止土地違法開發使用，運用遙測衛星影像偵測到新北市新店區雙溪口段112-3地號土地（TWD97：306049.2755767）附近疑似變異案，請查照。


說明：

- 一、依據114年度國土利用監測整合作業土地利用變遷偵測作業114063期變遷專案辦理。
- 二、經查旨揭土地所有權，貴署係為管理機關，土地變異情況詳附件，懇請貴署派員勘查並提供其相關資料及照片，俾利本分署回報國土利用監測整合通報查報系統。

正本：農業部林業及自然保育署
副本：


11407 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11407 期中央管河川水庫變異（編號 20911407001）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20911407001	圖幅資訊	9620-2-046 阿他階
中心點坐標	E:290163.00 N:2614348.00	變異點面積	206.09 平方公尺
參考地籍	大興段 1212 號		
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第九河川分署	查報日期	2025/07/17
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	此變異點位於花蓮溪水系光復溪左岸大興二號堤防堤頭河川區域內私人土地（大興段 1212 號）傾倒廢棄物變異點如照片三。已經先行電話聯繫花蓮縣環保局稽查，稽查通知：已經錄案編號 63252255		
現地照片			

第 11407 期中央管河川水庫變異（編號 21111407005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11407 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111407005	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
中心點坐標	E:303780.00 N:2756345.00	變異點面積	2230.36 平方公尺
參考地籍	長福段 0697-0000 號		
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/07/16
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	開挖整地		
現地照片			



114073 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 114073 期中央管河川水庫變異（編號 211114073004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114073004	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
中心點坐標	E:334527.00 N:2764539.00	變異點面積	141.8 平方公尺
參考地籍	大平段破子寮小段 0078-0001 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/04/11）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/06/27）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/08/13
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述	經本科現勘於雙溪區大平段破子寮小段 78-1 地號土地附近，現況有疑似未經申請擅自鋪設水泥鋪面及興建鐵皮構造物情事，涉及違章情事，已敬會建管科本權責卓處，涉嫌土地使用違規部分，則函請新北市政府本職權卓處。 (詳文號:1140201448)
現地照片	

11408 期查報成果

衛星影像使用




違規變異查報紀錄

第 11408 期中央管河川水庫變異（編號 21111408002）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111408002	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
中心點坐標	E:301080.00 N:2758934.00	變異點面積	3837.09 平方公尺
參考地籍	新潭段 0003-0000 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/06/11） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/07/23） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/08/26
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述	本案係新北市政府農業局 114 年 5 月 9 日新北府農山字第 1140877509 號函，違規開發利用行為已違反「水土保持法」，違規興建之擋土構造物自行拆除及清除中。
現地照片	


第 11408 期中央管河川水庫變異（編號 21111408003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111408003	圖幅資訊	9722-4-024 四十分
中心點坐標	E:309936.00 N:2760069.00	變異點面積	2297.81 平方公尺
參考地籍	小格頭段車門寮小段 0096-0000 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/06/25） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/07/23） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/09/03
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業於 114 年 8 月 22 日水臺管字第 11402015030 號函惠請該署派員勘查。		
現地照片			

第 11408 期中央管河川水庫變異（編號 21111408004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111408004	圖幅資訊	9722-4-024 四十分
中心點坐標	E:310149.00 N:2759676.00	變異點面積	6658.28 平方公尺
參考地籍	小格頭段車門寮小段 0153-0000 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/06/25） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/07/23） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/09/03
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業於 114 年 8 月 22 日水臺管字第 11402015030 號函惠請該署派員勘查。		
現地照片			


第 11408 期中央管河川水庫變異（編號 21111408006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11408 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111408006	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
中心點坐標	E:305416.00 N:2754642.00	變異點面積	7355.08 平方公尺
參考地籍	新龜山段 0526-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/06/25)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/07/23)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/08/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業已於 114 年 8 月 22 日水臺管字第 11402015030 號函惠請該署派員勘查。		

現地照片	本表は、環境影響評価書の作成に必要となる資料を記載するための表です。 ※(C)は、(C)の欄に記載してください。
------	--


114083 期查報成果

衛星影像使用




11409 期查報成果

衛星影像使用




114093 期查報成果

衛星影像使用





11410 期查報成果

衛星影像使用




違規變異查報紀錄

第 11410 期中央管河川水庫變異（編號 21111410003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111410003	圖幅資訊	9722-4-015 桤寮
中心點坐標	E:312067.00 N:2760732.00	變異點面積	2106.96 平方公尺
參考地籍	小格頭段五郎寮小段 0025-0001 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/08/14）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/09/25）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/10/29
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述	本日現勘石碇區小格頭段五郎寮小段 25-1、25-2、25-9、25-10 及 101 地號附近土地，現場有疑似未經申請擅自開挖整地情事，已函請新北市政府本職權卓處。(詳文號:1140201882)
現地照片	



第 11410 期中央管河川水庫變異（編號 21111410009）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111410009	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)
中心點坐標	E:304719.00 N:2752624.00	變異點面積	820.1 平方公尺
參考地籍	嘎佑段 0875-0000 號		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/08/14)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/10/20
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經本日現勘烏來區嘎佑段 875 地號土地附近，現況土地為除草行為，另有疑似未經申請擅自搭建鋼棚架情事，有關建物違規情事已簽請建管課卓處。 (詳文號:1140201822)		

現地照片



第 11410 期中央管河川水庫變異（編號 21111410011）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11410 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111410011	圖幅資訊	9722-1-011 闊瀨
中心點坐標	E:325986.00 N:2761942.00	變異點面積	789.16 平方公尺
參考地籍	楣子寮段小粗坑小段 0070-0017 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/08/14） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/09/25） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/11/04
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本日現勘坪林區楣子寮段小粗坑小段 70-17、70-33 地號附近土地，現場有疑似未經申請擅自開挖整地、鋪設水泥鋪面情事，已函請新北市政府本職權卓處。（詳文號:1140201908）		

現地照片



114103 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 114103 期中央管河川水庫變異（編號 211114103001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211114103001	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
中心點坐標	E:325498.00 N:2761810.00	變異點面積	4373.01 平方公尺
參考地籍	楣子寮段小粗坑小段 0034-0028 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/08/14）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/09/30）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/11/04
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述	本日現勘坪林區楣子寮段小粗坑小段 34-28 地號附近土地，現場有疑似未經申請擅自開挖整地情事，已函請新北市政府本職權卓處。(詳文號:1140201909)
現地照片	




11411 期查報成果

衛星影像使用





違規變異查報紀錄

第 11411 期中央管河川水庫變異（編號 21111411001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111411001	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
中心點坐標	E:323295.00 N:2760781.00	變異點面積	3010.16 平方公尺
參考地籍	新昇段 1583-0000 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/09/25）		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/10/12）	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/11/21
查證結果	違規	變異類型	整地

內容描述	本日現勘坪林區新昇段 1583、1584 及 1585 地號附近土地，現場有疑似未經申請擅自開挖整地情事，已函請新北市政府本職權卓處。(詳文號:1140202045)
現地照片	

第 11411 期中央管河川水庫變異（編號 21111411004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11411 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111411004	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
中心點坐標	E:322854.00 N:2757639.00	變異點面積	6973.02 平方公尺
參考地籍	水聳淒坑段大湖尾小段 0072-0000 號		
前期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/09/04） 		後期衛星影像（SPOT6） 拍攝日期（2025/10/12） 	
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理分署	查報日期	2025/11/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	農業部林業及自然保育署管理土地，本分署業於 114 年 11 月 13 日水臺管字第 11402019810 號函惠請該署派員勘查。		

現地照片

轉 發： 送件日期： 錄濟部水利署臺北水源特定區管理分署 函
機關地址：臺北市民山徑羅斯福路六段 116號4樓
聯 絡 人：王堯民
連絡電話：02-29173282#201
電子郵件：ywmsmg@ntd.gov.tw
傳 真：02-29177280

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年11月13日
發文字號：水臺管字第11402019810號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：土地管理機關.JPG、地理位置圖.jpg、9722-4-039_2111411004_前期影像.jpg、9722-4-039_2111411004_後期影像.jpg

主旨：錄濟部水利署為通主土地違法開發使用，運用遙測衛星影像偵測到新北市坪林區水景溪坑段大湖尾小段72地號土地附近（TWD97：X323684.Y2757435）疑似變異，經查為青薯轉管土地，急請貴署派員勘查並提供相關資料及照片，俾利本分署回報國土利用監測整合通報系統，請查照。


說明：
一、依據114年度國土利用監測整合作業土地利用變遷偵測作業11411期變遷專案辦理。
二、隨函檢附上述土地疑似變異相關資料供參。

正本：農業部林業及自然保育署
副本：

第1頁（共1頁）


114113 期查報成果

衛星影像使用




11412 期查報成果

衛星影像使用



114123 期查報成果

衛星影像使用



中央管河川水庫變異點查證結果非違規與違規類型統計

查證結果		非違規	違規	總計
變異類型	整地	204	14	218
	無明顯變異	0	0	0
	盜採砂石	0	0	0
	傾倒廢棄物、土	0	3	3
	違建	0	2	2
	種植	103	0	103
	魚塭	7	0	7
	飼養家畜	0	0	0
	改變流路	59	0	59
	工程施作	0	0	0
	其他	938	8	946
總計		1,311	27	1,338

資料統計至 115 年 01 月 19 日