

附錄 8

變異點查報成果—海岸線

目錄



114051 期變異點查報紀錄	1
114111 期變異點查報紀錄	13

114051 期變異點查報紀錄

第 114051 期海岸線變異 (編號 H11113051001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	H11113051001	圖幅資訊	9622-4-001 永安
參考地籍		變異點面積	2055.95 平方公尺
中心點坐標	E:250439.00 N:2765043.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/09/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/12/08)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市新屋區公所	查報日期	2024/06/24
變異位置	永安漁港北岸整體改善計圍堤工程		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	永安漁港北岸整體改善計圍堤工程		
現地照片			


第 114051 期海岸線變異 (編號 K03114051001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	K03114051001	圖幅資訊	9521-4-007 通宵
參考地籍		變異點面積	6418.66 平方公尺
中心點坐標	E:215144.00 N:2709900.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/07/31)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/10)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣通霄鎮公所	查報日期	2025/06/09
變異位置	台電公司於通霄鎮海濱段 820 地號土地及毗鄰通霄海域建置冷卻循環水系統海底取排水路工程		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	該變異點為台電公司中部施工處通霄二期計畫海管工程之南側臨時堤施工		
現地照片			


第 114051 期海岸線變異 (編號 Q09114051002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	Q09114051002	圖幅資訊	9419-4-016 東石
參考地籍		變異點面積	9879.62 平方公尺
中心點坐標	E:161800.00 N:2594819.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/17)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/10)	
			
回報資訊			
權責單位	嘉義縣東石鄉公所	查報日期	2025/06/17
變異位置	頂東石段黎明小段 119 地號旁海堤外作業平台		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	變異點為海岸線，現地勘查為新增水泥鋪面及作業平台，經查為嘉義縣政府農業處漁業科施作「東石鄉朴子溪沿岸蚵棚作業平台增建工程」		
現地照片			

第 114051 期海岸線變異 (編號 D06114051003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	D06114051003	圖幅資訊	9419-3-084 蔡姑廟
參考地籍		變異點面積	2380.93 平方公尺
中心點坐標	E:155764.00 N:2548171.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/17)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/22)	
			
回報資訊			
權責單位	臺南市安南區公所	查報日期	2025/05/22
變異位置	東經：120.088642625203，北緯 23.0306361073091。		
查證結果	違規	變異類型	新增人工構造物
內容描述	新增人工構造物		
現地照片			


第 114051 期海岸線變異 (編號 T03114051004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T03114051004	圖幅資訊	9417-1-029 南平
參考地籍		變異點面積	17436.57 平方公尺
中心點坐標	E:193401.00 N:2483009.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/22)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣東港鎮公所	查報日期	2025/05/26
變異位置	變異點範圍為嘉南段 615、616-6、618、618-1、617-4、619、619-1、633、900 地號。		
查證結果	自然變化	變異類型	無明顯變異
內容描述	經現場勘查，該變異點範圍無明顯異常，為正常海岸沙灘狀態，亦無垃圾或其他雜物堆積。		
現地照片			

第 114051 期海岸線變異 (編號 T16114051005) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T16114051005	圖幅資訊	9517-4-042 下寮
參考地籍		變異點面積	12677.48 平方公尺
中心點坐標	E:202596.00 N:2477716.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/22)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣枋寮鄉公所	查報日期	2025/06/11
變異位置	屏東縣海洋及漁業事務管理所之屏東縣下埔頭大庄及東海養殖生產區海水供水系統(海水取水系統工程)		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	屏東縣下埔頭大庄及東海養殖生產區海水供水系統(海水取水系統工程)		
現地照片			

第 114051 期海岸線變異 (編號 T16114051006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T16114051006	圖幅資訊	9517-4-042 下寮
參考地籍		變異點面積	2463.15 平方公尺
中心點坐標	E:203214.00 N:2477306.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/22)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣枋寮鄉公所	查報日期	2025/06/11
變異位置	防浪石墩更新		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	防浪石墩更新		
現地照片			



第 114051 期海岸線變異 (編號 T16114051007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T16114051007	圖幅資訊	9517-4-042 下寮
參考地籍		變異點面積	6416.76 平方公尺
中心點坐標	E:203518.00 N:2477130.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/22)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣枋寮鄉公所	查報日期	2025/06/11
變異位置	因颱風造成海堤破損而整建海堤		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	因颱風造成海堤破損而整建海堤		
現地照片			



第 114051 期海岸線變異 (編號 T16114051008) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T16114051008	圖幅資訊	9517-4-043 新龍村
參考地籍		變異點面積	3746.23 平方公尺
中心點坐標	E:205791.00 N:2475429.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/29)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣枋寮鄉公所	查報日期	2025/06/11
變異位置	防浪石墩更新		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	防浪石墩更新		
現地照片			

第 114051 期海岸線變異 (編號 X01114051009) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	X01114051009	圖幅資訊	9320-3-074 東衛
參考地籍		變異點面積	3120.95 平方公尺
中心點坐標	E:309674.00 N:2605582.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/08/02)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	
			
回報資訊			
權責單位	澎湖縣馬公市公所	查報日期	2025/06/10
變異位置	雙湖段 491-3 地號前方海域		
查證結果	自然變化	變異類型	無明顯變異
內容描述	雙湖段 491-3 地號前海域並未發現人工建築物，只有一塊約長寬各 100 公分之海上浮台，地籍圖層顯示的大範圍海域並未發現違法建築		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現地照片 2</p>		

第 114051 期海岸線變異 (編號 108114051010) 查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	114051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	108114051010	圖幅資訊	0000-0-000
參考地籍	東沙 90 地號南側號	變異點面積	23225.49 平方公尺
中心點坐標	E:470543.00 N:2289135.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/15)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/04)	
			
回報資訊			
權責單位	海洋國家公園管理處	查報日期	2025/05/23
變異位置	東沙島南岸海岸線		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	該變異點係海洋委員會海巡署艦隊分署辦理「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」(行政院 109 年 2 月 17 日院臺交字第 1090002114 號函同意辦理)，將航道及泊地浚挖土方，置於東沙島南側海岸進行養灘。		
現地照片	 <p>東沙島南岸-巡查照片 3</p>		

114111 期變異點查報紀錄


第 114111 期海岸線變異 (編號 F21114111001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	F21114111001	圖幅資訊	9723-2-043 深澳
參考地籍		變異點面積	1153.78 平方公尺
中心點坐標	E:332152.00 N:2780791.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市瑞芳區公所	查報日期	2025/11/25
變異位置	深澳漁港防波堤延伸		
查證結果	非違規	變異類型	新增人工構造物
內容描述	深澳漁港防波堤延伸		
現地照片			

第 114111 期海岸線變異 (編號 F26114111002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	F26114111002	圖幅資訊	9723-2-028 萬里
參考地籍		變異點面積	2960.04 平方公尺
中心點坐標	E:319360.00 N:2786423.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市萬里區公所	查報日期	2025/11/14
變異位置	現況為海堤延伸工程(疑似漁管處或漁業署承辦)		
查證結果	非違規	變異類型	其他
內容描述	現況為海堤延伸工程(疑似漁管處或漁業署承辦)		
現地照片			

第 114111 期海岸線變異 (編號 C01114111003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	C01114111003	圖幅資訊	9723-2-031 和平島
參考地籍		變異點面積	2673.74 平方公尺
中心點坐標	E:327701.00 N:2783018.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/04/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)	
			
回報資訊			
權責單位	基隆市中正區公所	查報日期	2025/11/24
變異位置	未知		
查證結果	非違規	變異類型	新增人工構造物
內容描述	新設防波堤		
現地照片			

第 114111 期海岸線變異 (編號 O03114111004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	O03114111004	圖幅資訊	9522-1-067 南寮
參考地籍		變異點面積	14843.36 平方公尺
中心點坐標	E:240918.00 N:2748557.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/02/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/06)	
			
回報資訊			
權責單位	新竹市北區區公所	查報日期	2025/11/19
變異位置	海岸線		
查證結果	自然變化 - 初判	變異類型	沙洲變化
內容描述	變異點沙洲海域進行經濟部水利署北區水資源分署「新竹海水淡化廠興建及操作維護工程」		
現地照片			