

附錄五

變異點查報成果—山坡地

目錄

每 2 月 1 次：第 1 期 (10701) 違規變異查報紀錄	1
每 2 月 1 次：第 2 期 (10702) 違規變異查報紀錄	14
高頻率：第 1 期 (10713) 違規變異查報紀錄	26
每 2 月 1 次：第 3 期 (10703) 違規變異查報紀錄	37
高頻率：第 2 期 (10714) 違規變異查報紀錄	48
每 2 月 1 次：第 4 期 (10704) 違規變異查報紀錄	57
高頻率：第 3 期 (10715) 違規變異查報紀錄	68
每 2 月 1 次：第 5 期 (10705) 違規變異查報紀錄	76
高頻率：第 4 期 (10716) 違規變異查報紀錄	88
每 2 月 1 次：第 6 期 (10706) 違規變異查報紀錄	98

表目錄

第 10701 期山坡地變異 (編號 AH0910701006) 查證回報成果	2
第 10701 期山坡地變異 (編號 AV0310701097) 查證回報成果	3
第 10701 期山坡地變異 (編號 AL0410701001) 查證回報成果	4
第 10701 期山坡地變異 (編號 AK1710701052) 查證回報成果	5
第 10701 期山坡地變異 (編號 AV0510701019) 查證回報成果	6
第 10701 期山坡地變異 (編號 AB0810701017) 查證回報成果	7
第 10701 期山坡地變異 (編號 AH1310701016) 查證回報成果	8
第 10701 期山坡地變異 (編號 AV0510701018) 查證回報成果	9
第 10701 期山坡地變異 (編號 AK0210701082) 查證回報成果	10
第 10701 期山坡地變異 (編號 AF0210701007) 查證回報成果	11
第 10701 期山坡地變異 (編號 AM1010701007) 查證回報成果	12
第 10701 期山坡地變異 (編號 AB0710701020) 查證回報成果	13
第 10702 期山坡地變異 (編號 AH0210702002) 查證回報成果	15
第 10702 期山坡地變異 (編號 AF1610702030) 查證回報成果	16
第 10702 期山坡地變異 (編號 AL0410702001) 查證回報成果	17
第 10702 期山坡地變異 (編號 AV0510702014) 查證回報成果	18
第 10702 期山坡地變異 (編號 AF0310702020) 查證回報成果	19
第 10702 期山坡地變異 (編號 AC0510702004) 查證回報成果	20
第 10702 期山坡地變異 (編號 AF0310702015) 查證回報成果	21
第 10702 期山坡地變異 (編號 AM1110702019) 查證回報成果	22
第 10702 期山坡地變異 (編號 AB0810702004) 查證回報成果	23
第 10702 期山坡地變異 (編號 AL0210702020) 查證回報成果	24

第 10702 期山坡地變異 (編號 AK1010702037) 查證回報成果.....	25
第 10713 期山坡地變異 (編號 AF3210713016) 查證回報成果	27
第 10713 期山坡地變異 (編號 AS2810713043) 查證回報成果	28
第 10713 期山坡地變異 (編號 AM0110713080) 查證回報成果	29
第 10713 期山坡地變異 (編號 AM1110713051) 查證回報成果.....	30
第 10713 期山坡地變異 (編號 AK1210713083) 查證回報成果.....	31
第 10713 期山坡地變異 (編號 AK1210713084) 查證回報成果.....	32
第 10713 期山坡地變異 (編號 AM0110713082) 查證回報成果	33
第 10713 期山坡地變異 (編號 AK0110713091) 查證回報成果.....	34
第 10713 期山坡地變異 (編號 AF1610713032) 查證回報成果.....	35
第 10713 期山坡地變異 (編號 AK1810713098) 查證回報成果.....	36
第 10703 期山坡地變異 (編號 AJ0210703131) 查證回報成果.....	38
第 10703 期山坡地變異 (編號 AH1310703023) 查證回報成果.....	39
第 10703 期山坡地變異 (編號 AG0310703002) 查證回報成果.....	40
第 10703 期山坡地變異 (編號 AL1810703022) 查證回報成果	41
第 10703 期山坡地變異 (編號 AF2110703016) 查證回報成果	42
第 10703 期山坡地變異 (編號 AK0110703087) 查證回報成果	43
第 10703 期山坡地變異 (編號 AF0210703024) 查證回報成果	44
第 10703 期山坡地變異 (編號 AL0210703044) 查證回報成果	45
第 10703 期山坡地變異 (編號 AT0410703020) 查證回報成果	46
第 10703 期山坡地變異 (編號 AI0110703001) 查證回報成果.....	47
第 10714 期山坡地變異 (編號 AF3010714001) 查證回報成果	49
第 10714 期山坡地變異 (編號 AS2210714037) 查證回報成果	50
第 10714 期山坡地變異 (編號 AM0210714095) 查證回報成果	51

第 10714 期山坡地變異 (編號 AK0310714011) 查證回報成果	52
第 10714 期山坡地變異 (編號 AM0310714028) 查證回報成果	53
第 10714 期山坡地變異 (編號 AF3010714004) 查證回報成果	54
第 10714 期山坡地變異 (編號 AK1510714026) 查證回報成果	55
第 10714 期山坡地變異 (編號 AM0110714033) 查證回報成果.....	56
第 10704 期山坡地變異 (編號 AF3010704012) 查證回報成果	58
第 10704 期山坡地變異 (編號 AG1110704018) 查證回報成果	59
第 10704 期山坡地變異 (編號 AV0910704067) 查證回報成果	60
第 10704 期山坡地變異 (編號 AM0710704029) 查證回報成果	61
第 10704 期山坡地變異 (編號 AF3010704017) 查證回報成果	62
第 10704 期山坡地變異 (編號 AM0410704066) 查證回報成果	63
第 10704 期山坡地變異 (編號 AL0410704001) 查證回報成果	64
第 10704 期山坡地變異 (編號 AF2510704064) 查證回報成果	65
第 10714 期山坡地變異 (編號 AF0810714031) 查證回報成果	66
第 10704 期山坡地變異 (編號 AG1010704011) 查證回報成果.....	67
第 10715 期山坡地變異 (編號 AF3010715004) 查證回報成果	69
第 10715 期山坡地變異 (編號 AM0110715013) 查證回報成果.....	70
第 10715 期山坡地變異 (編號 AF1610715036) 查證回報成果	72
第 10715 期山坡地變異 (編號 AF1510715013) 查證回報成果	73
第 10715 期山坡地變異 (編號 AK1510715020) 查證回報成果	75
第 10705 期山坡地變異 (編號 AH0910705015) 查證回報成果.....	77
第 10705 期山坡地變異 (編號 AF0810705104) 查證回報成果	78
第 10705 期山坡地變異 (編號 AH1310705035) 查證回報成果.....	79
第 10705 期山坡地變異 (編號 AF2410705063) 查證回報成果	80

第 10705 期山坡地變異 (編號 AB0810705005) 查證回報成果	81
第 10705 期山坡地變異 (編號 AF1510705013) 查證回報成果	82
第 10705 期山坡地變異 (編號 AH0210705006) 查證回報成果	83
第 10705 期山坡地變異 (編號 AG1210705032) 查證回報成果	84
第 10705 期山坡地變異 (編號 AF0310705058) 查證回報成果	85
第 10705 期山坡地變異 (編號 AG1210705031) 查證回報成果	86
第 10705 期山坡地變異 (編號 AF1610705069) 查證回報成果	87
第 10716 期山坡地變異 (編號 AJ1110716013) 查證回報成果	89
第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0110716044) 查證回報成果	90
第 10716 期山坡地變異 (編號 AK1210716080) 查證回報成果	92
第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0410716079) 查證回報成果	93
第 10716 期山坡地變異 (編號 AK0110716093) 查證回報成果	94
第 10716 期山坡地變異 (編號 AK0210716089) 查證回報成果	95
第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0610716013) 查證回報成果	96
第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0110716043) 查證回報成果	97
第 10706 期山坡地變異 (編號 AC0610706006) 查證回報成果	99
第 10706 期山坡地變異 (編號 AH1310706030) 查證回報成果	100
第 10706 期山坡地變異 (編號 AL0510706043) 查證回報成果	101
第 10706 期山坡地變異 (編號 AL1310706005) 查證回報成果	102
第 10706 期山坡地變異 (編號 AU0710706035) 查證回報成果	103
第 10706 期山坡地變異 (編號 AL2110706035) 查證回報成果	104
第 10706 期山坡地變異 (編號 AP0710706001) 查證回報成果	105
第 10706 期山坡地變異 (編號 AL0510706044) 查證回報成果	106
第 10706 期山坡地變異 (編號 AG1110706014) 查證回報成果	107

第 10706 期山坡地變異 (編號 AH0410706010) 查證回報成果.....	108
第 10706 期山坡地變異 (編號 AH0710706019) 查證回報成果.....	109

每 2 月 1 次：第 1 期 (10701) 違規變異查報紀錄


變異類型—違規農業使用

第 10701 期山坡地變異 (編號 AH0910701006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0910701006	圖幅資訊	9622-4-069 三角林
參考地籍	高平段 506 號	變異點面積	884.87 平方公尺
中心點坐標	E:270991.87 N:2747733.94		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/10/2017)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (01/10/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	03/21/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	設置貨櫃屋、廁所、儲水桶，鋪設水泥基座		
現地照片			

變異類型—超限利用

第 10701 期山坡地變異 (編號 AV0310701097) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0310701097	圖幅資訊	9619-3-097 中興
參考地籍	日出段 1156-1156 號	變異點面積	3937.5 平方公尺
中心點坐標	E:267685.97 N:2546788.44		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/18/2017)			
後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (01/15/2018)			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	03/22/2018
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	1156-1 有申請簡易水土保持申報書 1159 有超挖種作畦種植作物 1158 及 1160 沒有超挖的情形		
現地照片			

變異類型—開發建築用地

第 10701 期山坡地變異 (編號 AL0410701001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL0410701001	圖幅資訊	9521-4-085 海風庄
參考地籍	海風段 1137-1137 號	變異點面積	1057.5 平方公尺
中心點坐標	E:210537.11 N:2687779.65		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/22/2017)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	03/23/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	鐵皮屋一棟，長約 40 公尺寬約 25 公尺。		
現地照片			


變異類型—採取土石

第 10701 期山坡地變異 (編號 AK1710701052) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1710701052	圖幅資訊	9521-1-015 汶水
參考地籍	桂竹林段 363-363 號	變異點面積	4029.47 平方公尺
中心點坐標	E:237111.68 N:2705415.06		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/22/2017)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	04/10/2018
查證結果	違規	變異類型	採取土石
內容描述	開挖及回填砂石		
現地照片			

變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 10701 期山坡地變異 (編號 AV0510701019) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0510701019	圖幅資訊	9517-1-047 大鳥
參考地籍	大鳥段 300 號	變異點面積	2811.62 平方公尺
中心點坐標	E:240875.63 N:2477562.36		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/18/2017)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (01/15/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	04/11/2018
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	疑似未經申請修築道路，是否有違水土保持法相關規定者，建請主管機關勘審。		
現地照片			

變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


變異類型—堆積土石

第 10701 期山坡地變異 (編號 AB0810701017) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB0810701017	圖幅資訊	9521-3-040 部子坑口
參考地籍	大觀段 281-281 號	變異點面積	3405.21 平方公尺
中心點坐標	E:222321.42 N:2673858.89		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/22/2017)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	03/23/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆積土石		
現地照片			


變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 10701 期山坡地變異 (編號 AH1310701016) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH1310701016	圖幅資訊	9622-2-014 榮華(二)
參考地籍	高義段 805 號	變異點面積	19659.17 平方公尺
中心點坐標	E:284203.40 N:2733254.97		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/10/2017)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (01/14/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	04/04/2018
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	疑似設置露營區		
現地照片			

變異類型—設置墳墓

第 10701 期山坡地變異 (編號 AV0510701018) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0510701018	圖幅資訊	9517-1-037 加津林
參考地籍	大鳥段 295 號	變異點面積	1167.75 平方公尺
中心點坐標	E:240754.10 N:2478124.02		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/18/2017)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (01/15/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	04/11/2018
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	大鳥段 295 地號疑似違規設置墳墓，是否有違水土保持法相關規定者，建請主管機關勘審。		
現地照片			


變異類型—處理廢棄物

第 10701 期山坡地變異 (編號 AK0210701082) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0210701082	圖幅資訊	9521-4-027 苑裡坑
參考地籍	中溝段 172 號	變異點面積	1412.35 平方公尺
中心點坐標	E:216746.37 N:2703711.38		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/22/2017)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	03/29/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	現場有土堆廢棄物堆置		
現地照片			



變異類型—其他開挖整地

第 10701 期山坡地變異 (編號 AF0210701007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0210701007	圖幅資訊	9623-2-064 雷公崎
參考地籍	小南灣段頂福小段 1492-1492 號	變異點面積	12984.17 平方公尺
中心點坐標	E:284404.60 N:2775785.29		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/10/2017)		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (01/16/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	03/29/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	小南灣段頂福小段 1492-15 地號 · 疑似開挖整地 · 準備搭設鐵皮屋		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工

第 10701 期山坡地變異 (編號 AM1010701007) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1010701007	圖幅資訊	9521-2-076 三層坪
參考地籍	北港溪段 68-68 號	變異點面積	3528.96 平方公尺
中心點坐標	E:238328.66 N:2661601.06		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/18/2017)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (01/16/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	03/23/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	施設平台、ㄇ字型砌石擋土牆及 RC 野溪護岸		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業

第 10701 期山坡地變異 (編號 AB0710701020) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10701 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB0710701020	圖幅資訊	9521-3-044 中台社區
參考地籍	台安段 241 號	變異點面積	5731.84 平方公尺
中心點坐標	E:206841.25 N:2670996.45		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (08/19/2017)			
後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	03/21/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	疑似違反水土保持法或山坡地保育法私自於台安段 243、241-1241、201-4、194 等地號上開挖整地。		
現地照片			

每 2 月 1 次：第 2 期 (10702) 違規變異查報紀錄

變異類型—違規農業使用

第 10702 期山坡地變異 (編號 AH0210702002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0210702002	圖幅資訊	9622-1-042 大溪
參考地籍	三層段尾寮小段 752 號	變異點面積	783 平方公尺
中心點坐標	E:279515.50 N:2752808.21		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/10/2017)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/10/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	04/27/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	興建圍牆等設施		
現地照片			

變異類型—超限利用

第 10702 期山坡地變異 (編號 AF1610702030) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF1610702030	圖幅資訊	9622-1-004 龜山
參考地籍	大湖段大竹圍小段 172 號	變異點面積	1154.25 平方公尺
中心點坐標	E:283986.53 N:2763752.14		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (12/10/2017)			後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/12/2018)
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	04/27/2018
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	鶯歌區大湖段大竹圍小段 168 地號工程水土保持計畫(1030223 新北府農山字第 1060312105 號)		
現地照片			

變異類型—開發建築用地

第 10702 期山坡地變異 (編號 AL0410702001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL0410702001	圖幅資訊	9521-4-085 海風庄
參考地籍	東山段 45 號	變異點面積	1950.75 平方公尺
中心點坐標	E:211599.91 N:2686809.24		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/17/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	04/26/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	東山段 45 地號整塊農地全部蓋滿，鐵皮屋一棟其餘為水泥鋪面。		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 10702 期山坡地變異 (編號 AV0510702014) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0510702014	圖幅資訊	9517-1-055 加拉
參考地籍	大武段 770-770 號	變異點面積	1752.75 平方公尺
中心點坐標	E:236893.63 N:2472499.07		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (01/15/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/10/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	05/17/2018
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	疑似未經申請進行開整道路，是否有違水土保持之虞，建請主管機關勘審。		
現地照片			

變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料



變異類型—堆積土石

第 10702 期山坡地變異 (編號 AF0310702020) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0310702020	圖幅資訊	9623-2-077 泰山
參考地籍	水碓段水碓窠小段 181-181 號	變異點面積	1536.31 平方公尺
中心點坐標	E:291089.20 N:2773989.28		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/10/2017)			
後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/12/2018)			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	05/04/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	開挖整地堆置土方、從事農作等		
現地照片			



變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 10702 期山坡地變異 (編號 AC0510702004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AC0510702004	圖幅資訊	9723-3-039 外木山
參考地籍	德安段 357-357 號	變異點面積	587.25 平方公尺
中心點坐標	E:322548.92 N:2783362.99		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (01/16/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (03/23/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	基隆市政府	查報日期	04/25/2018
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	查現場為草坪，有鐵皮屋、廢棄物等		
現地照片			

變異類型—設置墳墓

第 10702 期山坡地變異 (編號 AF0310702015) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0310702015	圖幅資訊	9623-2-057 中坑
參考地籍	五股坑段五股坑小段 1370 號	變異點面積	1908 平方公尺
中心點坐標	E:291053.47 N:2778082.33		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/10/2017)			後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/12/2018)
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	05/04/2018
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	開挖整地設置墳墓、混凝土構造物等		
現地照片			

變異類型—處理廢棄物

第 10702 期山坡地變異 (編號 AM1110702019) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1110702019	圖幅資訊	9520-1-086 人倫
參考地籍	下城段 810 號	變異點面積	2817.45 平方公尺
中心點坐標	E:239220.20 N:2631897.33		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/17/2017)			後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/17/2018)
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	05/03/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	為國有地(下城段 810 地號)·位於本鄉民和村松柏路旁·原為雜草叢生·現被搭設棚架種植蔬菜·並放置太空包廢棄物。		
現地照片			



變異類型—其他開挖整地

第 10702 期山坡地變異 (編號 AB0810702004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB0810702004	圖幅資訊	9521-2-012 中興嶺
參考地籍	大昌段 248-248 號	變異點面積	7468.1 平方公尺
中心點坐標	E:227180.14 N:2677587.43		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/17/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	04/28/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	現地疑似開挖整地中		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工

第 10702 期山坡地變異 (編號 AL0210702020) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL0210702020	圖幅資訊	9521-2-024 軟埤坑
參考地籍	大茅埔段 1394-1394 號	變異點面積	2137.5 平方公尺
中心點坐標	E:233445.72 N:2676694.45		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/17/2017)			後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	04/27/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	未依原核定簡易水土保持申報書施作		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業

第 10702 期山坡地變異 (編號 AK1010702037) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10702 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1010702037	圖幅資訊	9522-2-036 鹿廚坑
參考地籍	尖山下段 127-127 號	變異點面積	3832.95 平方公尺
中心點坐標	E:239457.90 N:2727178.64		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	05/09/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	疑似未經申請以重型機械剷除植被、整坡，地表多處裸露，尚不得知作何種使用		
現地照片			

高頻率：第 1 期 (10713) 違規變異查報紀錄

變異類型—違規農業使用

第 10713 期山坡地變異 (編號 AF3210713016) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF3210713016	圖幅資訊	9623-2-048 龍形
參考地籍	龍米段 513 號	變異點面積	421.87 平方公尺
中心點坐標	E:293948.93 N:2781921.53		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (03/23/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	06/01/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	鐵皮屋		
現地照片			

變異類型—超限利用

第 10713 期山坡地變異 (編號 AS2810713043) 查證回報成果

變異點資訊																																																															
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地																																																												
變異點編號	AS2810713043	圖幅資訊	9519-3-017 三民(三)																																																												
參考地籍	瀾富羅段 20 號	變異點面積	575.79 平方公尺																																																												
中心點坐標	E:215776.42 N:2568732.09																																																														
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/17/2017)																																																															
後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/09/2018)																																																															
回報資訊																																																															
權責單位	高雄市政府	查報日期	06/07/2018																																																												
查證結果	違規	變異類型	超限利用																																																												
內容描述	種植生薑、檳榔																																																														
現地照片	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>附件二</p> <p>高雄市 瀾富羅區公所山坡地管理查報表</p> <table border="1"> <tr> <td>資料來源</td> <td><input type="checkbox"/> 申報查報</td> <td><input type="checkbox"/> 區公所自行查報</td> <td><input type="checkbox"/> 超限利用查報</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 民眾檢舉</td> <td><input type="checkbox"/> 檢舉人委託電話、測繪繪圖</td> <td><input type="checkbox"/> 其他目的事業單位查報</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 衛星影像查報 (資料編號: 9519-3-017)</td> <td><input type="checkbox"/> 其他</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>查報日期</td> <td>107年 5月 28日</td> <td>違規地點和經坐標示意圖</td> </tr> <tr> <td>查報人員</td> <td>沈淑芬</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 107</td> <td>3區經 216809</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 107</td> <td>3區經 2538527</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>地籍</td> <td>瀾富羅段</td> </tr> <tr> <td>小段</td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>地號</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>面積(公頃)</td> <td>0.9062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地權限(給付通)</td> <td><input type="checkbox"/> 耕作土地</td> <td>現場違規使用情形</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 非耕作土地</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地使用分區</td> <td>山坡地保育區</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地使用地類別</td> <td>林業用地</td> <td></td> </tr> <tr> <td>持有人或所有權人姓名</td> <td>財政部國有財產署</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>出生年月日</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>聯絡電話</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td>台公華光里內路118巷18號</td> <td></td> </tr> </table> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>備註: 種植生薑、檳榔</p> <p>高雄市地籍水利局次三區科科 電話: 07-7360378轉210~2187 傳真: 07-7103250 請各公所查報人員務必確實填列各項資料</p> </div> </div> </div>			資料來源	<input type="checkbox"/> 申報查報	<input type="checkbox"/> 區公所自行查報	<input type="checkbox"/> 超限利用查報		<input type="checkbox"/> 民眾檢舉	<input type="checkbox"/> 檢舉人委託電話、測繪繪圖	<input type="checkbox"/> 其他目的事業單位查報		<input checked="" type="checkbox"/> 衛星影像查報 (資料編號: 9519-3-017)		<input type="checkbox"/> 其他	查報日期	107年 5月 28日	違規地點和經坐標示意圖	查報人員	沈淑芬		<input type="checkbox"/> 107	3區經 216809	<input checked="" type="checkbox"/> 107	3區經 2538527		地籍	瀾富羅段	小段			地號	20	面積(公頃)	0.9062		土地權限(給付通)	<input type="checkbox"/> 耕作土地	現場違規使用情形		<input checked="" type="checkbox"/> 非耕作土地		土地使用分區	山坡地保育區		土地使用地類別	林業用地		持有人或所有權人姓名	財政部國有財產署		身分證字號			出生年月日			聯絡電話			地址	台公華光里內路118巷18號	
資料來源	<input type="checkbox"/> 申報查報	<input type="checkbox"/> 區公所自行查報	<input type="checkbox"/> 超限利用查報																																																												
	<input type="checkbox"/> 民眾檢舉	<input type="checkbox"/> 檢舉人委託電話、測繪繪圖	<input type="checkbox"/> 其他目的事業單位查報																																																												
	<input checked="" type="checkbox"/> 衛星影像查報 (資料編號: 9519-3-017)		<input type="checkbox"/> 其他																																																												
查報日期	107年 5月 28日	違規地點和經坐標示意圖																																																													
查報人員	沈淑芬																																																														
<input type="checkbox"/> 107	3區經 216809																																																														
<input checked="" type="checkbox"/> 107	3區經 2538527																																																														
地籍	瀾富羅段																																																														
小段																																																															
地號	20																																																														
面積(公頃)	0.9062																																																														
土地權限(給付通)	<input type="checkbox"/> 耕作土地	現場違規使用情形																																																													
	<input checked="" type="checkbox"/> 非耕作土地																																																														
土地使用分區	山坡地保育區																																																														
土地使用地類別	林業用地																																																														
持有人或所有權人姓名	財政部國有財產署																																																														
身分證字號																																																															
出生年月日																																																															
聯絡電話																																																															
地址	台公華光里內路118巷18號																																																														



變異類型—開發建築用地

第 10713 期山坡地變異 (編號 AM0110713080) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0110713080	圖幅資訊	9520-4-027 營盤口
參考地籍	永興段 748-748 號	變異點面積	915.98 平方公尺
中心點坐標	E:214880.10 N:2648657.64		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/17/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	05/31/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	鐵皮建物		
現地照片			


變異類型—採取土石

第 10713 期山坡地變異 (編號 AM1110713051) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM1110713051	圖幅資訊	9520-1-045 車坪崙
參考地籍	社子段 439-439 號	變異點面積	1819.24 平方公尺
中心點坐標	E:236631.39 N:2641703.30		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/17/2018)			後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/10/2018)
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	06/13/2018
查證結果	違規	變異類型	採取土石
內容描述	台電大觀發電廠-107 年明湖下池水庫拉莫壩上游土方挖掘及堆置工作。請縣府確認是否免申請簡易水保。		
現地照片			

變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 10713 期山坡地變異 (編號 AK1210713083) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1210713083	圖幅資訊	9522-2-061 十班坑
參考地籍	龍坑段 771 號	變異點面積	7719.75 平方公尺
中心點坐標	E:227069.49 N:2720012.90		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	06/02/2018
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	開路伐木		
現地照片			

變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

變異類型—堆積土石

第 10713 期山坡地變異 (編號 AK1210713084) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1210713084	圖幅資訊	9522-3-070 崎頂
參考地籍	灣瓦段 546 號	變異點面積	15292.16 平方公尺
中心點坐標	E:222662.52 N:2720440.28		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/22/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	06/02/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	修築道路並堆置外來土石方，部分種植火龍果		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

此類型無相關回報資料

變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


變異類型—處理廢棄物

第 10713 期山坡地變異 (編號 AM0110713082) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0110713082	圖幅資訊	9520-4-027 營盤口
參考地籍	林子段南崗小段 186 號	變異點面積	1267.33 平方公尺
中心點坐標	E:215055.94 N:2647267.81		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/17/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	05/31/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	施設道路、放置建築廢棄物		
現地照片			


變異類型—其他開挖整地

第 10713 期山坡地變異 (編號 AK0110713091) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0110713091	圖幅資訊	9522-2-062 後龍底
參考地籍	南勢坑段下南勢坑小段 978 號	變異點面積	5976 平方公尺
中心點坐標	E:228737.95 N:2718998.32		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	06/02/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	疑似未經申請任意開挖整地		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工

第 10713 期山坡地變異 (編號 AF1610713032) 查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF1610713032	圖幅資訊	9622-1-015 阿四坑
參考地籍	大湖段中坑小段 49-49 號	變異點面積	1298.91 平方公尺
中心點坐標	E:285349.57 N:2762936.72		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/10/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	05/31/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	水保計畫尚未核准先行施工		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業


第 10713 期山坡地變異 (編號 AK1810713098) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10713 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1810713098	圖幅資訊	9521-1-038 新興(二)
參考地籍	細道邦段 184 號	變異點面積	6081.75 平方公尺
中心點坐標	E:242888.94 N:2700454.61		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	06/01/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	整坡作業		
現地照片			

每 2 月 1 次：第 3 期 (10703) 違規變異查報紀錄


變異類型—違規農業使用

第 10703 期山坡地變異 (編號 AJ0210703131) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ0210703131	圖幅資訊	9622-4-092 二重埔
參考地籍	柯子湖段 95-95 號	變異點面積	589.11 平方公尺
中心點坐標	E:253403.09 N:2740017.56		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/23/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	07/03/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	經查本鎮柯子湖段 95-16、95-18 地號土地作園藝植栽使用，沿植栽周邊鋪設地磚		
現地照片			



變異類型—超限利用

第 10703 期山坡地變異 (編號 AH1310703023) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH1310703023	圖幅資訊	9622-1-084 高坡(一)
參考地籍	拉號段 976-976 號	變異點面積	8230.5 平方公尺
中心點坐標	E:283912.05 N:2742043.52		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/10/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	07/21/2018
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	種植生薑		
現地照片			

變異類型—開發建築用地

第 10703 期山坡地變異 (編號 AG0310703002) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AG0310703002	圖幅資訊	9722-4-080 九龍山
參考地籍	龍潭湖段 631 號	變異點面積	2198.25 平方公尺
中心點坐標	E:323794.71 N:2744054.87		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (02/19/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (05/19/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	06/21/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	疑似違法設置違規建物		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 10703 期山坡地變異 (編號 AL1810703022) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL1810703022	圖幅資訊	9521-3-080 桐林
參考地籍	霧峰段北溝小段 1-1 號	變異點面積	3899.42 平方公尺
中心點坐標	E:222239.27 N:2660945.16		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/14/2017)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	06/23/2018
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	有農路、擋土牆整建		
現地照片			

變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

變異類型—堆積土石

第 10703 期山坡地變異 (編號 AF2110703016) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF2110703016	圖幅資訊	9723-2-055 濂洞
參考地籍	金瓜石段 39-39 號	變異點面積	684 平方公尺
中心點坐標	E:335794.25 N:2777507.11		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (01/16/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (03/23/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	06/30/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	開挖整地遭開立處分書後進行限期植生改善		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

此類型無相關回報資料

變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


變異類型—處理廢棄物

第 10703 期山坡地變異 (編號 AK0110703087) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0110703087	圖幅資訊	9522-2-082 大坪頂
參考地籍	南勢段 25 號	變異點面積	974.99 平方公尺
中心點坐標	E:228196.79 N:2713779.65		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/23/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	06/28/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	疑似未經申請任意堆置營建廢棄物		
現地照片			


變異類型—其他開挖整地

第 10703 期山坡地變異 (編號 AF0210703024) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0210703024	圖幅資訊	9623-2-064 雷公崎
參考地籍	小南灣段頂福小段 627 號	變異點面積	8203.5 平方公尺
中心點坐標	E:284552.69 N:2775810.10		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/10/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (05/24/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	07/13/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	本案地號開挖整地，並已於 107 年 7 月 6 日辦理會勘完成		
現地照片			



變異類型—未依核定計畫施工

第 10703 期山坡地變異 (編號 AL0210703044) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL0210703044	圖幅資訊	9521-1-084 趙厝
參考地籍	東勢段中料小段 31 號	變異點面積	720.62 平方公尺
中心點坐標	E:232357.80 N:2685635.59		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (02/18/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	06/21/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	未依原核定水土保持計畫施作，臺中市政府水利局 107 年 04 月 30 日中市水坡字第 1070031409 號罰 6 萬。		
現地照片			


變異類型—未依規定期限改正

第 10703 期山坡地變異 (編號 AT0410703020) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AT0410703020	圖幅資訊	9517-3-099 四溝
參考地籍	大平頂段上大平頂小段 172-172 號	變異點面積	838.28 平方公尺
中心點坐標	E:219385.66 N:2436000.20		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/10/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (05/26/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣政府	查報日期	06/23/2018
查證結果	違規	變異類型	未依規定期限改正
內容描述	現地有設置鐵皮屋及蒙古包		
現地照片			

變異類型—整坡作業


第 10703 期山坡地變異 (編號 AI0110703001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10703 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AI0110703001	圖幅資訊	9419-1-019 蘭潭水庫
參考地籍	短竹段 1213-1213 號	變異點面積	3453.75 平方公尺
中心點坐標	E:195288.43 N:2596765.35		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/17/2017)			後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/15/2018)
			
回報資訊			
權責單位	嘉義市政府	查報日期	06/28/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	現場有明顯開挖整地、挖掘土溝、改變地形行為，土壤裸露無防護措施，故未先擬具水土保持計畫送核即從事上開行為。		
現地照片			

高頻率：第 2 期 (10714) 違規變異查報紀錄


變異類型—違規農業使用

第 10714 期山坡地變異 (編號 AF3010714001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF3010714001	圖幅資訊	9623-2-009 公埔子
參考地籍	後厝段土地公坑小段 19 號	變異點面積	3337.09 平方公尺
中心點坐標	E:296158.90 N:2793453.12		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)			後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	08/08/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	現場疑似填土		
現地照片			

變異類型—超限利用

第 10714 期山坡地變異 (編號 AS2210714037) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AS2210714037	圖幅資訊	9418-1-038 觀音亭
參考地籍	中埔段 769 號	變異點面積	7277.83 平方公尺
中心點坐標	E:191804.68 N:2535302.98		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/09/2018)			
後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (06/06/2018)			
回報資訊			
權責單位	高雄市政府	查報日期	08/09/2018
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	除草・現地種植作物・有涉超限利用行為・將另案辦理會勘。		
現地照片			

變異類型—開發建築用地

第 10714 期山坡地變異 (編號 AM0210714095) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0210714095	圖幅資訊	9521-2-099 福興
參考地籍	福興段 692 號	變異點面積	1463.97 平方公尺
中心點坐標	E:246431.95 N:2657291.16		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/10/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	08/14/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	福興段 692 地號現況新建建物(水泥柱腳)·查無申請水土保持計畫在案。		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

此類型無相關回報資料

變異類型—礦、採礦

此類型無相關回報資料

變異類型—堆積土石

第 10714 期山坡地變異 (編號 AK0310714011) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0310714011	圖幅資訊	9521-4-018 梅仔樹腳
參考地籍	五里牌段隘口寮小段 235-235 號	變異點面積	12455.72 平方公尺
中心點坐標	E:217202.92 N:2706848.21		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (06/25/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	08/04/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	經查，旨揭地號土地有堆積土石之情事。		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 10714 期山坡地變異 (編號 AM0310714028) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0310714028	圖幅資訊	9520-4-019 七股
參考地籍	富頂段 585 號	變異點面積	253.77 平方公尺
中心點坐標	E:219473.96 N:2651461.41		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	08/15/2018
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	現況為植草皮綠地，存有一路面。		
現地照片			

變異類型—設置墳墓



此類型無相關回報資料

變異類型—處理廢棄物

此類型無相關回報資料



變異類型—其他開挖整地

第 10714 期山坡地變異 (編號 AF3010714004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF3010714004	圖幅資訊	9723-3-011 三板橋
參考地籍	土地公埔段員山子頂小段 1-1 號	變異點面積	2326.44 平方公尺
中心點坐標	E:301471.97 N:2790717.41		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)			
後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	08/08/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	設置砌石駁坎,開挖整地.		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工

第 10714 期山坡地變異 (編號 AK1510714026) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1510714026	圖幅資訊	9521-1-026 清安
參考地籍	大湖段 689-689 號	變異點面積	8624.25 平方公尺
中心點坐標	E:239130.06 N:2703115.82		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/23/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (06/25/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	08/04/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	大面積開挖整地		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業


第 10714 期山坡地變異 (編號 AM0110714033) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0110714033	圖幅資訊	9520-4-039 花盆
參考地籍	福助段 116 號	變異點面積	2584.92 平方公尺
中心點坐標	E:220568.21 N:2645725.75		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	07/25/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	整坡		
現地照片			

每 2 月 1 次：第 4 期 (10704) 違規變異查報紀錄


變異類型—違規農業使用

第 10704 期山坡地變異 (編號 AF3010704012) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF3010704012	圖幅資訊	9723-3-011 三板橋
參考地籍	土地公埔段三板橋小段 125-125 號	變異點面積	3649.4 平方公尺
中心點坐標	E:301480.98 N:2789216.96		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	08/28/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	未合法申請之農機具室		
現地照片			

變異類型—超限利用

第 10704 期山坡地變異 (編號 AG1110704018) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AG1110704018	圖幅資訊	9722-3-034 玉蘭(二)
參考地籍	松羅段 35 號	變異點面積	2774.25 平方公尺
中心點坐標	E:308354.22 N:2729449.62		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	08/28/2018
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	旨案地號坐落松羅段 35 地號，現況部分範圍種植辣椒作物，該筆土地使用地類別為林業用地。		
現地照片			

變異類型—開發建築用地

第 10704 期山坡地變異 (編號 AV0910704067) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AV0910704067	圖幅資訊	9618-4-026 永隆
參考地籍	隆昌段 944 號	變異點面積	876.6 平方公尺
中心點坐標	E:263388.85 N:2536977.33		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (05/27/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (06/27/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	08/18/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	上面有建物。		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

第 10704 期山坡地變異（編號 AM0710704029）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0710704029	圖幅資訊	9520-3-010 中湖
參考地籍	中湖段 277 號	變異點面積	3335.16 平方公尺
中心點坐標	E:223099.42 N:2625587.90		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/10/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (07/10/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	08/28/2018
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	鋪設道路、堆積土石、植樹		
現地照片			

變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

變異類型—堆積土石

第 10704 期山坡地變異 (編號 AF3010704017) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF3010704017	圖幅資訊	9723-4-091 大坑
參考地籍	新小基隆段新庄子小段 79 號	變異點面積	3444.7 平方公尺
中心點坐標	E:300906.93 N:2795891.66		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	08/28/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	設置砌石駁坎		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 10704 期山坡地變異 (編號 AM0410704066) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0410704066	圖幅資訊	9520-4-099 半天寮
參考地籍	瑞山段 901 號	變異點面積	4329.69 平方公尺
中心點坐標	E:219957.70 N:2627418.32		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/10/2018)			
後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (07/29/2018)			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	08/18/2018
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場
內容描述	瑞山段 901 地號土地，簡易水土保持申請經縣政府核准之開發案，未依核准書圖施工，經本所查報縣政府裁罰在案。		
現地照片			

變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


變異類型—處理廢棄物

第 10704 期山坡地變異 (編號 AL0410704001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL0410704001	圖幅資訊	9521-4-086 新莊
參考地籍	東山段 162 號	變異點面積	2124.37 平方公尺
中心點坐標	E:212172.96 N:2686685.66		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (04/11/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (07/10/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	08/24/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	現場鐵皮工廠一棟，外面土地上放置模具，雜物，停車等，磚造圍牆高約 2 公尺，無法勘查該地全貌。		
現地照片			



變異類型—其他開挖整地

第 10704 期山坡地變異 (編號 AF2510704064) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF2510704064	圖幅資訊	9723-3-005 清水
參考地籍	萬西段 1697-1697 號	變異點面積	2099.3 平方公尺
中心點坐標	E:312550.52 N:2792670.52		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (03/23/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	08/24/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	鋪設柏油及現場有建築基地拆除後痕跡		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工

第 10714 期山坡地變異 (編號 AF0810714031) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10714 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0810714031	圖幅資訊	9722-4-016 坑內
參考地籍	蓬萊寮段涵子小段 35 號	變異點面積	524.73 平方公尺
中心點坐標	E:314351.50 N:2762337.48		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	08/07/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	擋土牆、林業資材室、河道墊高		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業



第 10704 期山坡地變異 (編號 AG1010704011) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10704 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AG1010704011	圖幅資訊	9722-3-037 阿里史
參考地籍	柑仔坑段 108 號	變異點面積	477 平方公尺
中心點坐標	E:315937.72 N:2727825.94		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (03/23/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	08/25/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	該變異點位置非 105 年簡易水土保持申報核准位置，疑似違規農業整坡作業。		
現地照片			

高頻率：第 3 期 (10715) 違規變異查報紀錄

變異類型—違規農業使用

第 10715 期山坡地變異 (編號 AF3010715004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10715 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF3010715004	圖幅資訊	9723-3-001 後店
參考地籍	新小基隆段埔頭坑小段 138 號	變異點面積	3552.32 平方公尺
中心點坐標	E:301514.36 N:2792034.86		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (04/03/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (08/10/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	10/05/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	開挖整地		
現地照片			

變異類型—超限利用

此類型無相關回報資料

變異類型—開發建築用地

第 10715 期山坡地變異 (編號 AM0110715013) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10715 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0110715013	圖幅資訊	9520-4-037 南投西部
參考地籍	三塊厝段 281-281 號	變異點面積	1703.23 平方公尺
中心點坐標	E:215160.84 N:2644491.82		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (07/10/2018)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (08/11/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	10/05/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	興建房屋		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）


此類型無相關回報資料

變異類型—礦、採礦

此類型無相關回報資料

變異類型—堆積土石

第 10715 期山坡地變異 (編號 AF1610715036) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10715 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF1610715036	圖幅資訊	9622-1-023 中新
參考地籍	橋子頭段 1007 號	變異點面積	9997.57 平方公尺
中心點坐標	E:281673.43 N:2759554.29		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/12/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (08/07/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	10/05/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆積土石		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

此類型無相關回報資料

變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料

變異類型—處理廢棄物

此類型無相關回報資料

變異類型—其他開挖整地

第 10715 期山坡地變異 (編號 AF1510715013) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10715 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF1510715013	圖幅資訊	9622-1-055 五寮
參考地籍	五寮段詩朗小段 22 號	變異點面積	1402.28 平方公尺
中心點坐標	E:287346.63 N:2750166.30		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (03/23/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (08/10/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	10/05/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	開挖整地、設置道路。		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工



此類型無相關回報資料

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業

第 10715 期山坡地變異 (編號 AK1510715020) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10715 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1510715020	圖幅資訊	9521-1-055 景山
參考地籍	興榮段 167-167 號	變異點面積	7755.84 平方公尺
中心點坐標	E:235873.29 N:2696473.62		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (05/27/2018)		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (08/04/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	10/05/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	現況已進行整坡作業，並設置水塔		
現地照片			

每 2 月 1 次：第 5 期 (10705) 違規變異查報紀錄

變異類型—違規農業使用

第 10705 期山坡地變異 (編號 AH0910705015) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0910705015	圖幅資訊	9622-4-058 竹窩子
參考地籍	八張犁段 557-557 號	變異點面積	2311.99 平方公尺
中心點坐標	E:268587.94 N:2751930.01		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/12/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (08/07/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	10/23/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	鋪設水泥		
現地照片			


變異類型—超限利用

第 10705 期山坡地變異 (編號 AF0810705104) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0810705104	圖幅資訊	9722-4-007 石碇
參考地籍	員潭子坑段滿窟小段 84 號	變異點面積	1457.85 平方公尺
中心點坐標	E:316033.49 N:2765825.46		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (05/19/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/07/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	11/03/2018
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	開路整坡、種植作物(超限利用)		
現地照片			

變異類型—開發建築用地

第 10705 期山坡地變異 (編號 AH1310705035) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH1310705035	圖幅資訊	9622-1-075 霞雲(三)
參考地籍	合流段 344 號	變異點面積	951.22 平方公尺
中心點坐標	E:287093.13 N:2743882.63		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (05/27/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	11/17/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	搭屋		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 10705 期山坡地變異 (編號 AF2410705063) 查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF2410705063	圖幅資訊	9723-2-076 土地公嶺
參考地籍	丹裡段內寮小段 15-15 號	變異點面積	1647.46 平方公尺
中心點坐標	E:340152.74 N:2772276.95		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	10/20/2018
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	現況鋪設水泥鋪面及平台。		
現地照片			

變異類型—礦、採礦

此類型無相關回報資料

變異類型—堆積土石

第 10705 期山坡地變異 (編號 AB0810705005) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AB0810705005	圖幅資訊	9521-3-040 部子坑口
參考地籍	大觀段 281-281 號	變異點面積	2977.38 平方公尺
中心點坐標	E:222322.30 N:2673862.16		
前期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (06/25/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (08/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	10/20/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	現況為平坦無植生覆蓋裸露地，有堆積土石之情形。		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 10705 期山坡地變異 (編號 AF1510705013) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF1510705013	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍	橫溪段溪南小段 203 號	變異點面積	7387.73 平方公尺
中心點坐標	E:289197.22 N:2758565.48		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018)			後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	10/25/2018
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、 運動場地或軍事訓練場
內容描述	球場。		
現地照片			


變異類型—設置墳墓

第 10705 期山坡地變異 (編號 AH0210705006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0210705006	圖幅資訊	9622-1-043 虎豹坑
參考地籍	烏塗窟段 716 號	變異點面積	1297.21 平方公尺
中心點坐標	E:281537.75 N:2754293.56		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	11/13/2018
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	設置墳墓及開挖整地		
現地照片			



變異類型—處理廢棄物

第 10705 期山坡地變異 (編號 AG1210705032) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AG1210705032	圖幅資訊	9722-2-093 東澳(三)
參考地籍	東岳段 528-528 號	變異點面積	336.92 平方公尺
中心點坐標	E:331768.67 N:2712241.42		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	10/25/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	東岳段 528-25 地號疑似未經申請許可擅自堆置廢棄物(廢鐵)。		
現地照片			


變異類型—其他開挖整地

第 10705 期山坡地變異 (編號 AF0310705058) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF0310705058	圖幅資訊	9623-2-077 泰山
參考地籍	水碓段水碓窠小段 181-181 號	變異點面積	7768.83 平方公尺
中心點坐標	E:291002.75 N:2774056.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/12/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	10/31/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	開挖整地供其他目的使用		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工

第 10705 期山坡地變異 (編號 AG1210705031) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AG1210705031	圖幅資訊	9722-2-093 東澳(三)
參考地籍	東岳段 679 號	變異點面積	1510.41 平方公尺
中心點坐標	E:332213.34 N:2712996.04		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (06/09/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	10/25/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	東岳段 679 地號經宜蘭縣政府 106 年 7 月 6 日府農保字第 1060095294 號函核准簡易水保在案(種植果樹、苗木作物)，然經本所現場勘查該地疑似未經核定計畫擅自下挖地基。		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業



第 10705 期山坡地變異 (編號 AF1610705069) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10705 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AF1610705069	圖幅資訊	9622-1-004 龜山
參考地籍	大湖段大竹圍小段 135-135 號	變異點面積	1493.13 平方公尺
中心點坐標	E:284307.09 N:2763532.26		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	新北市政府	查報日期	10/23/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	部分土地疑似開挖整地 大湖段大竹圍小段 135-12 地號申請資材室(中華民國 107 年 8 月 6 日農山字第 107120720 第號)		
現地照片			

高頻率：第 4 期 (10716) 違規變異查報紀錄

變異類型—違規農業使用

第 10716 期山坡地變異 (編號 AJ1110716013) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AJ1110716013	圖幅資訊	9522-2-009 新城
參考地籍	新城段新城小段 507-507 號	變異點面積	5004.96 平方公尺
中心點坐標	E:247324.02 N:2736706.70		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (05/24/2018)	後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (10/18/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	新竹縣政府	查報日期	12/08/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	設置溫室。		
現地照片			

變異類型—超限利用

此類型無相關回報資料

變異類型—開發建築用地

第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0110716044) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0110716044	圖幅資訊	9520-4-027 營盤口
參考地籍	福興段 1341-1341 號	變異點面積	3933.71 平方公尺
中心點坐標	E:214694.58 N:2648945.30		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (08/11/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/08/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	11/22/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	現場疑似為建築物鋼構設施		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠（鐵、公路）

此類型無相關回報資料

變異類型—礦、採礦

此類型無相關回報資料

變異類型—堆積土石

第 10716 期山坡地變異 (編號 AK1210716080) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK1210716080	圖幅資訊	9522-2-052 後龍
參考地籍	龍城段 1626 號	變異點面積	8451.57 平方公尺
中心點坐標	E:227280.15 N:2721796.76		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018) 		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (10/18/2018) 	
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	11/24/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	現場堆放土石、廢棄物。		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場



此類型無相關回報資料

變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


變異類型—處理廢棄物

第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0410716079) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0410716079	圖幅資訊	9520-3-037 瑞竹
參考地籍	勞水坑段 15-15 號	變異點面積	2066.81 平方公尺
中心點坐標	E:215487.40 N:2618512.46		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (08/05/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/15/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	11/23/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	新勞水坑段 135 地號土地開挖整理廢棄土石堆置場		
現地照片			


變異類型—其他開挖整地

第 10716 期山坡地變異 (編號 AK0110716093) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0110716093	圖幅資訊	9522-2-072 伯公坑
參考地籍	聯大段 411 號	變異點面積	2164.62 平方公尺
中心點坐標	E:228766.82 N:2716587.47		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (05/24/2018)	後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (10/18/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	11/22/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	現況開挖整地		
現地照片			


變異類型—未依核定計畫施工

第 10716 期山坡地變異 (編號 AK0210716089) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AK0210716089	圖幅資訊	9521-4-028 水柳坡
參考地籍	苑裡坑段水柳坡小段 270 號	變異點面積	4719.09 平方公尺
中心點坐標	E:217936.13 N:2702780.21		
前期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (09/03/2018) 		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (10/03/2018) 	
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	12/11/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	現場有大面積開挖整地		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0610716013) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0610716013	圖幅資訊	9520-4-067 新厝
參考地籍	過坑段 722 號	變異點面積	4315.5 平方公尺
中心點坐標	E:214655.56 N:2636280.39		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (08/05/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/03/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	12/05/2018
查證結果	違規	變異類型	未依規定期限改正
內容描述	興建畜禽舍		
現地照片			

變異類型—整坡作業



第 10716 期山坡地變異 (編號 AM0110716043) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10716 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AM0110716043	圖幅資訊	9520-4-026 六分寮
參考地籍	新小半山段 621 號	變異點面積	1627.61 平方公尺
中心點坐標	E:213667.34 N:2648340.96		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (08/11/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/15/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	南投縣政府	查報日期	11/22/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	現場疑似整坡作業		
現地照片			

每 2 月 1 次：第 6 期 (10706) 違規變異查報紀錄

變異類型—違規農業使用

第 10706 期山坡地變異 (編號 AC0610706006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AC0610706006	圖幅資訊	9723-3-048 大武崙
參考地籍	情人湖段 163 號	變異點面積	1490.22 平方公尺
中心點坐標	E:320284.57 N:2782139.17		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/11/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	基隆市政府	查報日期	12/01/2018
查證結果	違規	變異類型	違規農業使用
內容描述	疑似違規使用山坡地。		
現地照片			

變異類型—超限利用

第 10706 期山坡地變異 (編號 AH1310706030) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH1310706030	圖幅資訊	9622-2-006 高義(一)
參考地籍	蘇樂段竹腳山小段 32-32 號	變異點面積	3589.74 平方公尺
中心點坐標	E:288348.76 N:2735551.31		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/28/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	12/29/2018
查證結果	違規	變異類型	超限利用
內容描述	露營區營業		
現地照片			

變異類型—開發建築用地

第 10706 期山坡地變異 (編號 AL0510706043) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL0510706043	圖幅資訊	9521-3-003 沙鹿
參考地籍	竹林段犁份小段 32-32 號	變異點面積	2830.67 平方公尺
中心點坐標	E:206730.78 N:2682416.92		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (07/10/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/08/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	12/05/2018
查證結果	違規	變異類型	開發建築用地
內容描述	大面積整地(約 2 公頃)·打設水泥·建造停車場及貨運站		
現地照片			

變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 10706 期山坡地變異 (編號 AL1310706005) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL1310706005	圖幅資訊	9521-4-065 大甲
參考地籍	內水尾段 499-499 號	變異點面積	953.88 平方公尺
中心點坐標	E:210435.80 N:2691822.57		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/09/2018)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/21/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	11/29/2018
查證結果	違規	變異類型	修建道路或溝渠(含鐵、公路)
內容描述	鋪設水泥路面		
現地照片			

變異類型—礦、採礦

此類型無相關回報資料



變異類型—堆積土石

第 10706 期山坡地變異 (編號 AU0710706035) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AU0710706035	圖幅資訊	9620-1-100 草鼻
參考地籍	中興段 116 號	變異點面積	702.83 平方公尺
中心點坐標	E:299979.70 N:2629560.44		
前期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (09/03/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (11/11/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	花蓮縣政府	查報日期	11/29/2018
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆積土石		
現地照片			

變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 10706 期山坡地變異 (編號 AL2110706035) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL2110706035	圖幅資訊	9521-1-079 百川山 (三)
參考地籍	雪山段 521-521 號	變異點面積	9744.91 平方公尺
中心點坐標	E:245478.40 N:2690998.52		
前期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (09/03/2018)	後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (10/03/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	12/08/2018
查證結果	違規	變異類型	設置公園、遊憩用地、 運動場地或軍事訓練場
內容描述	現場原應為桂竹林園,疑經開挖並作為露營區營地使用。		
現地照片			


變異類型—設置墳墓

第 10706 期山坡地變異 (編號 AP0710706001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AP0710706001	圖幅資訊	9520-3-045 山峰
參考地籍	尖山坑段 32 號	變異點面積	2785.53 平方公尺
中心點坐標	E:210732.17 N:2614656.18		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (08/05/2018)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/15/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	雲林縣政府	查報日期	12/01/2018
查證結果	違規	變異類型	設置墳墓
內容描述	墳墓		
現地照片			



變異類型—處理廢棄物

第 10706 期山坡地變異 (編號 AL0510706044) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AL0510706044	圖幅資訊	9521-3-004 公明
參考地籍	明德段 684 號	變異點面積	4589.41 平方公尺
中心點坐標	E:207846.32 N:2682766.34		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (07/10/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/08/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市政府	查報日期	12/05/2018
查證結果	違規	變異類型	處理廢棄物
內容描述	前已有陳報各主管機關，現況為植生覆蓋之黑布。		
現地照片			

變異類型—其他開挖整地

第 10706 期山坡地變異 (編號 AG1110706014) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AG1110706014	圖幅資訊	9722-3-056 溫龍
參考地籍	清溪段 6-6 號	變異點面積	2602.09 平方公尺
中心點坐標	E:313668.24 N:2723408.73		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/07/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/28/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	12/04/2018
查證結果	違規	變異類型	其他開挖整地
內容描述	旨揭地號坐落清溪段 6-1 地號，現況有開挖整地之情事，尚無相關核准文件在案。		
現地照片			

變異類型—未依核定計畫施工

第 10706 期山坡地變異 (編號 AH0410706010) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0410706010	圖幅資訊	9622-4-047 矮坪子
參考地籍	瑞坪段 529 號	變異點面積	5282.79 平方公尺
中心點坐標	E:267624.59 N:2753875.02		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)			
後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/28/2018)			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	11/30/2018
查證結果	違規	變異類型	未依核定計畫施工
內容描述	<p>本案經查為瑞坪段 528 地號開挖施作擋土牆、鋪設碎石級配，並經查該地號之簡易水保計畫已核准，惟未依程序向主管機關申報開工許可即進場施工，已於 107 年 11 月 29 日以桃市楊農字第 1070042366 號函查報桃園市政府水務局憑辦。</p>		
現地照片			

變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

變異類型—整坡作業

第 10706 期山坡地變異 (編號 AH0710706019) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10706 期	監測類型	山坡地
變異點編號	AH0710706019	圖幅資訊	9623-2-095 嶺頂
參考地籍	舊路坑段舊路坑小段 771-771 號	變異點面積	4616.86 平方公尺
中心點坐標	E:286116.04 N:2766832.10		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (09/19/2018)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/28/2018)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	11/30/2018
查證結果	違規	變異類型	整坡作業
內容描述	東方球場廖經理表示,因為紅火蟻嚴重所以進行翻土曝曬,之後另外再種植苗木.		
現地照片			