

附錄 6

變異點查報成果—土石採取

目錄

各期變異點通報回報成果彙整	1
第 1 期 (10801) 違規變異點查報紀錄	6
第 2 期 (10802) 違規變異點查報紀錄	9
第 3 期 (10803) 違規變異點查報紀錄	11
第 4 期 (10804) 違規變異點查報紀錄	13
第 5 期 (10805) 違規變異點查報紀錄	15
第 6 期 (10806) 違規變異點查報紀錄	17

各期變異點通報回報成果彙整

土石採取通報點數量統計

各期通報點及其通報單位彙整如下。

第 1 期土石採取各配合單位通報點數量統計表

配合單位	通報點	配合單位	通報點
桃園市	1	雲林縣	2
新竹縣	13	高雄市	1
苗栗縣	29	屏東市	6
彰化縣	1	總計	53

第 2 期土石採取各配合單位通報點數量統計表

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	4	高雄市	2
苗栗縣	18	屏東縣	2
雲林縣	2	總計	28

第 3 期土石採取各配合單位通報點數量統計表

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	1	雲林縣	1
苗栗縣	13	屏東縣	2
彰化縣	2	總計	19

第 4 期土石採取各配合單位通報點數量統計表

配合單位	通報點	配合單位	通報點
苗栗縣	6	高雄市	1
彰化縣	1	總計	8

第 5 期土石採取各配合單位通報點數量統計表

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	3	高雄市	2
苗栗縣	1	屏東縣	1
雲林縣	1	總計	8

第 6 期土石採取各配合單位通報點數量統計表

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	1	南投縣	2
苗栗縣	12	屏東縣	4
總計		19	

土石採取變異點回報成果統計

變異點回報成果統計表

通報情形	查證成果	期別						總計
		第 1 期 (10801)	第 2 期 (10802)	第 3 期 (10803)	第 4 期 (10804)	第 5 期 (10805)	第 6 期 (10806)	
已回報點數	合法	45	21	14	6	8	13	107
	違規	3	2	1	1	0	3	10
	無法 現場查驗	5	5	4	1	0	2	17
	不屬其 管轄範圍	0	0	0	0	0	0	0
	小計	53	28	19	8	8	18	134
未回報點數		0	0	0	0	0	1	1
總計		53	28	19	8	8	19	135
違規案件比率		5.7%	7.1%	5.3%	12.5%	0%	16.7%	7.5% (平均)

資料統計至 109 年 01 月 14 日

土石採取變異點回報類型統計

變異點回報類型統計表

變異類型	變異點數												小計		總計
	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		第 5 期		第 6 期				
	合 法	違 規	合 法	違 規	合 法	違 規	合 法	違 規	合 法	違 規	合 法	違 規	合 法	違 規	
整地	13	2	6	2	4	0	6	1	3	0	8	1	40	6	46
盜採砂石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
傾倒 廢棄物、土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
違建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
種植	13	1	11	0	1	0	0	0	0	0	2	0	27	1	28
堆積土石	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	4
核准之興辦 事業、工程	13	0	3	0	7	0	0	0	4	0	3	0	30	0	30
自然崩塌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	6	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	9	0	9
總計	45	3	21	2	14	1	6	1	8	0	13	3	107	10	117

資料統計至 109 年 01 月 14 日

第 1 期 (10801) 違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例




變異類型—整地

第 10801 期土石採取變異 (編號 90510801003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10801 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510801003	圖幅資訊	9418-2-009 大坵
參考地籍	九清段 1340 號	變異點面積	4349.04 平方公尺
中心點坐標	E:195813.88 N:2515989.17		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (08/05/2018)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (12/20/2018)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局屏東縣	查報日期	03/29/2019
查證結果	合法	變異類型	整地
內容描述	整地清除雜草		
現地照片			

變異類型—種植

第 10801 期土石採取變異 (編號 90510801060) 查證回報成果




變異點資訊			
變遷期別	10801 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510801060	圖幅資訊	9520-4-095 林內
參考地籍	中山段 572 號	變異點面積	1124.91 平方公尺
中心點坐標	E:209676.98 N:2627478.79		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (10/15/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (01/28/2019)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局雲林縣	查報日期	04/16/2019
查證結果	合法	變異類型	種植
內容描述	經現場勘查，中山段 572 地號係農地整地種植作物，尚無發現涉及土石採取法相關規定		
現地照片			

第 2 期 (10802) 違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—整地

第 10802 期土石採取變異 (編號 90510802031) 查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	10802 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510802031	圖幅資訊	9521-1-033 鹿湖
參考地籍	新雞隆段 2034-9 號	變異點面積	11471.47 平方公尺
中心點坐標	E:231369.30 N:2701536.33		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (10/21/2018)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/12/2019)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	06/18/2019
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	擅自開挖整地		
現地照片			

第 3 期 (10803) 違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—堆積土石

第 10803 期土石採取變異 (編號 90510803048) 查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	10803 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510803048	圖幅資訊	9522-2-066 明德水庫
參考地籍	仁隆段 875-8 號	變異點面積	2811.61 平方公尺
中心點坐標	E:237793.08 N:2718792.75		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/12/2019)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (05/12/2019)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	06/19/2019
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆置土石，移請水保單位查勘		

第 4 期 (10804) 違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—整地

第 10804 期土石採取變異 (編號 90510804021) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10804 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510804021	圖幅資訊	9521-1-007 八卦
參考地籍	八角林段 443-1 號	變異點面積	9913.18 平方公尺
中心點坐標	E:240599.96 N:2708395.94		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (03/12/2019)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (07/17/2019)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	08/28/2019
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請擅自整坡		

第 5 期 (10805) 違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例




本期無違規變異點

第 6 期 (10806) 違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例



變異類型—堆積土石

第 10806 期土石採取變異 (編號 90510806053) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10806 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510806053	圖幅資訊	9521-1-002 銅鑼
參考地籍	客屬段 1067 號	變異點面積	11399.24 平方公尺
中心點坐標	E:229144.29 N:2707822.92		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/09/06)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/10/23)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	12/31/2019
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆置土石		
現地照片			

變異類型—整地

第 10806 期土石採取變異 (編號 90510806059) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10806 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510806059	圖幅資訊	9521-1-024 龍船
參考地籍	大湖段 1034-68 號	變異點面積	2954.31 平方公尺
中心點坐標	E:233305.82 N:2702641.02		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/07/17)		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2019/11/07)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	12/31/2019
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經許可擅自開挖整地，移請本府水保單位查處。		
現地照片	