

附錄 7

變異點查報成果—土石採取

目錄

各期變異點查報成果彙整	1
通報點數量統計	2
變異點查報成果統計	5
變異點查報類型統計	6
10901 期違規變異點查報紀錄.....	8
變異類型—違建	9
10902 期違規變異點查報紀錄.....	10
變異類型—整地	11
變異類型—違建	12
變異類型—堆積土石	13
變異類型—其他	14
10903 期違規變異點查報紀錄.....	15
變異類型—整地	16
變異類型—違建	17
變異類型—堆積土石	18
10904 期違規變異點查報紀錄.....	19
變異類型—堆積土石	20
10905 期違規變異點查報紀錄.....	21
變異類型—整地	22
10907 期違規變異點查報紀錄.....	23
變異類型—整地	24
10909 期違規變異點查報紀錄.....	25
變異類型—堆積土石	26
10911 期違規變異點查報紀錄.....	27
變異類型—違建	28

10912 期違規變異點查報紀錄	29
變異類型—整地.....	30
變異類型—其他.....	31

各期變異點查報成果彙整

通報點數量統計

10901 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	2	高雄市	1
苗栗縣	10	屏東縣	1
雲林縣	1	總計	15

10902 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	1	高雄市	1
苗栗縣	13	屏東縣	1
南投縣	1	總計	17

10903 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
苗栗縣	9	雲林縣	1
總計		10	

10904 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	1	雲林縣	1
苗栗縣	6	高雄市	2
總計		10	

10905 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
苗栗縣	11	高雄市	1
雲林縣	1	屏東縣	1
總計		14	

10906 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	1	高雄市	1
苗栗縣	6	總計	8

10907 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
苗栗縣	13	高雄市	1
總計		14	

10908 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	2	高雄市	1
苗栗縣	8	總計	11

10909 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
苗栗縣	13	屏東縣	2
彰化縣	1	總計	8

10910 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	2	彰化縣	3
苗栗縣	2	高雄市	1
南投縣	1	屏東縣	1
總計		10	

10911 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
新竹縣	4	高雄市	3
苗栗縣	10	屏東縣	1

雲林縣	1	總計	19
-----	----------	----	-----------

10912 期

配合單位	通報點	配合單位	通報點
桃園市	1	高雄市	2
苗栗縣	13	屏東縣	1
總計		17	

變異點查報成果統計

變異點查報成果統計表

	查證 成果	期別												總計
		10901	10902	10903	10904	10905	10906	10907	10908	10909	10910	10911	10912	
已回報變異點數	合法	14	11	7	9	11	7	13	11	7	9	16	13	128
	違規	1	4	3	1	1	0	1	0	1	0	1	2	15
	無法 現場查驗	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	7
	不屬其 管轄範圍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	15	17	10	10	14	8	14	11	8	7	14	2	150
未回報點數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	15	3
總計	15	17	10	10	14	8	14	11	8	10	19	17	153	
違規發現率	6.7%	23.5%	30%	10%	7.1%	0%	7.1%	0%	12.5%	0%	5.6%	12.5%	10% (平均)	

資料統計至 110 年 01 月 19 日

變異點查報類型統計

變異點查報類型統計表（10901 期至 10906 期）

變異類型	變異點數												小計	
	10901		10902		10903		10904		10905		10906			
	合法	違規	合法	違規										
整地	8	0	3	1	1	1	1	0	2	1	6	0	21	3
盜採砂石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
傾倒廢棄物、土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
違建	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
種植	1	0	6	1	6	0	5	0	4	0	1	0	23	1
堆積土石	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	3
核准之興辦事業、工程	5	0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	13	0
自然崩塌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
總計	14	1	11	4	7	3	9	1	11	1	7	0	59	10

資料統計至 110 年 01 月 19 日

變異點查報類型統計表（10907 期至 10912 期）

變異類型	變異點數												小計		總計
	10907		10908		10909		10910		10911		10912				
	合法	違規	合法	違規											
整地	6	1	7	0	4	0	4	0	6	0	11	1	38	2	64
盜採砂石	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
傾倒廢棄物、土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
違建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
種植	4	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	11	0	35
堆積土石	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5
核准之興辦事業、工程	2	0	4	0	1	0	2	0	4	0	1	0	14	0	27
自然崩塌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	6	1	9
總計	13	1	11	0	7	1	9	0	16	1	13	2	69	5	150


資料統計至 110 年 01 月 19 日

10901 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—違建

第 10901 期土石採取變異（編號 90510901034）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	10901 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510901034	圖幅資訊	9522-2-094 上大坑
參考地籍	南河段 1142 號	變異點面積	1878.58 平方公尺
中心點坐標	E:233436.55 N:2712788.66		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2019/09/26)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/11/30)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/02/26
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	疑似未經許可施設資材室		
現地照片			

10902 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例



變異類型—整地

第 10902 期土石採取變異（編號 90510902066）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10902 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510902066	圖幅資訊	9522-2-096 大坡塘
參考地籍	北河段 431-67 號	變異點面積	6705.27 平方公尺
中心點坐標	E:237812.00 N:2712691.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/11/11)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/01/09)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/03/30
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	開挖整地行為 擬請水保單位查察。		
現地照片			


變異類型—違建

第 10902 期土石採取變異（編號 90510902060）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10902 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510902060	圖幅資訊	9521-1-023 新雞隆
參考地籍	新雞隆段 1480 號	變異點面積	2866.69 平方公尺
中心點坐標	E:232050.00 N:2703318.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/11/30)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/01/02)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/03/30
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	整地種植生薑 擬請水保單位查察。		
現地照片			

變異類型—堆積土石

第 10902 期土石採取變異（編號 90510902056）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10902 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510902056	圖幅資訊	9521-1-021 雙草湖
參考地籍	雙草湖段 370-8 號	變異點面積	2743.23 平方公尺
中心點坐標	E:226074.00 N:2702406.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/10/23)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/01/08)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/03/30
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆置土石		
現地照片			

變異類型—其他

第 10902 期土石採取變異（編號 90510902062）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10902 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510902062	圖幅資訊	9521-1-032 大坪
參考地籍	雙連潭段 156 號	變異點面積	633.85 平方公尺
中心點坐標	E:227989.00 N:2700090.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/10/23)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/01/02)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/03/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	整地及堆放貨置		
現地照片			

10903 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例


變異類型—整地

第 10903 期土石採取變異（編號 90510903050）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10903 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510903050	圖幅資訊	9521-1-024 龍船
參考地籍	大湖段 1049-14 號	變異點面積	5246.57 平方公尺
中心點坐標	E:233105.00 N:2702764.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/01/09)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/02/10)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/05/14
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經許可開挖整地，移請水保持為妥處		
現地照片			

變異類型—違建

第 10903 期土石採取變異（編號 90510903053）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10903 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510903053	圖幅資訊	9522-2-075 天花湖
參考地籍	頭屋段 1092-44 號	變異點面積	769.18 平方公尺
中心點坐標	E:235161.00 N:2718338.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/11/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/02/10)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/05/14
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	施設鐵皮屋，移請本府相關業務單位妥處		
現地照片			

變異類型—堆積土石

第 10903 期土石採取變異（編號 90510903044）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10903 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510903044	圖幅資訊	9521-1-001 九湖
參考地籍	九湖北段 539 號	變異點面積	1284.38 平方公尺
中心點坐標	E:226509.00 N:2707904.00		
<p>前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/11/30)</p> 		<p>後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/02/10)</p> 	
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/05/14
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	疑似未經許可擅自填土		
現地照片			

10904 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—堆積土石

第 10904 期土石採取變異（編號 90510904040）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	10904 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510904040	圖幅資訊	9520-4-081 饒平
參考地籍		變異點面積	1970.2 平方公尺
中心點坐標	E:201134.00 N:2631628.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2019/12/12)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/03/01)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局雲林縣	查報日期	2020/06/01
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	經現場勘查，本案提供變異點位置有堆置不明土石，俟查明地號後移由土地主管機關辦理後續。		
現地照片			

10905 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—整地

第 10905 期土石採取變異（編號 90510905037）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	10905 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510905037	圖幅資訊	9521-1-032 大坪
參考地籍	新雞隆段 2627 號	變異點面積	1190.52 平方公尺
中心點坐標	E:228861.00 N:2701457.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/02/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/03/26)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/05/20
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請開挖整地，將移請水保單位妥處		
現地照片			

10907 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—整地

第 10907 期土石採取變異（編號 90510907065）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	10907 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510907065	圖幅資訊	9522-2-075 天花湖
參考地籍	枋寮坑段 300 號	變異點面積	6043.28 平方公尺
中心點坐標	E:237144.00 N:2718683.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/01/02)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/06/05)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/08/12
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請設施便道及整地		
現地照片			

10909 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—堆積土石

第 10909 期土石採取變異（編號 90510909033）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10909 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510909033	圖幅資訊	9521-1-002 銅鑼
參考地籍	客屬段 1079 號	變異點面積	6716.12 平方公尺
中心點坐標	E:229251.00 N:2707740.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/06/05)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/08/06)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/09/28
查證結果	違規	變異類型	堆積土石
內容描述	堆置砂石及廢棄貨櫃屋等物品		
現地照片			

10911 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—違建

第 10911 期土石採取變異（編號 90510911017）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10911 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510911017	圖幅資訊	9518-4-033 廣興
參考地籍	廣林段 1186 號	變異點面積	1531.93 平方公尺
中心點坐標	E:205341.00 N:2534148.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/07/18)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/10/05)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局高雄市	查報日期	2020/11/23
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	本案為未經申請許可興建農業資材室未涉違反土石採取法		
現地照片			

10912 期違規變異點查報紀錄

各期不同變異類型的違規查報紀錄之代表案例

變異類型—整地

第 10912 期土石採取變異（編號 90510912044）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10912 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510912044	圖幅資訊	9521-1-027 新興(四)
參考地籍	高熊段 74 號	變異點面積	1786.29 平方公尺
中心點坐標	E:241006.00 N:2702650.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/08/01)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/10/27)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局苗栗縣	查報日期	2020/12/17
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經許可擅自開挖整地施設平台，移請本府水保單位妥處		
現地照片			

變異類型—其他

第 10912 期土石採取變異（編號 90510912061）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	10912 期	監測類型	土石採取
變異點編號	90510912061	圖幅資訊	9622-4-024 富岡(東部)
參考地籍	富岡段 1015 號	變異點面積	2893.16 平方公尺
中心點坐標	E:258092.00 N:2758111.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/09/22)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/01)	
			
回報資訊			
權責單位	礦務局桃園市	查報日期	2020/12/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場無施工機具、人員，僅堆置整地後遺留廢棄物(木材、竹、樹木等)。		
現地照片	 <p>土地無盜採土石之情事</p>		

