附錄 5

變異點查報成果—中央管河川水庫


目錄

11001 期查報成果	4
衛星影像使用	5
違規變異查報紀錄	6
110013 期查報成果	16
衛星影像使用	17
違規變異查報紀錄	18
11002 期查報成果	22
衛星影像使用	23
違規變異查報紀錄	24
110023 期查報成果	
衛星影像使用	30
違規變異查報紀錄	31
11003 期查報成果	33
衛星影像使用	34
違規變異查報紀錄	35
110033 期查報成果	43
衛星影像使用	44
違規變異查報紀錄	45
11004 期查報成果	52
衛星影像使用	53
違規變異查報紀錄	54
110043 期查報成果	60
衛星影像使用	61
違規變異查報紀錄	62
11005 期查報成果	69
衛星影像使用	70

違規變異查報紀錄	71
110053 期查報成果	75
衛星影像使用	76
違規變異查報紀錄	77
11006 期查報成果	83
衛星影像使用	84
違規變異查報紀錄	85
110063 期查報成果	106
衛星影像使用	107
違規變異查報紀錄	108
11007 期查報成果	111
衛星影像使用	112
違規變異查報紀錄	113
110073 期查報成果	117
衛星影像使用	118
違規變異查報紀錄	119
11008 期查報成果	121
衛星影像使用	122
違規變異查報紀錄	123
110083 期查報成果	125
衛星影像使用	126
違規變異查報紀錄	127
11009 期查報成果	135
衛星影像使用	136
違規變異查報紀錄	137
110093 期查報成果	139
衛星影像使用	140
違規變異查報紀錄	141

11010 期查報成果	
衛星影像使用	151
違規變異查報紀錄	152
110103 期查報成果	157
衛星影像使用	158
違規變異查報紀錄	159
11011 期查報成果	163
衛星影像使用	164
違規變異查報紀錄	165
110113 期查報成果	166
衛星影像使用	167
違規變異查報紀錄	168
11012 期查報成果	172
衛星影像使用	173
違規變異查報紀錄	174
110123 期查報成果	
衛星影像使用	186
違規變異查報紀錄	187





第11001期中央管河川水庫變異(編號20311001011)查證回報成果

	變異點	占資訊	
變遷期別	11001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20311001011	圖幅資訊	9521-3-080 桐林
参考地籍	霧峰 2628_1 號	變異點面積	460.72 平方公尺
中心點坐標	E:222065.00 N:2662721.	00	


前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2020/10/01)



後期衛星影像(SPOT7)

拍攝日期 (2020/12/01)



彩色航照圖



電子地圖



	回報	資訊	
權責單位	第三河川局	查報日期	2021/01/29
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	已製作取締紀錄		

現地照片	

第11001期中央管河川水庫變異(編號21011001003)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011001003	圖幅資訊	9622-1-024 三鶯大橋
参考地籍		變異點面積	739.12 平方公尺
中心點坐標	E:284043.00 N:2758803.	00	

拍攝日期 (2020/09/23)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/02/01
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	新北市清潔隊因應過年大型家具費棄物增加所臨時堆積處		
	擬函請新北市環保局提出日	申請	

	現地照片	
--	------	--

第11001期中央管河川水庫變異(編號21011001004)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011001004	圖幅資訊	9622-1-025 三峽
參考地籍 變異點面積 4076.46 平方公尺			
中心點坐標 E:285437.00 N:2760155.00			


拍攝日期 (2020/11/01)



後期衛星影像 (SP0T6) 拍攝日期 (2020/12/13)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/01/29
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	應為廠區拆除遺留費棄物		
	私地		

現地照片	
------	--

第11001期中央管河川水庫變異(編號21111001001)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111001001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡一段 3-17 號	變異點面積	694.59 平方公尺
中心點坐標 E:300142.00 N:2756675.00			

拍攝日期 (2020/11/02)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/02/03
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似有開挖整地之情事,本局以110年2月9日水臺管字第11002003460號		
	函請主管機關依權責處理。		

¥

第11001期中央管河川水庫變異(編號21111001002)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111001002	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡一段 31-25 號	變異點面積	821.6 平方公尺
中心點坐標 E:300125.00 N:2756409.00			

拍攝日期 (2020/11/02)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/02/03
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似有開挖整地之情事,本局以110年2月9日水臺管字第11002003470號		
	函請主管機關依權責處理。		

現地照片	
------	--





第 110013 期中央管河川水庫變異 (編號 209110013001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	209110013001	圖幅資訊	9619-2-031 復興
參考地籍		變異點面積	2281.2 平方公尺
中心點坐標 E:276530.00 N:2562086.00			

前期衛星影像 (SPOT7)


拍攝日期 (2020/11/02)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/12/17)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第九河川局	查報日期	2021/02/02
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現場查證係現地整地,周邊查訪均不知何人所為現場將豎立告示牌此案列重		
	點巡查加強巡防		

現地照片	

第 110013 期中央管河川水庫變異 (編號 211110013002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110013002	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
参考地籍	楣子寮段小粗坑小段 0037-0017 號	變異點面積	1422.57 平方公尺
中心點坐標 E:325298.00 N:2762848.00			

拍攝日期 (2020/11/19)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/12/29)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/02/08
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查疑似違規整地,本局以110年2月8日水臺管字第11002003620號函請		
	主管機關依權責處理。		

現地照片	
------	--





第11002期中央管河川水庫變異(編號21111002005)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11002 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111002005	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳	
参考地籍	九芎林段九芎林小段 0080-0000 號	變異點面積	700.71 平方公尺	
中心點坐標 E:320148.00 N:2757749.00				

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2020/11/22)



後期衛星影像(SPOT6)

拍攝日期 (2021/01/13)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/02/23	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述經查疑似違規整地及鋪設水泥路面,後續函請主管機關依權責處理。				



第11002期中央管河川水庫變異(編號21111002006)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11002 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111002006	圖幅資訊	9722-4-032 龜山	
參考地籍	濛濛谷段 0678-0000 號	變異點面積	2737.97 平方公尺	
中心點坐標 E:303678.00 N:2757124.00				



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/01/13)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/03/16
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	比對衛星前後照片及現場狀況,疑似整地並鋪設混凝土地面		
現地照片			

第11002期中央管河川水庫變異(編號21111002008)查證回報成果

	變多	異點資訊		
變遷期別	11002 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111002008	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林	
参考地籍	九芎林段鶯子瀨小段 0060-0000 號	變異點面積	2481.85 平方公尺	
中心點坐標	E:320668.00 N:27569	16. 00		
前期衛星影像(SI	POT6)	後期衛星影像(S	POT6)	
拍攝日期(2020/		拍攝日期(2021/		
彩色航照圖		電子地圖	21111002008	
	回	報資訊		
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/02/26	
查證結果	違規	變異類型	種植	
		經查疑似茶園更新,後續函請主管機關依權責處理。		

現地照片	
------	--





第 110023 期中央管河川水庫變異 (編號 206110023008) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110023 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	206110023008	圖幅資訊	9419-2-024 官田	
参考地籍	社子 757 號	變異點面積	638.3 平方公尺	
中心點坐標 E:182906.00 N:2564945.00				

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2020/12/01)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/01/16)



彩色航照圖








回報資訊				
權責單位	第六河川局	查報日期	2021/03/03	
查證結果	違規	變異類型	違建	

內容描述	經查為(官田溪)臺南市官田區社子段 757 地號,係民眾經官田區公所同意設置農業資材室,職等已於 110 年 01 月 20 日取締該地主,並限期 110 年 03 月 30 日前回復原狀。
現地照片	





建祝爱共旦 報紀 郵				
第 11003 期中央管河川水庫變異 (編號 21011003002) 查證回報成果				
	變異	異點資訊		
變遷期別	11003 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21011003002	圖幅資訊	9622-1-026 横溪	
參考地籍		變異點面積	7006.64 平方公尺	
中心點坐標	E:290009.00 N:2760267.00			
前期衛星影像	(SP0T6)	後期衛星影像(SPOT7)	
拍攝日期(20	20/11/22)	拍攝日期 (2021)	/02/05)	
彩色航照圖		電子地圖	電子地圖	





回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/03/25
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述 場區範圍,內部整理			



第11003期中央管河川水庫變異(編號21111003001)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111003001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
参考地籍	秀岡一段 0028-0023 號	變異點面積	4357.26 平方公尺
中心點坐標	E:300043.00 N:2756332.	00	

拍攝日期 (2020/11/22)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/02/01)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/03/31	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述	疑似有開挖整地之情事,掛	疑發函請新北市政府本權	皇青卓處。	

現地照片	
------	--

第11003期中央管河川水庫變異(編號21111003002)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111003002	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
参考地籍	平廣段 0008-0069 號	變異點面積	2357.3 平方公尺
中心點坐標	E:299071.00 N:2755146.	00	

拍攝日期 (2020/11/22)



後期衛星影像 (SP0T6) 拍攝日期 (2021/02/01)




彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/03/31	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	本案土地使用管理單位為 片,以利後續回報作業進行			



第11003期中央管河川水庫變異(編號21111003006)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111003006	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
参考地籍	華城一段 0045-0000 號	變異點面積	2701.13 平方公尺
中心點坐標	E:300796.00 N:2758347.	00	

拍攝日期 (2021/01/13)



後期衛星影像 (SP0T6) 拍攝日期 (2021/02/01)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/15	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述	疑似有開挖整地之情事,掛	疑發函請新北市政府本權	崔貴卓處。	







第 110033 期中央管河川水庫變異 (編號 211110033001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110033001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍		變異點面積	760.19 平方公尺
中心點坐標 E:298043.00 N:2741075.00			

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/01/13)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/24)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/28	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	因現況大門深鎖,後續擬指	睪日採空拍機現勘		
現地照片				

第 110033 期中央管河川水庫變異 (編號 211110033003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110033 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110033003	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段小粗坑小段	變異點面積	1010.27 平方公尺
中心點坐標	E:304614.00 N:2758396.	00	

拍攝日期 (2021/02/01)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/21)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/14	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	已發函文請新北市政	府本權責卓處(水臺管字	第 11002013350 號)	

現地照片	
------	--

第 110033 期中央管河川水庫變異 (編號 211110033009) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110033 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110033009	圖幅資訊	9722-4-032 龜山	
参考地籍	長福段 657 號	變異點面積	450.23 平方公尺	
中心點坐標 E:303790.00 N:2756510.00				

拍攝日期 (2021/01/13)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/21)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/14
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經查土地使用分區,係屬變更台北水源特定區計畫之農業區,本局建管課將		
	派員現場勘查是否有新增違規事項。		



第 110033 期中央管河川水庫變異 (編號 211110033011) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110033 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110033011	圖幅資訊	9722-4-042 烏來(一)	
参考地籍	堰堤段 295 號	變異點面積	2447.78 平方公尺	
中心點坐標 E:304301.00 N:2753142.00				

拍攝日期 (2021/02/01)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/21)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/04/08	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述	疑似有邊坡開挖整地之情事,已發函請新北市政府本權責卓處(水臺管字第 11002013130號)			







第11004期中央管河川水庫變異(編號20311004002)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11004 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20311004002	圖幅資訊	9521-3-075 快官
参考地籍	福田 R12 號	變異點面積	1337.52 平方公尺
中心點坐標 E:210577.00 N:2662826.00			

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2021/02/02)



後期衛星影像 (SP0T6) 拍攝日期 (2021/03/09)



彩色航照圖







回報資訊				
權責單位	第三河川局	查報日期	2021/04/21	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	F描述 1. 經查係福田段 12、13 地號私有土地堆置堆置營建剩餘土石,級有佔用部分河川公地。			

	2. 本件將彙整相關資料後,函送司法機關偵辦。
現地照片	


第11004期中央管河川水庫變異(編號21011004004)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11004 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21011004004	圖幅資訊	9622-1-061 頂寮	
参考地籍		變異點面積	1220.36 平方公尺	
中心點坐標 E:275368.00 N:2748163.00				


拍攝日期 (2020/12/18)



後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2021/03/11)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/04/22	
查證結果	違規	變異類型	種植	
內容描述 出入口有門禁設施函請市府查明				

現地照片	

第11004期中央管河川水庫變異(編號21111004001)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11004 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111004001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	羅培段 0065-0000 號	變異點面積	1134.05 平方公尺
中心點坐標 E:299023.00 N:2743269.00			

拍攝日期 (2021/02/01)



後期衛星影像(SPOT6)



彩色航照圖





電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/07/2021	
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土	
內容描述	內容描述 經查現況疑似有事業廢棄物堆置情事,擬發函請新北市政府本權責卓處			







第 110043 期中央管河川水庫變異 (編號 211110043001) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110043 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110043001	圖幅資訊	9622-1-089 福山(四)	
参考地籍	福山段 0661-0000 號	變異點面積	1043.51 平方公尺	
中心點坐標	E:297996.00 N:2741007.00			

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/01/13)



後期衛星影像 (SPOT6)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/18/2021	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	現況大門深鎖,原定採空拍機拍攝,但近期疫情嚴峻,將延期擇日現勘。			
現地照片				

第 110043 期中央管河川水庫變異 (編號 211110043002) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110043 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110043002	圖幅資訊	9722-4-021 直潭	
參考地籍	直潭段塗潭小段 0010- 0001 號	變異點面積	1060.34 平方公尺	
中心點坐標 E:302082.00 N:2759711.00				

拍攝日期 (2021/03/11)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/29)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/17/2021	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述 現場疑似未經申請鋪設水泥鋪面及設置貨櫃屋,擬發函請新北市政府卓處。				

現地照片	

第 110043 期中央管河川水庫變異 (編號 211110043003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110043 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110043003	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
参考地籍	長福段 0635-0000 號	變異點面積	865.88 平方公尺
中心點坐標 E:303687.00 N:2756458.00			

拍攝日期 (2021/03/11)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/29)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/13/2021	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	土地邊坡疑似未經申請許可處	丁擅自堆疊水泥塊,擬 發	·函請新北市政府本權責卓	



第 110043 期中央管河川水庫變異 (編號 211110043004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110043 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110043004	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
参考地籍	長福段 0654-0004 號	變異點面積	699.25 平方公尺
中心點坐標 E:303762.00 N:2756440.00			

拍攝日期 (2021/02/01)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/29)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/13/2021	
查證結果	違規	變異類型	違建	
內容描述	疑似未經申請擅自鋪設混凝土地坪及搭建鐵皮屋,擬內會本局建管課本權責			
	卓處			

現地照片	





第11005期中央管河川水庫變異(編號20311005004)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11005 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	20311005004	圖幅資訊	9520-4-050 撻子灣	
參考地籍		變異點面積	412.35 平方公尺	
中心點坐標 E:223150.00 N:2643137.00				

前期衛星影像(SPOT7)

拍攝日期 (2021/02/02)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/11)



彩色航照圖







回報資訊				
權責單位	第三河川局	查報日期	05/24/2021	
查證結果	違規	變異類型	違建	
內容描述	本案屬舊有建物,前已清查已於河川區排管理系統違規行為排除列管編號 20904 辦理在案			

現地照片	


第11005期中央管河川水庫變異(編號21011005002)查證回報成果

	9	變異點資訊		
變遷期別	11005 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21011005002	圖幅資訊	9622-1-033 大尖湖	
參考地籍		變異點面積	725.28 平方公尺	
中心點坐標	E:280886.00 N:275	E:280886.00 N:2756631.00		
前期衛星影像(SPOT6)	後期衛星影像(後期衛星影像(SPOT6)	
拍攝日期(2021)	/01/13)	拍攝日期 (2021)	拍攝日期(2021/04/13)	
彩色航照圖		電子地圖		
	24.01.1dH5.042		2/011005002	
		回報資訊		
權責單位	第十河川局	查報日期	05/21/2021	
查證結果	違規	變異類型	違建	

現地照片	
------	--



衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 110053 期中央管河川水庫變異 (編號 202110053023) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	202110053023	圖幅資訊	9622-4-093 三重埔
参考地籍	竹東	變異點面積	2560.82 平方公尺
中心點坐標 E:257522.00 N:2738483.00			

前期衛星影像 (SPOT6)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/20)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	06/08/2021
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	未登錄土地於110年3月16日,遭傾倒事業廢棄物,已製作筆錄及現場會勘,		
	目前檢警環偵辦中,後續追蹤辦理.		

現地照片	

第 110053 期中央管河川水庫變異 (編號 210110053004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210110053004	圖幅資訊	9622-1-051 內柵
参考地籍		變異點面積	6255.79 平方公尺
中心點坐標 E:276244.00 N:2749823.00			

拍攝日期 (2021/01/19)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/20)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	05/27/2021
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	河川區域內違規整地		

現地照片		
------	--	--

第 110053 期中央管河川水庫變異 (編號 211110053001) 查證回報成果

., .,		, —		
變異點資訊				
變遷期別	110053 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110053001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭	
參考地籍	直潭段塗潭小段 0027- 0000 號	變異點面積	2458.39 平方公尺	
中心點坐標 E:302108.00 N:2759573.00				
前期衛星影像 (SPOT6)		後期衛星影像 (SPOT7)	

拍攝日期 (2021/02/01)



拍攝日期 (2021/04/26)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	05/28/2021
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況地坪有舗設碎石供停車場使用,疑似有違反土管要點規定之情事,後續		
	擬發函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片	



衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第11006期中央管河川水庫變異(編號20411006003)查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20411006003	圖幅資訊	9520-3-079 豐山(三)
參考地籍	草嶺	變異點面積	823.73 平方公尺
中心點坐標	E:219559.00 N:2607943.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/04/13)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/06)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第四河川局	查報日期	2021/06/24
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	1、經查係河川區域內未經申請許可種植蔬菜之行為。		
	2、本案擬依違反水利法相關規定查處辦理。		

	3、擬陳閱後錄案存查。
現地照片	


第11006期中央管河川水庫變異(編號20511006025)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20511006025	圖幅資訊	9519-4-013 番路
参考地籍		變異點面積	1102.23 平方公尺
中心點坐標 E:204068.00 N:2594425.00			

拍攝日期 (2021/01/10)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/15)



彩色航照圖







回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	2021/06/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	放置木屑等物。		

	現地照片	
--	------	--

第11006期中央管河川水庫變異(編號21011006003)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011006003	圖幅資訊	9622-1-051 內柵
参考地籍		變異點面積	401.31 平方公尺
中心點坐標 E:277405.00 N:2751697.00			


拍攝日期 (2021/01/19)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/15)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/06/18
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	未經許可整地		

現地照片	
------	--

第11006期中央管河川水庫變異(編號21011006012)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011006012	圖幅資訊	9723-3-015 南勢
参考地籍		變異點面積	3746.86 平方公尺
中心點坐標 E:311217.00 N:2790347.00			

拍攝日期 (2021/02/01)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/06/21
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	描述 未申請案件 將函請新北市高灘地工程管理處查明妥處		1 妥處

現地照片	
	N 301 1175

第11006期中央管河川水庫變異(編號21111006001)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006001	圖幅資訊	9622-1-070 喀博山(一)
參考地籍	信賢段 0374-0000 號	變異點面積	1666.9 平方公尺
中心點坐標 E:300471.00 N:2746964.00			

拍攝日期 (2021/03/11)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/06/30
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	現況疑似有開挖整地之情事,擬發函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片	
------	--

第11006期中央管河川水庫變異(編號21111006002)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006002	圖幅資訊	9722-4-018 磨石坑
参考地籍	坑子口段樹梅嶺小段 0072-0003 號	變異點面積	1254.35 平方公尺
中心點坐標 E:319309.00 N:2761251.00			

拍攝日期 (2021/01/13)



後期衛星影像 (SP0T6) 拍攝日期 (2021/05/02)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/06/24
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似整地已函送新北市政府水臺管字第 11002018880 號		

現地照片	
------	--

第11006期中央管河川水庫變異(編號21111006005)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	濛濛谷段 0255-0000 號	變異點面積	934.8 平方公尺
中心點坐標 E:304314.00 N:2757762.00			



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/10)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/06/21	
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土	
內容描述 經查現況疑似有事業廢棄物堆置情事,擬發函請新北市政府本權責卓處				


現地照片	
------	--

第11006期中央管河川水庫變異(編號21111006008)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006008	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	平廣段 0001-0000 號	變異點面積	1555.19 平方公尺
中心點坐標 E:303325.00 N:2755443.00			



後期衛星影像(SPOT7)



彩色航照圖



電子地圖



	回報資訊			
	權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/06/21
	查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述 經查現況疑似有事業廢棄物堆置情事,擬發函請新北市政府本權責卓處			f北市政府本權責卓處	



第11006期中央管河川水庫變異(編號21111006011)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006011	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
参考地籍	鰎魚堀段鰎魚堀小段 0479-0062 號	變異點面積	877.82 平方公尺
中心點坐標 E:320125.00 N:2756541.00			


拍攝日期 (2021/03/11)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/10)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/07/02
查證結果	違規	變異類型	種植
內容描述	疑似伐木種茶,已函送新北市政府110/07/02水臺管字第11002019230號		

現地照片	

	變異點	站資訊	
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006012	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	九芎林段石醴小段 0037- 0027 號	變異點面積	896.72 平方公尺
中心點坐標	E:321186.00 N:2756193.	3. 00	
前期衛星影像(SPOT6)		後期衛星影像 (SPOT6)	
拍攝日期 (2021/01/13)		拍攝日期(2021/05/	02)





電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/07/15
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	鋪設混凝土		

現地照片	
------	--

第11006期中央管河川水庫變異(編號21111006013)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111006013	圖幅資訊	9722-4-066 桶後(一)
参考地籍	桶后段 0066-0000 號	變異點面積	1148.86 平方公尺
中心點坐標	中心點坐標 E:314450.00 N:2747860.00		



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/05/10)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/06/22
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因本案土地使用管理單位為林務局,已請該局協助現勘並提供相關資料及照		
	片。(110.6.22 水臺管字第 11002018660 號)		
現地照片			



衛星影像使用



第 110063 期中央管河川水庫變異 (編號 210110063008) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210110063008	圖幅資訊	9623-2-080 三重市
參考地籍		變異點面積	792.44 平方公尺
中心點坐標 E:300122.00 N:2771687.00			

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/03/11)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/23)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/06/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	台北市政府工務局水利工程	呈處工程未申請河川公地	2使用



第 110063 期中央管河川水庫變異 (編號 211110063001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110063 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110063001	圖幅資訊	9622-1-089 福山(四)
參考地籍	羅培段 0125-0000 號	變異點面積	6781.91 平方公尺
中心點坐標	E:297597.00 N:2741154.	00	

前期衛星影像(SPOT6)

拍攝日期 (2021/03/25)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/23)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/06/30
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況大門深鎖,原定採空打	白機拍攝,但近期疫情嚴	送峻,將延期擇日現勘。
現地照片			





第 11007 期中央管河川水庫變異(編號 21111007003)查證回報成果				
	變異點資訊			
變遷期別	11007期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111007003	圖幅資訊	9722-4-021 直潭	
參考地籍	直潭段塗潭小段 0064-	變異點面積	887.3 平方公尺	
	0000 號			
中心點坐標	中心點坐標 E:302363.00 N:2759132.00			
前期衛星影像(SPOT7) 後期		後期衛星影像(SPOT6	後期衛星影像(SPOT6)	
拍攝日期(2021/04/2	6)	拍攝日期(2021/06/1	1)	









回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/07/20
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土

內容描述	經查現況有堆積營建廢棄物(含碎磚塊、混凝土塊、磁磚等)、設置鐵皮圍籬等情事,已發函請新北市政府本權責卓處。(文號:1100202043)
現地照片	

第11007期中央管河川水庫變異(編號21311007001)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11007 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21311007001	圖幅資訊	9519-4-093 嘉義農場
参考地籍		變異點面積	704.21 平方公尺
中心點坐標 E:204264.00 N:2572676.00			

前期衛星影像(SPOT7)

拍攝日期 (2021/05/13)




後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/06/11)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊			
權責單位	南區水資源局	查報日期	2021/07/23
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查該變異點現場有開發行	亍為,且本局界樁遭人 為	的破壞,初步評估已違反水
	庫蓄水範圍使用管理辦法	,擬持續調查並依相關程	星序辦理。







第 110073 期中央管河川水庫變異 (編號 211110073001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110073001	圖幅資訊	9622-1-080 喀博山(二)
参考地籍	屯鹿段 0005-0008 號	變異點面積	598.7平方公尺
中心點坐標	E:299993.00 N:2743791.	00	

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/03/11)



後期衛星影像(SPOT6)

拍攝日期 (2021/06/16)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/08/11
查證結果	違規	變異類型	違建

內容描述	經查本案土地為烏來區屯鹿段 5-8 地號土地,土地使用分區係屬變更臺北水源特定區計畫之保安保護區,現況有搭建鐵皮貨櫃屋情形,擬內會本局建管課本權責卓處。
現地照片	





第 11008 期中央管河川水庫變異 (編號 20611008006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11008 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20611008006	圖幅資訊	9418-1-043 阿蓮
参考地籍	青安 123 號	變異點面積	1263.47 平方公尺
中心點坐標 E:180286.00 N:2532647.00			

前期衛星影像 (Pleiades)

拍攝日期 (2021/03/16)




後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/07/01)



彩色航照圖








回報資訊			
權責單位	第六河川局	查報日期	2021/08/18
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土

內容描述	經查為(二仁溪)台南市阿蓮區青安段 123 地號,係為遭丟棄建築廢棄物,所以產生之變異情形(如照片)。職於 110 年 6 月 10 日已發現此情形,目前高雄市環保局已做告發動作。
現地照片	





第 110083 期中央管河川水庫變異 (編號 211110083003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110083003	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
参考地籍	直潭段磺窟小段 0109-	變異點面積	596.61 平方公尺
	0000 號		
中心點坐標 E:301131.00 N:2757602.00			

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/06/16)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/07/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/09/06
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述經查現況疑似未經核准擅自開挖整地,擬發函請新北市政府本權責卓處。			

現地照片	
------	--

第 110083 期中央管河川水庫變異 (編號 211110083005) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110083005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
参考地籍	濛濛谷段 0148-0000 號	變異點面積	1038.28 平方公尺
中心點坐標 E:303807.00 N:2757833.00			

前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/02)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/07/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/09/03
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況疑似未經申請擅自 處。	自鋪設混凝土地坪,擬發	·函請新北市政府本權責卓

現地照片	

第 110083 期中央管河川水庫變異 (編號 211110083011) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110083011	圖幅資訊	9722-4-061 哪哮(四)
參考地籍	信賢段 0137-0000 號	變異點面積	619.06 平方公尺
中心點坐標 E:301403.00 N:2746884.00			

前期衛星影像(SPOT7)

拍攝日期 (2021/05/10)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/07/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/09/06
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況疑似未經申請擅自舗設水泥鋪面情事,擬發函請新北市政府本權責		
	卓處。		

現地照片	
------	--

第110083 期中央管河川水庫變異(編號211110083012)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110083 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110083012	圖幅資訊	9722-4-071 哪哮(三)	
参考地籍	信賢段 0095-0000 號	變異點面積	593.56 平方公尺	
中心點坐標 E:301018.00 N:2746481.00				

前期衛星影像(SPOT6)

拍攝日期 (2021/05/14)



後期衛星影像 (SP0T6) 拍攝日期 (2021/07/26)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/08/30	
查證結果	違規	變異類型	違建	
內容描述	現況疑似未經申請擅自搭建鐵皮屋,經查本案坐落於烏來區信賢段 95 地號,係屬臺北水源特定區計畫之保安保護區,擬內會本局建管課本權責卓處。			

現地照片	





第11009期中央管河川水庫變異(編號21111009004)查證回報成果


變異點資訊				
變遷期別	11009 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111009004	圖幅資訊	9722-1-013 太平	
參考地籍	溪尾寮段溪尾寮小段	變異點面積	120.47 平方公尺	
	0059-0006 號			
中心點坐標 E:331831.00 N:2762670.00				

前期衛星影像(SPOT6)

拍攝日期 (2021/05/02)



後期衛星影像(SPOT7)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/06
查證結果	違規	變異類型	違建

內容描述	現況有疑似未經申請擅自搭建鐵皮屋情事,經查案址位於新北市雙溪區溪尾 寮段溪尾寮小段 59-5、59-6 地號土地附近,土地使用分區屬「臺北水源特 定區計畫」之保安保護區,擬內會本局建管課本權責卓處。
現地照片	






第 110093 期中央管河川水庫變異 (編號 207110093001) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	207110093001	圖幅資訊	9417-1-008 鹽埔村	
參考地籍		變異點面積	579.08 平方公尺	
中心點坐標 E:191275.00 N:2487170.00				

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/06/11)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/08/27)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	第七河川局	查報日期	2021/10/07	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述 新園堤防堤後坡區域內置放貨櫃				

現地照片	633.572

第 110093 期中央管河川水庫變異 (編號 211110093001) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110093001	圖幅資訊	9722-4-018 磨石坑	
参考地籍	坑子口段樹梅嶺小段 0008-0042 號	變異點面積	2311.58 平方公尺	
中心點坐標	E:319134.00 N:2761891.00			

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/07/26)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/08/26)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/15	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	因案址人力不易到達現勘,將擇日採空拍機拍攝。			
現地照片	照片			

第110093期中央管河川水庫變異(編號211110093002)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	211110093002	圖幅資訊	9722-4-020 漁光	
參考地籍	大舌湖段大舌湖小段 0023-0021 號	變異點面積	808.13 平方公尺	
中心點坐標 E:324208.00 N:2762138.00				

拍攝日期 (2021/05/02)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/08/22)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/15	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	現況有疑似未經申請擅自舗設水泥鋪面情事,擬發函請新北市政府本權責卓處。			



第 110093 期中央管河川水庫變異 (編號 211110093007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110093007	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	濛濛谷段 0506-0000 號	變異點面積	575.86 平方公尺
中心點坐標 E:304069.00 N:2757469.00			

拍攝日期 (2021/07/26)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/08/28)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/25	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述	經查現況疑似未經核准擅自	自開挖整地,擬發函請新	f北市政府本權責卓處。	

現地照片	

第 110093 期中央管河川水庫變異 (編號 211110093010) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110093 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110093010	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 1046-0000 號	變異點面積	1346.86 平方公尺
中心點坐標	點坐標 E:303398.00 N:2755600.00		

拍攝日期 (2021/08/08)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/08/28)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/25	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述	經查現況疑似未經核准擅自	自開挖整地,擬發函請親	f北市政府本權責卓處。	

現地照片	The Alexander of the Al





第 11010 期中央管河川水庫變異 (編號 21011010004) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11010 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21011010004	圖幅資訊	9622-1-025 三峽	
参考地籍		變異點面積	1814.78 平方公尺	
中心點坐標	ン點坐標 E:285410.00 N:2760153.00			

前期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2021/07/26)



後期衛星影像(SPOT7)



彩色航照圖







回報資訊				
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/10/18	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述 鶯歌區三鶯路 83 巷底,未經許可私自整地行為,函請新北市高管處查處。				

現	上 地照片	

第11010期中央管河川水庫變異(編號21111010002)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11010 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111010002	圖幅資訊	9622-1-050 平廣(一)	
參考地籍	平廣段 0008-0221 號	變異點面積	821.93 平方公尺	
中心點坐標 E:299476.00 N:2753867.00				

拍攝日期 (2021/06/11)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/09/09)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/11/01
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	經查現況疑似未經核准擅自開挖整地,擬發函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片	
------	--

第11010期中央管河川水庫變異(編號21111010004)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11010 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111010004	圖幅資訊	9722-4-020 漁光	
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0025-0020 號	變異點面積	4119.56 平方公尺	
中心點坐標	店坐標 E:323745.00 N:2761519.00			

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/05/02)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/09/09)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/10/15	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事,擬發函請坪林區公所本權責卓處。(文 號:1100202888)			
現地照片				





第 110103 期中央管河川水庫變異 (編號 202110103011) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110103 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	202110103011	圖幅資訊	9622-4-082 頭重埔	
参考地籍	中員	變異點面積	12945.76 平方公尺	
中心點坐標 E:254923.00 N:2742531.00				

前期衛星影像 (SPOT7)

拍攝日期 (2021/08/08)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/09/22)



彩色航照圖







回報資訊			
權責單位	第二河川局	查報日期	2021/11/05
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	民眾違規堆置土石及廢棄物,本案由新竹縣環保局 110 年 10 月 27 日稽查工作紀錄移請高鐵派出所偵辦中。		

現地照片	

第 110103 期中央管河川水庫變異 (編號 203110103009) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	110103 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	203110103009	圖幅資訊	9521-2-023 新五村	
參考地籍	水底寮	變異點面積	1672.05 平方公尺	
中心點坐標 E:232167.00 N:2674513.00				

拍攝日期 (2021/07/01)



後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/09/22)



彩色航照圖




電子地圖





回報資訊				
權責單位	第三河川局	查報日期	2021/11/01	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述	堆置木屑(香菇包),將函請臺中市政府環境保護局及東勢分局現場會勘,依			
	規辦理。			

現地照片	
	25 WAS ALLEY









第 110113 期中央管河川水庫變異 (編號 210110113001) 查證回報成果


變異點資訊				
變遷期別	110113 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	210110113001	圖幅資訊	9622-1-041 員樹林	
參考地籍		變異點面積	355.72 平方公尺	
中心點坐標 E:277518.00 N:2753597.00				

前期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2021/07/26)



後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2021/10/27)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊				
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/12/01	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述 現場查有固定式木椅設施。				

現地照片	


第 110113 期中央管河川水庫變異 (編號 210110113002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210110113002	圖幅資訊	9622-1-041 員樹林
参考地籍		變異點面積	131.18 平方公尺
中心點坐標 E:277529.00 N:2753430.00			


拍攝日期 (2021/07/26)



後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2021/10/27)



彩色航照圖



電子地圖




回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/12/01
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場查有固定式木椅設施		

現	1	昭	片
-	ت عر	7777	71







第11012期中央管河川水庫變異(編號21011012002)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011012002	圖幅資訊	9622-1-015 阿四坑
参考地籍		變異點面積	515.39 平方公尺
中心點坐標 E:285830.00 N:2760326.00			

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/07/26)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/07)



彩色航照圖







回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/12/09
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述 未經許可私自設置固定式停車棚。			

現地照片	

第11012期中央管河川水庫變異(編號21011012005)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011012005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
参考地籍		變異點面積	1457.53 平方公尺
中心點坐標 E:303882.00 N:2759448.00			

拍攝日期 (2021/10/04)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/07)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2021/12/06
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	整地		

現地照片	
------	--

第11012期中央管河川水庫變異(編號21111012004)查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111012004	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	松林段 0733-0000 號	變異點面積	24922.49 平方公尺
中心點坐標 E:304113.00 N:2755898.00			


拍攝日期 (2021/10/04)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/07)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/12/09
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地,新北市政府農業局於11月5日辦理勘會,後續該局將依規定辦理。		

現地照片	
------	--

第11012期中央管河川水庫變異(編號21111012005)查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111012005	圖幅資訊	9722-4-032 龜山	
参考地籍	松林段 0361-0000 號	變異點面積	30678.91 平方公尺	
中心點坐標 E:304061.00 N:2756219.00				


拍攝日期 (2021/10/04)



後期衛星影像 (SP0T6) 拍攝日期 (2021/11/07)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/12/09	
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述 疑似未經申請整地,新北市政府農業局於11月5日辦理勘會,後續該局將 依規定辦理。				

現地照片	

	變異	毕上	
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111012006	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
参考地籍	鰎魚堀段仁里坂小段 0145-0012 號	變異點面積	1200.43 平方公尺
中心點坐標	E:318794.00 N:275728	5.00	
前期衛星影像(S	POT6)	後期衛星影像(S	POT6)
拍攝日期(2021/	09/09)	拍攝日期 (2021/	11/07)
		6 7 1 J	
彩色航照圖		電子地圖	
A Participant		5	R & San





回報資訊				
權責單位 臺北水源特定區管理局 查報日期 2021/12/09				
查證結果	違規	變異類型	整地	
內容描述 本案有疑似未經核准擅自開挖整地情事,擬發函請新北市政府本權責卓處。				


現地照片	
------	--

第 11012 期中央管河川水庫變異 (編號 21111012008) 查證回報成果

變異點資訊				
變遷期別	11012 期	監測類型	中央管河川水庫	
變異點編號	21111012008	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮	
參考地籍	大平段破子寮小段 0020-	變異點面積	8146.56 平方公尺	
0000 號				
中心點坐標	心點坐標 E:335225.00 N:2764540.00			

前期衛星影像 (SPOT6)


拍攝日期 (2021/09/04)



後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/05)



彩色航照圖




電子地圖



回報資訊				
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/12/16	
查證結果	違規	變異類型	其他	
內容描述 因現況位置無法以人力到達,擬後續安排空拍機協助現勘。				
現地照片				





第 110123 期中央管河川水庫變異 (編號 211110123001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110123 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110123001	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大舌湖段樟空子小段 0021-0013 號	變異點面積	1177.77 平方公尺
中心點坐標	中心點坐標 E:321976.00 N:2762712.00		

前期衛星影像 (SPOT6)

拍攝日期 (2021/07/26)



後期衛星影像(SPOT6)

拍攝日期 (2021/11/15)



彩色航照圖



電子地圖



回報資訊					
權責單位 臺北水源特定區管理局 查報日期 2021/12/16					
查證結果	違規	變異類型	其他		
內容描述經查現況涉及茶園更新情事,擬發函請坪林區公所本權責卓處。					



第 110123 期中央管河川水庫變異 (編號 211110123009) 查證回報成果

	變異	點資訊	
變遷期別	110123 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211110123009	圖幅資訊	9722-1-011 闊瀨
參考地籍	柑腳坑段柑腳坑小段 0015-0001 號	變異點面積	4099.97 平方公尺
中心點坐標	E:327376.00 N:2761821	. 00	<u> </u>
前期衛星影像(SI	POT6)	後期衛星影像(SP	0T6)
拍攝日期(2021/0		拍攝日期(2021/1	
彩色航照圖電子地圖			
ZITH MAIL PROJUGA		211110123009	
		设資訊	
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2021/12/13
	違規	變異類型	其他

經查現況涉及茶園更新情事,擬發函請坪林區公所本權責卓處。

內容描述

