

附錄 6

變異點查報成果—出流管制

目錄

11001 期違規變異查報紀錄	1
11002 期違規變異查報紀錄	5
11003 期違規變異查報紀錄	8
11004 期違規變異查報紀錄	14
11005 期違規變異查報紀錄	17
11006 期違規變異查報紀錄	23
11007 期違規變異查報紀錄	25
11008 期違規變異查報紀錄	29
11010 期違規變異查報紀錄	33
11011 期違規變異查報紀錄	36
11012 期違規變異查報紀錄	39

11001 期違規變異查報紀錄

第 11001 期出流管制變異（編號 21511001081）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511001081	圖幅資訊	9722-2-033 利澤簡
參考地籍	利工段 174 號	變異點面積	35144.43 平方公尺
中心點坐標	E:333361.00 N:2728146.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/09/23)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/03/05
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	基地興建地面式太陽能面板逾 1 公頃		
現地照片	 <p style="text-align: center;">基地西側</p>		

第 11001 期出流管制變異（編號 21511001082）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511001082	圖幅資訊	9722-2-043 育英
參考地籍	慶安段 150 號	變異點面積	22970.02 平方公尺
中心點坐標	E:332771.00 N:2724728.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/09/23)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/02/25
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	本案無申報出流管制計畫開工，且未核定重劃計畫。 已會辦另通知地政及建設單位辦理。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">基地西側</p>		

第 11001 期出流管制變異（編號 21511001083）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11001 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511001083	圖幅資訊	9722-2-053 新城
參考地籍	慶安段 266 號	變異點面積	36594.63 平方公尺
中心點坐標	E:332629.00 N:2724360.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/08/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)	
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/02/25
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	本案無申報出流管制計畫開工，且未核定重劃計畫。 已會辦另通知地政及建設單位辦理。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">基地西側</p>		

11002 期違規變異查報紀錄

第 11002 期出流管制變異（編號 21511002004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11002 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511002004	圖幅資訊	9419-3-087 海西里
參考地籍	海西段 380 號	變異點面積	34555.89 平方公尺
中心點坐標	E:164287.00 N:2548720.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/12/15)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/05)	
			
回報資訊			
權責單位	臺南市政府	查報日期	2021/02/25
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 經目的事業主管機關農業局認定為違法填土，非屬出流管制開發樣態。 2. 目的事業主管機關農業局移請都發局裁罰。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現場照</p>		

第 11002 期出流管制變異（編號 21511002053）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11002 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511002053	圖幅資訊	9722-2-043 育英
參考地籍	慶安段 126 號	變異點面積	52728.52 平方公尺
中心點坐標	E:333049.00 N:2725035.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/01/13)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/03/23
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	本案無申報出流管制計畫開工，且未核定重劃計畫。 已會辦另通知地政及建設單位辦理。		
現地照片	 於基地西側拍攝		

11003 期違規變異查報紀錄

第 11003 期出流管制變異（編號 21511003006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511003006	圖幅資訊	9419-3-087 海西里
參考地籍	海西段 380-7 號	變異點面積	22190.34 平方公尺
中心點坐標	E:164670.00 N:2548930.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/10/27)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/02/06)		
			
回報資訊			
權責單位	臺南市政府	查報日期	2021/03/19
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 經目的事業主管機關農業局認定為違法填土，非屬出流管制開發樣態。 2. 目的事業主管機關農業局移請都發局裁罰。		
現地照片	 現場照		

第 11003 期出流管制變異（編號 21511003029）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511003029	圖幅資訊	9622-4-030 龍岡
參考地籍	華興段 264 號	變異點面積	20664.71 平方公尺
中心點坐標	E:273111.00 N:2759434.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/15)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/19)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/04/06
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	現場圍牆阻隔，但從圍牆往內拍攝，現場有整地行為及土砂堆置情況		
現地照片			

第 11003 期出流管制變異（編號 21511003030）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511003030	圖幅資訊	9623-3-074 崁頭子
參考地籍	觀玉段 93 號	變異點面積	49771.4 平方公尺
中心點坐標	E:258547.00 N:2772090.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/15)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/19)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/04/06
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	現場有整地行為及土砂堆置情況		
現地照片			

第 11003 期出流管制變異（編號 21511003033）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511003033	圖幅資訊	9622-1-023 中新
參考地籍	大竹段 1673 號	變異點面積	41757.82 平方公尺
中心點坐標	E:281532.00 N:2759863.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/19)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/04/06
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	疑似未取得出流管制計畫書核定函，經現場查證基地為開工狀態 現場人員說明出流管制計畫書提送中		
現地照片			

第 11003 期出流管制變異（編號 21511003039）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11003 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511003039	圖幅資訊	9722-2-053 新城
參考地籍	慶安段 1173 號	變異點面積	10308.54 平方公尺
中心點坐標	E:333104.00 N:2724243.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/22)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/02/01)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/04/19
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">基地西側 1</p>		

11004 期違規變異查報紀錄

第 11004 期出流管制變異（編號 21511004008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11004 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511004008	圖幅資訊	9419-3-087 海西里
參考地籍	海西段 380 號	變異點面積	37359.28 平方公尺
中心點坐標	E:164187.00 N:2548738.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/02/06)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/10)		
			
回報資訊			
權責單位	臺南市政府	查報日期	2021/04/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 經目的事業主管機關農業局認定為違法填土，非屬出流管制開發樣態。 2. 目的事業主管機關農業局移請都發局裁罰。		
現地照片	 現場照		

第 11004 期出流管制變異（編號 21511004035）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11004 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511004035	圖幅資訊	9622-4-037 埔心(西部)
參考地籍	草湳坡段草湳坡小段 69-4 號	變異點面積	21102.36 平方公尺
中心點坐標	E:266375.00 N:2756725.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/11/15)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/24)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/05/04
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書 核定函
內容描述	現況建築工地施工，未看到工程告示牌		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現況照片二</p>		

11005 期違規變異查報紀錄

第 11005 期出流管制變異 (編號 21511005027) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11005 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511005027	圖幅資訊	9623-3-070 中正國際機場
參考地籍	中正段 95 號	變異點面積	31419.6 平方公尺
中心點坐標	E:272762.00 N:2776113.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/10/25)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/11)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/24
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	現場有整地行為		
現地照片	 <p>現場有整地行為</p>		

第 11005 期出流管制變異（編號 21511005036）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11005 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511005036	圖幅資訊	9623-3-085 過溪仔
參考地籍	富溪段 694 號	變異點面積	118052.46 平方公尺
中心點坐標	E:262319.00 N:2769979.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/19)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/13)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	地面裸露，周界以鐵絲網圍籬攔阻，圍籬內具有挖土機，現地有挖填施工疑慮		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現地狀況 5</p>		

第 11005 期出流管制變異（編號 21511005037）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11005 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511005037	圖幅資訊	9623-3-085 過溪仔
參考地籍	富溪段 494 號	變異點面積	76788.73 平方公尺
中心點坐標	E:262310.00 N:2770477.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/19)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/04/13)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/24
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	地面裸露，但未見施工機具，周界以鐵絲網圍籬攔阻，現地部分整地，有未完成滯洪池。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現地狀況 3</p>		

第 11005 期出流管制變異（編號 21511005045）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11005 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511005045	圖幅資訊	9623-2-062 山腳
參考地籍	新鼻段 148 號	變異點面積	24893.44 平方公尺
中心點坐標	E:278413.00 N:2774895.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/12/13)	後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2021/04/05)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場施工挖土機及運土車載運土方，裸露。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現況-3</p>		

第 11005 期出流管制變異（編號 21511005049）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11005 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511005049	圖幅資訊	9722-2-043 育英
參考地籍	慶安段 899 號	變異點面積	14443.63 平方公尺
中心點坐標	E:333230.00 N:2724573.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/02/01)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/19)	
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/06/25
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。		
現地照片			


11006 期違規變異查報紀錄

第 11006 期出流管制變異（編號 21511006066）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11006 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511006066	圖幅資訊	9722-2-043 育英
參考地籍	慶安段 314 號	變異點面積	174487.36 平方公尺
中心點坐標	E:333017.00 N:2724856.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/19)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/14)	
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/07/14
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">於基地西側拍攝</p>		

11007 期違規變異查報紀錄

第 11007 期出流管制變異 (編號 21511007018) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11007 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511007018	圖幅資訊	9622-4-020 埔頂重劃區
參考地籍	後興段 6 號	變異點面積	22124.56 平方公尺
中心點坐標	E:273454.00 N:2760455.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/03/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/16)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/10
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	無法根據文號 10907004804 判定是否取得出流管制核定函。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">施工告示牌</p>		

第 11007 期出流管制變異（編號 21511007019）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11007 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511007019	圖幅資訊	9622-4-030 龍岡
參考地籍	後興段 810-2 號	變異點面積	77708.69 平方公尺
中心點坐標	E:273313.00 N:2760141.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/19)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/16)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/10
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	無法根據文號 10907004804 判定是否取得出流管制核定函。		
現地照片	 <p>施工告示牌</p>		

第 11007 期出流管制變異（編號 21511007026）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11007 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511007026	圖幅資訊	9622-1-023 中新
參考地籍	大鶯段 875 號	變異點面積	48781.35 平方公尺
中心點坐標	E:281408.00 N:2757788.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/24)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/16)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/10
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書 核定函
內容描述	疑似未取得出流管制核定函，現場已整地。		
現地照片	 <p>中庄調整池景觀土丘規劃圖</p>		

11008 期違規變異查報紀錄

第 11008 期出流管制變異（編號 21511008017）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11008 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511008017	圖幅資訊	9623-3-074 崁頭子
參考地籍	白玉段 6 號	變異點面積	74854.31 平方公尺
中心點坐標	E:259242.00 N:2771662.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/24)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/06/16)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/30
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	經現場查證有整地及開發行為，基地內堆置環保廢棄物(輪胎)；另外現場無工程告示牌及未取得出流管制計畫書核定函。		
現地照片	 <p>現況 8(基地內堆置環保廢棄物)</p>		

第 11008 期出流管制變異（編號 21511008020）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11008 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511008020	圖幅資訊	9623-3-099 五塊厝
參考地籍	萬能段 25 號	變異點面積	33364.91 平方公尺
中心點坐標	E:271881.00 N:2766252.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/24)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/06/16)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/08/30
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	工程告示牌施工日期為 110 年 10 月 01 日至 112 年 09 月 30 日，於 110 年 8 月 28 日現場查證時已進行開發施工，且未取得出流管制計畫書核定函。		
現地照片	 <p>現況 6(基地內開發現況)</p>		

第 11008 期出流管制變異（編號 21511008027）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11008 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511008027	圖幅資訊	9722-2-053 新城
參考地籍	慶安段 485 號	變異點面積	102999.53 平方公尺
中心點坐標	E:332640.00 N:2724348.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/05/14)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/06/17)		
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/09/27
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">基地南側拍攝</p>		

11010 期違規變異查報紀錄

第 11010 期出流管制變異（編號 21511010027）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11010 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511010027	圖幅資訊	9623-3-059 下海湖
參考地籍	沙園段 41 號	變異點面積	61734.24 平方公尺
中心點坐標	E:270377.00 N:2777016.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/06/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/08/28)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/11/16
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	現場有整地之行為		
現地照片			

第 11010 期出流管制變異（編號 21511010050）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11010 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511010050	圖幅資訊	9722-2-043 育英
參考地籍	慶安段 574 號	變異點面積	79056.4 平方公尺
中心點坐標	E:333000.00 N:2724637.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/06/17)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/09/09)	
			
回報資訊			
權責單位	宜蘭縣政府	查報日期	2021/11/04
查證結果	違規	變異類型	已取得出流管制計畫書核定函，但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 18 條規定於核定後 3 年內申報開工。
內容描述	本案無申報出流管制計畫開工，且未核定重劃計畫。已會辦另通知地政及建設單位辦理。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">於基地南側拍攝</p>		

11011 期違規變異查報紀錄

第 11011 期出流管制變異（編號 21511011016）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11011 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511011016	圖幅資訊	9520-3-052 南昌
參考地籍	崁腳段 321 號	變異點面積	21857.18 平方公尺
中心點坐標	E:203411.00 N:2611256.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/06/11)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/10/06)		
			
回報資訊			
權責單位	雲林縣政府	查報日期	2021/12/23
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	<p>1. 108 年 7 月 4 日府農畜二字第 1082516158 號函核准畜牧設施容許使用，申請容許使用案內之土地總面積為 12.7899 公頃，另於 110 年 2 月 26 日申報開工。</p> <p>2. 未能於 109 年 2 月 1 日前開工，義務人應依本辦法規定提出出流管制計畫書。</p>		
現地照片			

第 11011 期出流管制變異（編號 21511011032）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11011 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511011032	圖幅資訊	9623-3-079 埔心
參考地籍	埔心段海豐坡小段 274 號	變異點面積	51149.33 平方公尺
中心點坐標	E:271076.00 N:2772986.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/07/26)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/10/04)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2021/12/15
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況疑似在新建組合屋		
現地照片			

11012 期違規變異查報紀錄