

## 附錄 7

### 變異點查報成果—山坡地


## 目錄

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 11001 期違規變異查報紀錄 ..... | 1   |
| 11002 期違規變異查報紀錄 ..... | 14  |
| 11003 期違規變異查報紀錄 ..... | 26  |
| 11004 期違規變異查報紀錄 ..... | 39  |
| 11005 期違規變異查報紀錄 ..... | 51  |
| 11006 期違規變異查報紀錄 ..... | 63  |
| 11007 期違規變異查報紀錄 ..... | 76  |
| 11008 期違規變異查報紀錄 ..... | 88  |
| 11009 期違規變異查報紀錄 ..... | 99  |
| 11010 期違規變異查報紀錄 ..... | 111 |
| 11011 期違規變異查報紀錄 ..... | 124 |
| 11012 期違規變異查報紀錄 ..... | 137 |

## 11001 期違規變異查報紀錄



## 變異類型—違規農業使用

第 11001 期山坡地變異（編號 AJ1311001089）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AJ1311001089   | 圖幅資訊  | 9522-2-019 水流東 |
| 參考地籍   | 富興段水流東小段 216-17 號  | 變異點面積 | 2704.09 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:246495.00 N:2733191.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/09/22)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/15)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/02/04     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用         |
| 內容描述   | 違規案件辦理 峨鄉字第 1093800114   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—超限利用

第 11001 期山坡地變異（編號 AM0711001182）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AM0711001182   | 圖幅資訊  | 9520-3-010 中湖 |
| 參考地籍   | 中湖段 61 號   | 變異點面積 | 4697.47 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:222127.00 N:2626629.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/06)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/12/02)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/02/04    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用          |
| 內容描述   | 未依規定開挖。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—開發建築用地

第 11001 期山坡地變異（編號 AJ1111001104）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AJ1111001104   | 圖幅資訊  | 9522-1-100 雙溪 |
| 參考地籍   | 雙高段 319 號  | 變異點面積 | 2697.73 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:247538.00 N:2739547.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/27)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/15)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/02/20    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地        |
| 內容描述   | 開發建築用地以及疑似堆積土石   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—採取土石

第 11001 期山坡地變異（編號 AJ0811001029）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AJ0811001029   | 圖幅資訊  | 9622-3-015 橫山 |
| 參考地籍   | 田洋段 535 號  | 變異點面積 | 1502.98 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:260552.00 N:2733475.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/10/07)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/15)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/02/26    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 採取土石          |
| 內容描述   | 現場曾用作採取土石使用，現場已有部分植生   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11001 期山坡地變異 (編號 AF1511001012) 查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AF1511001012   | 圖幅資訊  | 9622-1-058 雙溪  |
| 參考地籍   | 東眼段東眼小段 14-4 號   | 變異點面積 | 4313.25 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:293184.00 N:2749481.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/27)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/22)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/01/30     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 開路。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11001 期山坡地變異（編號 AJ1111001117）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |                |
|---|--|-------|----------------|
| 變遷期別  | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號   | AJ1111001117   | 圖幅資訊  | 9522-2-010 火燒崙 |
| 參考地籍  | 雞油凸段雞油凸小段<br>338-4 號   | 變異點面積 | 4276.33 平方公尺   |
| 中心點坐標   | E:249243.00 N:2735494.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/27)   | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/15)  |       |                |
|  |  |       |                |
| 回報資訊  |  |       |                |
| 權責單位  | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/02/21     |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 堆積土石           |
| 內容描述  | 堆積土石，大門深鎖無法進入  |       |                |
| 現地照片  |  |       |                |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11001 期山坡地變異（編號 AM0411001285）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AM0411001285   | 圖幅資訊  | 9520-3-029 復興寮(四)    |
| 參考地籍   | 大鞍段 42 號   | 變異點面積 | 1207.14 平方公尺         |
| 中心點坐標  | E:220544.00 N:2621555.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/09/04)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/18)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/02/19           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮大鞍段 42、42-2 地號為農牧用地，現場疑似未經核准動用機具開挖整地、設置露營區。                                  |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

第 11001 期山坡地變異（編號 AJ0411001061）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地             |
| 變異點編號  | AJ0411001061   | 圖幅資訊  | 9622-4-054 大平窩尾 |
| 參考地籍   | 北平段 421 號  | 變異點面積 | 474.47 平方公尺     |
| 中心點坐標  | E:259168.00 N:2751231.00   |       |                 |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/09/22)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/15)  |       |                 |
|  |   |       |                 |
| 回報資訊   |  |       |                 |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/01/30      |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓            |
| 內容描述   | 疑似未經申請於山坡地修建墳墓   |       |                 |
| 現地照片   |  |       |                 |



## 變異類型—處理廢棄物

第 11001 期山坡地變異（編號 AK1211001104）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AK1211001104   | 圖幅資訊  | 9522-2-061 十班坑 |
| 參考地籍   | 龍坑段 861 號  | 變異點面積   | 367.01 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:226375.00 N:2720423.00   |   |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/09/22)  |  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/15)   |                |
|  |  |  |                |
| 回報資訊   |  |   |                |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/02/20     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物          |
| 內容描述   | 堆放報廢車  |   |                |
| 現地照片   |  |   |                |



## 變異類型—其他開挖整地

第 11001 期山坡地變異（編號 AL1911001050）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1911001050   | 圖幅資訊  | 9521-2-062 乾溪口 |
| 參考地籍   | 頭汴坑段 189-4 號   | 變異點面積 | 17294.66 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:229545.00 N:2665253.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/09/04)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/12/05)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/01/29     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地         |
| 內容描述   | 違規開挖整地   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11001 期山坡地變異（編號 AM0811001077）查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0811001077   | 圖幅資訊  | 9520-1-053 二尖山 |
| 參考地籍   | 後寮段 1580 號   | 變異點面積 | 8323.83 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:230447.00 N:2639900.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/08/16)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/11/19)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/02/27     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工       |
| 內容描述   | 疑似未依核定計畫施工   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11001 期山坡地變異（編號 AL1811001041）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11001 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1811001041   | 圖幅資訊  | 9521-3-090 赤蘭湖 |
| 參考地籍   | 霧峰段坑口小段 73-249 號   | 變異點面積 | 5224.97 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:223392.00 N:2659858.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/09/04)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/12/05)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/02/04     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業           |
| 內容描述   | 上端有施工便道修土路、中段有水泥鋪面，區域內果樹修枝   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 11002 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11002 期山坡地變異（編號 AR2911002091）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AR2911002091   | 圖幅資訊  | 9418-1-024 深坑村 |
| 參考地籍   | 深坑子段 7 號   | 變異點面積 | 5426.2 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:181402.00 N:2537963.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/20)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/02/27     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用         |
| 內容描述   | 違規開設農路，整坡  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |


## 變異類型—超限利用

第 11002 期山坡地變異（編號 AU1011002020）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AU1011002020   | 圖幅資訊  | 9619-2-012 東竹 |
| 參考地籍   | 埔頭段 829 號  | 變異點面積 | 3699.49 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:278690.00 N:2568776.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/13)  | 後期衛星影像 (Pleiades)<br>拍攝日期 (2021/01/04)   |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 花蓮縣政府  | 查報日期  | 2021/03/11    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用          |
| 內容描述   | 行為人:樊 X 勛，已於 110/01/04 號函送山坡地違規查報單，富鄉農字第 1100000075 號函，全案辦理中。                        |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—開發建築用地

第 11002 期山坡地變異（編號 AL1711002053）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1711002053   | 圖幅資訊  | 9521-3-022 水師寮 |
| 參考地籍   | 龍目井段龍目井小段<br>84-3 號  | 變異點面積 | 345.98 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:203454.00 N:2677061.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/12/01)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/02/23     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地         |
| 內容描述   | 本部分變異點部分土地有柏油及水泥鋪面上有貨櫃及廣告鷹架  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11002 期山坡地變異 (編號 AP0711002009) 查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AP0711002009   | 圖幅資訊  | 9520-3-055 苦苓腳 |
| 參考地籍   | 苦苓腳段 128-165 號   | 變異點面積 | 417.38 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:210110.00 N:2611127.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/06)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/05)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 雲林縣政府  | 查報日期  | 2021/02/25     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 施設農路   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11002 期山坡地變異（編號 AR3011002068）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AR3011002068   | 圖幅資訊  | 9418-1-025 樹林子 |
| 參考地籍   | 中坑子段 16-2 號  | 變異點面積 | 1230.19 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:185596.00 N:2538605.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/10/05)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/05)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/03/03     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 堆積土石           |
| 內容描述   | 本案業於 109 年 12 月 3 日南龍所農建字第 1090803398 號函報市府水利局，刻正由市府水利局查處中                           |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |


## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

11002 期山坡地變異（編號 AM1311002098）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AM1311002098   | 圖幅資訊  | 9621-3-086 霧社(一)     |
| 參考地籍   | 春陽段 951 號  | 變異點面積 | 673.72 平方公尺          |
| 中心點坐標  | E:263763.00 N:2659341.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/09/18)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/12/18)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/03/10           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 興建房屋 1 棟   |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |



## 變異類型—設置墳墓

第 11002 期山坡地變異（編號 AP0711002010）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AP0711002010   | 圖幅資訊  | 9520-3-056 樟湖 |
| 參考地籍   | 樟湖段 15 號   | 變異點面積 | 201.48 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:213031.00 N:2613188.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/06)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 雲林縣政府  | 查報日期  | 2021/02/25    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓          |
| 內容描述   | 墳墓   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—處理廢棄物

第 11002 期山坡地變異（編號 AS0411002016）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AS0411002016   | 圖幅資訊  | 9418-2-015 觀音湖 |
| 參考地籍   | 鹽埕段 154 號  | 變異點面積 | 1948.72 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:184363.00 N:2513720.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/09/08)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/03)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 高雄市政府  | 查報日期  | 2021/03/03     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物          |
| 內容描述   | 堆埋建築廢棄物  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—其他開挖整地

第 11002 期山坡地變異（編號 AF0311002024）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AF0311002024   | 圖幅資訊  | 9623-2-068 五股 |
| 參考地籍   | 五股坑一段 257 號  | 變異點面積 | 1231.16 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:293798.00 N:2776448.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/22)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/01/13)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/02/27    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地        |
| 內容描述   | 開挖整地設置鋼軌樁、大量砍伐樹木等  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11002 期山坡地變異（編號 AR2511002013）查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AR2511002013   | 圖幅資訊  | 9419-2-078 半平橋 |
| 參考地籍   | 中坑段 972 號  | 變異點面積 | 3035.5 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:193547.00 N:2552099.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/20)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/05)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/02/21     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工       |
| 內容描述   | 鋪設水泥地 太陽能面板面積比例過大  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11002 期山坡地變異（編號 AV0611002027）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11002 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AV0611002027   | 圖幅資訊  | 9518-2-098 上多良 |
| 參考地籍   | 多良段 239 號  | 變異點面積 | 4722.25 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:244630.00 N:2490829.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/13)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/05)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺東縣政府  | 查報日期  | 2021/02/25     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業           |
| 內容描述   | 現地為疑似違規農地整坡及修築農路作業。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 11003 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11003 期山坡地變異（編號 AL1911003047）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AL1911003047   | 圖幅資訊  | 9521-3-050 坪林 |
| 參考地籍   | 頭汴坑段 201-294 號   | 變異點面積 | 5329.62 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:224184.00 N:2671420.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/03/23    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用        |
| 內容描述   | 開挖整地   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—超限利用

第 11003 期山坡地變異（編號 AM0411003168）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0411003168   | 圖幅資訊  | 9520-2-032 流籠腳 |
| 參考地籍   | 圓山段 4 號  | 變異點面積 | 982.47 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:228164.00 N:2616464.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/11/19)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/04/15     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用           |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮圓山段 4-2 地號為林業用地，現場為超限利用種植作物。   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—開發建築用地

第 11003 期山坡地變異（編號 AV1011003053）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AV1011003053   | 圖幅資訊  | 9619-3-060 南溪 |
| 參考地籍   | 北溪段 256 號  | 變異點面積 | 741.66 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:273558.00 N:2558156.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/11/02)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺東縣政府  | 查報日期  | 2021/03/20    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地        |
| 內容描述   | 北溪段 257 地號，現場已開發為建築通道，設置建物且邊坡裸露，具明確開挖整地情事。   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—採取土石

第 11003 期山坡地變異（編號 AL0911003036）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL0911003036   | 圖幅資訊  | 9521-3-005 清泉岡 |
| 參考地籍   | 忠雅段 1012 號   | 變異點面積 | 19618.78 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:209745.00 N:2680886.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/03/26     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 採取土石           |
| 內容描述   | 疑似開採土石。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11003 期山坡地變異 (編號 AR0911003023) 查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地             |
| 變異點編號  | AR0911003023   | 圖幅資訊  | 9419-2-006 尖山路口 |
| 參考地籍   | 水流東段 192 號   | 變異點面積 | 504.09 平方公尺     |
| 中心點坐標  | E:187668.00 N:2570069.00   |       |                 |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/20)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  |       |                 |
|  |   |       |                 |
| 回報資訊   |  |       |                 |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/03/20      |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路)  |
| 內容描述   | 既有農路及土溝整修  |       |                 |
| 現地照片   |  |       |                 |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11003 期山坡地變異（編號 AL1011003054）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1011003054   | 圖幅資訊  | 9521-3-019 嘉仁村 |
| 參考地籍   | 豐興段 462 號  | 變異點面積 | 2408.78 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:221571.00 N:2677579.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/05)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/03/24     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 堆積土石           |
| 內容描述   | 堆置廢土   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11003 期山坡地變異（編號 AL1911003044）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AL1911003044   | 圖幅資訊  | 9521-2-043 暗影山       |
| 參考地籍   | 頭汴坑段 852-11 號  | 變異點面積 | 5183.86 平方公尺         |
| 中心點坐標  | E:230332.00 N:2669185.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/20)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/05)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/03/23           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 整地放露營帳篷  |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

第 11003 期山坡地變異（編號 AL1311003012）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1311003012   | 圖幅資訊  | 9521-4-056 鐵砧山 |
| 參考地籍   | 上鐵山段 441 號   | 變異點面積 | 2236.27 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:213688.00 N:2694411.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2020/10/19)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/03/24     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓           |
| 內容描述   | 上鐵山段 441-1 地號設置墳墓，東側挖設便道   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |



## 變異類型—處理廢棄物

第 11003 期山坡地變異（編號 AL1911003048）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地             |
| 變異點編號  | AL1911003048   | 圖幅資訊  | 9521-3-060 吳家花園 |
| 參考地籍   | 新頭汴段 349 號   | 變異點面積 | 1530.7 平方公尺     |
| 中心點坐標  | E:223962.00 N:2668686.00   |       |                 |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/05)  |       |                 |
|  |   |       |                 |
| 回報資訊   |  |       |                 |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/03/23      |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物           |
| 內容描述   | 混凝土鋪面堆放廢棄物   |       |                 |
| 現地照片   |  |       |                 |



## 變異類型—其他開挖整地

第 11003 期山坡地變異（編號 AP0711003002）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                  |
|--|--|-------|------------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地              |
| 變異點編號  | AP0711003002   | 圖幅資訊  | 9520-3-058 外湖(二) |
| 參考地籍   | 草嶺段 1-629 號  | 變異點面積 | 3432.85 平方公尺     |
| 中心點坐標  | E:219218.00 N:2611525.00   |       |                  |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/18)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  |       |                  |
|  |   |       |                  |
| 回報資訊   |  |       |                  |
| 權責單位   | 雲林縣政府  | 查報日期  | 2021/03/23       |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地           |
| 內容描述   | 疑似建築及鋪設水泥等   |       |                  |
| 現地照片   |  |       |                  |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11003 期山坡地變異（編號 AM0711003105）查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AM0711003105   | 圖幅資訊  | 9520-2-021 深坑 |
| 參考地籍   | 小半天段 917-4 號   | 變異點面積 | 547.46 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:225519.00 N:2620498.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/10/06)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/04/09    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工      |
| 內容描述   | 疑似未依規定施工   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業


第 11003 期山坡地變異（編號 AR0311003044）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11003 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AR0311003044   | 圖幅資訊  | 9419-1-080 南寮 |
| 參考地籍   | 六重溪段 122-27 號  | 變異點面積 | 1860.83 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:197896.00 N:2578041.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/18)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/03/24    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業          |
| 內容描述   | 現狀有做出道路 大小是一輛小貨車可通行的道路 下面道路可以通往兩側  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 11004 期違規變異查報紀錄



## 變異類型—違規農業使用

第 11004 期山坡地變異（編號 AK0311004012）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AK0311004012   | 圖幅資訊  | 9521-4-008 對面莊 |
| 參考地籍   | 北梅段 566 號  | 變異點面積 | 2894.89 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:217894.00 N:2708508.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/03/10)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/05/14     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用         |
| 內容描述   | 現況為水泥鋪地  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—超限利用

第 11004 期山坡地變異（編號 AM0711004111）查證回報成果

| 變異點資訊                               |  |       |                                     |
|-------------------------------------|--|-------|-------------------------------------|
| 變遷期別                                | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地                                 |
| 變異點編號                               | AM0711004111   | 圖幅資訊  | 9520-3-010 中湖                       |
| 參考地籍                                | 中湖段 61 號   | 變異點面積 | 5233.85 平方公尺                        |
| 中心點坐標                               | E:222185.00 N:2626600.00   |       |                                     |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01) |    |       | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11) |
|                                     |   |       |                                     |
| 回報資訊                                |  |       |                                     |
| 權責單位                                | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/06/09                          |
| 查證結果                                | 違規   | 變異類型  | 超限利用                                |
| 內容描述                                | 超限利用   |       |                                     |
| 現地照片                                |  |       |                                     |

## 變異類型—開發建築用地

第 11004 期山坡地變異（編號 AQ0511004001）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AQ0511004001   | 圖幅資訊  | 9420-2-079 陳厝寮 |
| 參考地籍   | 陳厝寮段 122-4 號   | 變異點面積 | 167.79 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:196131.00 N:2606173.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/18)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/04)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 嘉義縣政府  | 查報日期  | 2021/04/24     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地         |
| 內容描述   | 新設建築物，請公所確認是否有合法申請   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |


## 變異類型—採取土石

第 11004 期山坡地變異（編號 AF0711004036）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AF0711004036   | 圖幅資訊  | 9722-4-011 頂城 |
| 參考地籍   | 安華段 558-2 號  | 變異點面積 | 19373.13 平方公尺 |
| 中心點坐標  | E:301292.00 N:2761165.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/04/27    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 採取土石          |
| 內容描述   | 經現場勘查僅有內政部營建署之工程告示牌，未有水保計畫牌等相關資料。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11004 期山坡地變異 (編號 AM1211004176) 查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                     |
|--|--|-------|---------------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地                 |
| 變異點編號  | AM1211004176   | 圖幅資訊  | 9520-2-007 人倫苗圃 (四) |
| 參考地籍   | 人和段 1518 號   | 變異點面積 | 1940.66 平方公尺        |
| 中心點坐標  | E:239828.00 N:2625039.00   |       |                     |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/12/02)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  |       |                     |
|  |  |       |                     |
| 回報資訊   |  |       |                     |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/04/29          |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路)      |
| 內容描述   | 修建道路   |       |                     |
| 現地照片   |  |       |                     |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11004 期山坡地變異（編號 AL1311004009）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| 變遷期別  | 11004 期  | 監測類型   | 山坡地           |
| 變異點編號   | AL1311004009   | 圖幅資訊   | 9521-4-077 口莊 |
| 參考地籍  | 三崁段 666 號  | 變異點面積  | 1618.77 平方公尺  |
| 中心點坐標   | E:214564.00 N:2690857.00   |  |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)   |  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/03/10)  |               |
|  |  |  |               |
| 回報資訊  |  |  |               |
| 權責單位  | 臺中市政府  | 查報日期   | 2021/04/29    |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型   | 堆積土石          |
| 內容描述  | 與南側建地相鄰處堆土石及鋪碎石  |  |               |
| 現地照片  |  |  |               |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11004 期山坡地變異（編號 AH1311004026）查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AH1311004026   | 圖幅資訊  | 9622-1-085 小烏來(四)    |
| 參考地籍   | 義盛段 1379 號   | 變異點面積 | 508.06 平方公尺          |
| 中心點坐標  | E:286715.00 N:2741632.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/22)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/24)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/05/05           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 違規設置露營區  |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


## 變異類型—處理廢棄物

第 11004 期山坡地變異（編號 AH1311004022）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AH1311004022   | 圖幅資訊  | 9622-1-064 大窩 |
| 參考地籍   | 基國派段 302 號   | 變異點面積   | 1762.07 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:284427.00 N:2748620.00   |   |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/11/22)  |  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/24)   |               |
|  |  |  |               |
| 回報資訊   |  |   |               |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/05/05    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物         |
| 內容描述   | 處理廢棄物  |   |               |
| 現地照片   |  |   |               |

## 變異類型—其他開挖整地

第 11004 期山坡地變異（編號 AF1611004030）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AF1611004030   | 圖幅資訊  | 9622-1-014 鶯歌 |
| 參考地籍   | 大湖段樟普坑小段 16 號  | 變異點面積 | 20599.3 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:285149.00 N:2762668.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/04/22    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地        |
| 內容描述   | 濫墾開挖整地   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11004 期山坡地變異（編號 AK1511004028）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AK1511004028   | 圖幅資訊  | 9521-1-046 隆基湖 |
| 參考地籍   | 興榮段 295-34 號   | 變異點面積   | 10522.67 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:237855.00 N:2698636.00   |   |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/01/10)  |  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)   |                |
|  |  |  |                |
| 回報資訊   |  |   |                |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/05/15     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工       |
| 內容描述   | 現況疑似未依規定計畫施作，且未報開工。  |   |                |
| 現地照片   |  |   |                |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11004 期山坡地變異（編號 AJ0811004043）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11004 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AJ0811004043   | 圖幅資訊  | 9622-3-025 田寮坑 |
| 參考地籍   | 濫子段薯園小段 80-1 號   | 變異點面積 | 2789.82 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:260932.00 N:2730641.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/05)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/05/05     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業           |
| 內容描述   | 明顯整坡   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 11005 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11005 期山坡地變異（編號 AR3011005055）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AR3011005055   | 圖幅資訊  | 9418-1-026 大坪 |
| 參考地籍   | 番社段 342 號  | 變異點面積 | 1411.65 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:187038.00 N:2536591.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/11)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/05/25    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用        |
| 內容描述   | 地主農業使用涉及機具整地,現地地表已無植被  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—超限利用

第 11005 期山坡地變異（編號 AK0611005010）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AK0611005010   | 圖幅資訊  | 9521-1-061 上山下 |
| 參考地籍   | 上城段 220 號  | 變異點面積 | 5678.84 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:225336.00 N:2692909.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/03/10)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/04/07)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/05/20     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用           |
| 內容描述   | 林業用地疑似未經申請採伐   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—開發建築用地

第 11005 期山坡地變異（編號 AR3011005050）查證回報成果



| 變異點資訊  |   |       |                |
|--|---|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11005 期   | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AR3011005050  | 圖幅資訊  | 9418-1-016 石子坑 |
| 參考地籍   | 崎頂段 261-28 號  | 變異點面積 | 2450.58 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:187185.00 N:2540322.00  |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/09)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/11)   |       |                |
|  |    |       |                |
| 回報資訊   |   |       |                |
| 權責單位   | 臺南市政府   | 查報日期  | 2021/05/25     |
| 查證結果   | 違規  | 變異類型  | 開發建築用地         |
| 內容描述   | 現場為乘聖門宮廟前庭之坡面開發，坡面大致可分為 2 階，皆有一池體，唯各池之排放口未見出水口與溢流口之分別設置，且坡面裸露未見植生工程，故推論應無相關計畫對應，需再查證。 |       |                |
| 現地照片   |   |       |                |

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11005 期山坡地變異 (編號 AM0411005189) 查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0411005189   | 圖幅資訊  | 9520-3-018 頂林  |
| 參考地籍   | 大坑段頂林小段 69-1 號   | 變異點面積 | 2071.84 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:218429.00 N:2624286.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/11)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/06/08     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮大坑段頂林小段 69 地號為農牧用地，現場疑似未經核准鋪設水泥鋪面。   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11005 期山坡地變異（編號 AL0411005003）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |                |
|---|--|-------|----------------|
| 變遷期別  | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號   | AL0411005003   | 圖幅資訊  | 9521-4-085 海風庄 |
| 參考地籍  | 楊厝段 4 號  | 變異點面積 | 3481.74 平方公尺   |
| 中心點坐標   | E:211266.00 N:2687714.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)   | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/04/07)  |       |                |
|  |  |       |                |
| 回報資訊  |  |       |                |
| 權責單位  | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/05/28     |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 堆積土石           |
| 內容描述  | 砂石場、堆置砂石。  |       |                |
| 現地照片  |  |       |                |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11005 期山坡地變異（編號 AR1811005064）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AR1811005064   | 圖幅資訊  | 9419-2-084 虎頭埤       |
| 參考地籍   | 礁坑子段 589-145 號   | 變異點面積 | 1391.69 平方公尺         |
| 中心點坐標  | E:182846.00 N:2547734.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/11)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/05/30           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 中興林場外疑似私人新闢環形 RC 場地，清除雜物，並堆積樹枝樹葉於該環外   |       |                      |
| 現地照片   | <br>2021年5月24日 下午6:19:34<br>23.02771198N 120.35279509E ±3.22m<br>台南市 |       |                      |



## 變異類型—設置墳墓

第 11005 期山坡地變異（編號 AM1211005165）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                  |
|--|--|-------|------------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地              |
| 變異點編號  | AM1211005165   | 圖幅資訊  | 9520-1-088 地利(一) |
| 參考地籍   | 青雲段 600 號  | 變異點面積 | 415.44 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:243533.00 N:2632664.00   |       |                  |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2020/12/02)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/13)  |       |                  |
|  |   |       |                  |
| 回報資訊   |  |       |                  |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/06/18       |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓             |
| 內容描述   | 疑似建物   |       |                  |
| 現地照片   |  |       |                  |



## 變異類型—處理廢棄物

第 11005 期山坡地變異（編號 AJ1111005089）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AJ1111005089   | 圖幅資訊  | 9522-2-010 火燒崙 |
| 參考地籍   | 雞油凸段三叉凸小段<br>145-19 號  | 變異點面積 | 2329.96 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:248112.00 N:2735944.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/05)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/04/07)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/06/10     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物          |
| 內容描述   | 營建廢棄物物處理場  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |


## 變異類型—其他開挖整地

第 11005 期山坡地變異（編號 AV0511005006）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地             |
| 變異點編號  | AV0511005006   | 圖幅資訊  | 9517-1-075 阿塿衛山 |
| 參考地籍   | 南興段 885 號  | 變異點面積 | 4326.22 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:236918.00 N:2469183.00   |       |                 |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/01)  |       |                 |
|  |   |       |                 |
| 回報資訊   |  |       |                 |
| 權責單位   | 臺東縣政府  | 查報日期  | 2021/05/25      |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地          |
| 內容描述   | 開挖整地   |       |                 |
| 現地照片   |  |       |                 |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11005 期山坡地變異（編號 AM1011005004）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM1011005004   | 圖幅資訊  | 9520-1-034 下九芎 |
| 參考地籍   | 廣源段 898 號  | 變異點面積 | 4569.06 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:234515.00 N:2646016.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/05)  | 後期衛星影像 (Pleiades)<br>拍攝日期 (2021/03/29)   |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/05/29     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工       |
| 內容描述   | 除整坡作業外，另有開挖山坡地開闢及修築土石通路。   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業


第 11005 期山坡地變異（編號 AV1511005040）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                   |
|--|--|-------|-------------------|
| 變遷期別   | 11005 期  | 監測類型  | 山坡地               |
| 變異點編號  | AV1511005040   | 圖幅資訊  | 9518-2-057 規那山(三) |
| 參考地籍   | 馬武段 1-3 號  | 變異點面積 | 3241.56 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:241993.00 N:2501602.00   |       |                   |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/03/17)  |       |                   |
|  |   |       |                   |
| 回報資訊   |  |       |                   |
| 權責單位   | 臺東縣政府  | 查報日期  | 2021/05/22        |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業              |
| 內容描述   | 重機具開挖整地  |       |                   |
| 現地照片   |  |       |                   |

## 11006 期違規變異查報紀錄



## 變異類型—違規農業使用

第 11006 期山坡地變異（編號 AH1311006027）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                  |
|--|--|-------|------------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地              |
| 變異點編號  | AH1311006027   | 圖幅資訊  | 9622-1-093 高坡(三) |
| 參考地籍   | 羅浮段 53-6 號   | 變異點面積 | 3518.83 平方公尺     |
| 中心點坐標  | E:282552.00 N:2739664.00   |       |                  |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/01/13)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/20)  |       |                  |
|  |   |       |                  |
| 回報資訊   |  |       |                  |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/07/02       |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用           |
| 內容描述   | 疑似違規農業使用   |       |                  |
| 現地照片   |  |       |                  |


## 變異類型—超限利用

第 11006 期山坡地變異（編號 AM0411006255）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0411006255   | 圖幅資訊  | 9520-2-031 相映坡 |
| 參考地籍   | 圓山段 211-10 號   | 變異點面積 | 1585.46 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:225387.00 N:2616433.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/07/08     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用           |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮圓山段 211-10 地號為林業用地，現場疑似未經核准動用機具開挖整地、超限利用種植作物。                                |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |



## 變異類型—開發建築用地

第 11006 期山坡地變異（編號 AM0411006263）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                   |
|--|--|-------|-------------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地               |
| 變異點編號  | AM0411006263   | 圖幅資訊  | 9520-3-030 復興寮(一) |
| 參考地籍   | 大鞍段 783-2 號  | 變異點面積 | 4132.37 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:222308.00 N:2620234.00   |       |                   |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/04)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15)  |       |                   |
|  |   |       |                   |
| 回報資訊   |  |       |                   |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/07/07        |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地            |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮大鞍段 783 地號為林業用地、大鞍段 783-12 地號為農牧用地，現場疑似未經核准動用機具開挖整地、從事山坡地建築。                 |       |                   |
| 現地照片   |  |       |                   |



## 變異類型—採取土石

第 11006 期山坡地變異（編號 AR1111006004）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AR1111006004   | 圖幅資訊  | 9419-2-036 竹宅子 |
| 參考地籍   | 鳴頭段 579 號  | 變異點面積 | 3380.49 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:188317.00 N:2561452.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/25)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/07/06     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 採取土石           |
| 內容描述   | 土石採取場，疑似水保沒做好，引起土石繃落   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11006 期山坡地變異 (編號 AN0511006022) 查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AN0511006022   | 圖幅資訊  | 9520-4-015 湖水坑 |
| 參考地籍   | 大峰段 182 號  | 變異點面積 | 231.42 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:209914.00 N:2651385.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/10)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/06/24     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 有做橋(詳如照片)  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11006 期山坡地變異（編號 AR2911006101）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |                |
|---|--|-------|----------------|
| 變遷期別  | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號   | AR2911006101   | 圖幅資訊  | 9418-1-024 深坑村 |
| 參考地籍  | 五甲段 1392 號   | 變異點面積 | 2977.97 平方公尺   |
| 中心點坐標   | E:181735.00 N:2538540.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)   | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15)  |       |                |
|  |  |       |                |
| 回報資訊  |  |       |                |
| 權責單位  | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/06/25     |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 堆積土石           |
| 內容描述  | 整地填土   |       |                |
| 現地照片  |  |       |                |


## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11006 期山坡地變異（編號 AF3111006153）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AF3111006153   | 圖幅資訊  | 9723-4-083 石門        |
| 參考地籍   | 下角段尖子鹿小段 181 號   | 變異點面積 | 2709.29 平方公尺         |
| 中心點坐標  | E:306907.00 N:2799066.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/10)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/06/24           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 設置鐵櫃販賣咖啡   |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |


## 變異類型—設置墳墓

第 11006 期山坡地變異（編號 AF3211006068）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AF3211006068   | 圖幅資訊  | 9623-2-045 下罟子 |
| 參考地籍   | 楓林段 1722 號   | 變異點面積 | 1117.87 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:287747.00 N:2779974.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/06/22     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓           |
| 內容描述   | 該變異點經現場查看後有開挖整地及設置墳墓之情形。   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |



## 變異類型—處理廢棄物

第 11006 期山坡地變異（編號 AN1311006018）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AN1311006018   | 圖幅資訊  | 9521-3-094 南風寮 |
| 參考地籍   | 三家段 603 號  | 變異點面積 | 4678.06 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:207430.00 N:2656804.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/09)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/06)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/06/26     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物          |
| 內容描述   | 堆置營建廢棄物  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—其他開挖整地

第 11006 期山坡地變異（編號 AN1311006015）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AN1311006015   | 圖幅資訊  | 9521-3-082 花壇 |
| 參考地籍   | 南白沙坑段 323-1 號  | 變異點面積 | 19604.36 平方公尺 |
| 中心點坐標  | E:204077.00 N:2659935.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/09)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/06)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/06/26    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地        |
| 內容描述   | 開挖整地   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11006 期山坡地變異（編號 AM0611006036）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AM0611006036   | 圖幅資訊  | 9520-4-046 橫山 |
| 參考地籍   | 新 下段 157 號   | 變異點面積 | 14535.78 平方公尺 |
| 中心點坐標  | E:212533.00 N:2642805.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/11)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/08)  |       |               |
|  |     |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/07/06    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工      |
| 內容描述   | 經查新廊下段 157 地號土地有申請簡易水土保持申報書(編號:UM0610911008)，申請開發類別為其他開挖整地，惟土地使用現況為擅自鋪設水泥路面及圍網等疑似違規行為。 |       |               |
| 現地照片   |    |       |               |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業


第 11006 期山坡地變異（編號 AK1211006070）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11006 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AK1211006070   | 圖幅資訊  | 9522-3-070 崎頂 |
| 參考地籍   | 灣瓦段 444 號  | 變異點面積 | 20937.62 平方公尺 |
| 中心點坐標  | E:223446.00 N:2719399.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/03/10)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/13)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/06/23    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業          |
| 內容描述   | 整坡作業   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 11007 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11007 期山坡地變異（編號 AG1211007012）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                  |
|--|--|-------|------------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地              |
| 變異點編號  | AG1211007012   | 圖幅資訊  | 9722-2-093 東澳(三) |
| 參考地籍   | 東岳段 563 號  | 變異點面積 | 887.16 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:331665.00 N:2713109.00   |       |                  |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/03/19)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/16)  |       |                  |
|  |   |       |                  |
| 回報資訊   |  |       |                  |
| 權責單位   | 宜蘭縣政府  | 查報日期  | 2021/07/20       |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用           |
| 內容描述   | 疑似未經申請許可鋪設水泥、放置貨櫃屋。  |       |                  |
| 現地照片   |  |       |                  |

## 變異類型—超限利用

第 11007 期山坡地變異（編號 AM0911007076）查證回報成果

| 變異點資訊                               |  |       |                |
|-------------------------------------|--|-------|----------------|
| 變遷期別                                | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號                               | AM0911007076   | 圖幅資訊  | 9520-1-047 田螺污 |
| 參考地籍                                | 貓 段 20-4 號   | 變異點面積 | 479.8 平方公尺     |
| 中心點坐標                               | E:241305.00 N:2643056.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11) |    |       |                |
| 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/09) |   |       |                |
| 回報資訊                                |  |       |                |
| 權責單位                                | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/07/23     |
| 查證結果                                | 違規   | 變異類型  | 超限利用           |
| 內容描述                                | 貓嘸段 20-4 地號農牧用地，現場鐵皮建物及鋪設水泥堆積鋼材器具物品使用。   |       |                |
| 現地照片                                |  |       |                |



## 變異類型—開發建築用地

第 11007 期山坡地變異（編號 AL1911007031）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地             |
| 變異點編號  | AL1911007031   | 圖幅資訊  | 9521-3-060 吳家花園 |
| 參考地籍   | 新頭汴段 443-1 號   | 變異點面積 | 1456.33 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:224451.00 N:2668847.00   |       |                 |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/02)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  |       |                 |
|  |   |       |                 |
| 回報資訊   |  |       |                 |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/07/17      |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地          |
| 內容描述   | 建物混凝土鋪面路面  |       |                 |
| 現地照片   |  |       |                 |



## 變異類型—採取土石

第 11007 期山坡地變異（編號 AH0711007022）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AH0711007022   | 圖幅資訊  | 9622-1-005 花窯 |
| 參考地籍   | 兔子坑段 1421 號  | 變異點面積 | 5661.42 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:286230.00 N:2765099.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/03/29)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/16)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/07/21    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 採取土石          |
| 內容描述   | 有涉及開挖整地及搭建組合屋  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11007 期山坡地變異 (編號 AL1811007027) 查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1811007027   | 圖幅資訊  | 9521-3-089 峰谷  |
| 參考地籍   | 萬斗六段 1042 號  | 變異點面積 | 863.33 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:221272.00 N:2658081.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/09)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/07/18     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 排水設施興建及舊有農路鋪水泥   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料

## 變異類型—堆積土石

第 11007 期山坡地變異（編號 AL1311007014）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |                 |
|---|--|-------|-----------------|
| 變遷期別  | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地             |
| 變異點編號   | AL1311007014   | 圖幅資訊  | 9521-4-076 外埔農場 |
| 參考地籍  | 三崁段 1046 號   | 變異點面積 | 4518.69 平方公尺    |
| 中心點坐標   | E:213231.00 N:2689928.00   |       |                 |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/04/07)   | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  |       |                 |
|  |  |       |                 |
| 回報資訊  |  |       |                 |
| 權責單位  | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/07/21      |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 堆積土石            |
| 內容描述  | 西南側有開挖及堆土石情形   |       |                 |
| 現地照片  |  |       |                 |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

此類型無相關回報資料

## 變異類型—設置墳墓

第 11007 期山坡地變異（編號 AH0111007009）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AH0111007009   | 圖幅資訊  | 9623-2-093 大檜溪 |
| 參考地籍   | 三聖段 189 號  | 變異點面積   | 447.47 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:281817.00 N:2767019.00   |   |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/24)  |  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/11)   |                |
|  |  |  |                |
| 回報資訊   |  |   |                |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/07/21     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓           |
| 內容描述   | 目前地上為放置大型車輛及水泥鋪設的空地。   |   |                |
| 現地照片   |  |   |                |


## 變異類型—處理廢棄物

第 11007 期山坡地變異（編號 AK1211007087）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AK1211007087   | 圖幅資訊  | 9522-2-062 後龍底 |
| 參考地籍   | 龍城段 90 號   | 變異點面積 | 2345.95 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:228768.00 N:2721322.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/13)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/09)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/07/22     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物          |
| 內容描述   | 傾倒廢棄物  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—其他開挖整地

第 11007 期山坡地變異（編號 AV0811007031）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AV0811007031   | 圖幅資訊  | 9619-1-078 長濱 |
| 參考地籍   | 田組段 797 號  | 變異點面積 | 8821.71 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:295121.00 N:2579311.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/14)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/28)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺東縣政府  | 查報日期  | 2021/07/21    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地        |
| 內容描述   | 疑開挖整地(田組段 783 地號)  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11007 期山坡地變異（編號 AM0211007091）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0211007091   | 圖幅資訊  | 9520-1-017 乾溪仔 |
| 參考地籍   | 桃米坑段 232-166 號   | 變異點面積 | 406.39 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:240272.00 N:2649842.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/09)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/08/11     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工       |
| 內容描述   | 桃米坑段 232-166、232-167 地號現況有新設植草磚及混凝土鋪面情形，查 232-166 地號前經鈞府 110 年 7 月 9 日府農管字第 1100152000 號函核准趙玉蓮君申請簡易水土保持申報書在案，現況疑似未依核定內容施作，建請鈞府辦理施工中檢查。 |       |                |
| 現地照片   |    |       |                |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11007 期山坡地變異（編號 AN1911007006）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11007 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AN1911007006   | 圖幅資訊  | 9520-4-035 仁和 |
| 參考地籍   | 武東段 839 號  | 變異點面積 | 982.02 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:210737.00 N:2645613.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/11)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/07/22    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業          |
| 內容描述   | 1.有申請簡易水保.彰化縣政府 109 年 6 月 2 日府農務字第 1090189661 號.2.現地整坡.開挖砂石.                         |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 11008 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11008 期山坡地變異（編號 AV1311008076）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AV1311008076   | 圖幅資訊  | 9619-3-067 永豐 |
| 參考地籍   | 海端段 9013-4 號   | 變異點面積 | 852.46 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:266294.00 N:2553782.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/09)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/13)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺東縣政府  | 查報日期  | 2021/08/20    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用        |
| 內容描述   | 國有地種植作物及堆置稻殼   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—超限利用

第 11008 期山坡地變異（編號 AM0411008188）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                   |
|--|--|-------|-------------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地               |
| 變異點編號  | AM0411008188   | 圖幅資訊  | 9520-3-050 番仔田(一) |
| 參考地籍   | 坪林段 206-7 號  | 變異點面積 | 6775.31 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:223219.00 N:2614986.00   |       |                   |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/14)  |       |                   |
|  |   |       |                   |
| 回報資訊   |  |       |                   |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/09/18        |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用              |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮坪林段 206-4 地號為林業用地，現場疑似未經核准動用機具開挖整地、超限利用種植作物。                                 |       |                   |
| 現地照片   |  |       |                   |

## 變異類型—開發建築用地

第 11008 期山坡地變異（編號 AJ0411008018）查證回報成果




| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AJ0411008018   | 圖幅資訊  | 9622-4-056 清水 |
| 參考地籍   | 北打鐵坑段大北坑小段 181 號   | 變異點面積 | 463.28 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:264714.00 N:2749444.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/24)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/16)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/08/24    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地        |
| 內容描述   | 疑似未經申請興建建物一棟   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11008 期山坡地變異 (編號 AM1011008012) 查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM1011008012   | 圖幅資訊  | 9521-2-077 北港溪 |
| 參考地籍   | 五棚坑段 9021-1 號  | 變異點面積 | 7408.1 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:240722.00 N:2663200.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/13)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/08/21     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 現場停有部挖土機 2 部鐵牛車 1 部，有施設疑似便道及放置眾多盆栽植物。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11008 期山坡地變異（編號 AF3011008003）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |                |
|---|--|-------|----------------|
| 變遷期別  | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號   | AF3011008003   | 圖幅資訊  | 9623-2-020 北新莊 |
| 參考地籍  | 北新庄子段田心子小段 209-7 號   | 變異點面積 | 3080.98 平方公尺   |
| 中心點坐標   | E:298780.00 N:2788384.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)   | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/18)  |       |                |
|  |  |       |                |
| 回報資訊  |  |       |                |
| 權責單位  | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/08/26     |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 堆積土石           |
| 內容描述  | 填土   |       |                |
| 現地照片  |  |       |                |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11008 期山坡地變異（編號 AM0411008186）查證回報成果


| 變異點資訊                               |  |       |                      |
|-------------------------------------|--|-------|----------------------|
| 變遷期別                                | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號                               | AM0411008186   | 圖幅資訊  | 9520-3-047 外湖(四)     |
| 參考地籍                                | 新桶頭段 820 號   | 變異點面積 | 184.32 平方公尺          |
| 中心點坐標                               | E:214654.00 N:2615641.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15) |    |       |                      |
| 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/14) |   |       |                      |
| 回報資訊                                |  |       |                      |
| 權責單位                                | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/09/18           |
| 查證結果                                | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述                                | 經查南投縣竹山鎮新桶頭段 820 地號為農牧用地，現場疑似未經核准動用機具開挖整地、設置露營區。                                     |       |                      |
| 現地照片                                |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


## 變異類型—處理廢棄物

第 11008 期山坡地變異（編號 AM0811008042）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0811008042   | 圖幅資訊  | 9520-4-030 豬肚潭 |
| 參考地籍   | 龍眼林段 799-100 號   | 變異點面積   | 3498.67 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:224512.00 N:2649211.00   |   |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  |  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/01)   |                |
|  |  |  |                |
| 回報資訊   |  |   |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/12/09     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物          |
| 內容描述   | 地面有廢棄物   |   |                |
| 現地照片   |  |   |                |


## 變異類型—其他開挖整地

第 11008 期山坡地變異（編號 AL0511008047）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                   |
|--|--|-------|-------------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地               |
| 變異點編號  | AL0511008047   | 圖幅資訊  | 9521-3-014 台糖林厝農場 |
| 參考地籍   | 晉江東段 673 號   | 變異點面積 | 1422.84 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:207106.00 N:2679072.00   |       |                   |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/14)  |       |                   |
|  |   |       |                   |
| 回報資訊   |  |       |                   |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/08/27        |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地            |
| 內容描述   | 鐵皮屋、擋土牆、堆砌土石   |       |                   |
| 現地照片   |  |       |                   |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11008 期山坡地變異（編號 AH0711008017）查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AH0711008017   | 圖幅資訊  | 9623-2-094 楓樹坑 |
| 參考地籍   | 楓義段 1393 號   | 變異點面積 | 3524.24 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:284208.00 N:2767597.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/02/24)  | 後期衛星影像 (Sentinel-2)<br>拍攝日期 (2021/07/09)   |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/08/28     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工       |
| 內容描述   | 鄰近地號 109 年 9 月 3 日府水坡字第 1090224807 號楓義段 1404 地號排水溝等簡易水保疑似超出範圍施作圍牆及填土等                |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業



第 11008 期山坡地變異（編號 AU0611008016）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11008 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AU0611008016   | 圖幅資訊  | 9720-4-044 福德 |
| 參考地籍   | 鹽寮段 12-3 號   | 變異點面積 | 12153.47 平方公尺 |
| 中心點坐標  | E:309212.00 N:2641899.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/02/01)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/01)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 花蓮縣政府  | 查報日期  | 2021/09/09    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業          |
| 內容描述   | 山嶺段 12-2 疑似違規開挖整地  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 11009 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11009 期山坡地變異（編號 AK0311009013）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AK0311009013   | 圖幅資訊  | 9521-4-009 圳頭 |
| 參考地籍   | 楓樹窩段 232-4 號   | 變異點面積 | 3546.93 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:220828.00 N:2710230.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/08/08)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/10/16    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用        |
| 內容描述   | 現況鐵皮圍籬。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—超限利用

第 11009 期山坡地變異（編號 AM0411009159）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                   |
|--|--|-------|-------------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地               |
| 變異點編號  | AM0411009159   | 圖幅資訊  | 9520-3-050 番仔田(一) |
| 參考地籍   | 圓山段 160 號  | 變異點面積 | 1611.23 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:224176.00 N:2615906.00   |       |                   |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/15)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |                   |
|  |   |       |                   |
| 回報資訊   |  |       |                   |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/09/29        |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用              |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮圓山段 160 地號為林業用地，現場疑似未經核准動用機具開挖整地、超限利用種植作物。                                   |       |                   |
| 現地照片   |  |       |                   |

## 變異類型—開發建築用地

第 11009 期山坡地變異（編號 AM0911009097）查證回報成果



| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AM0911009097   | 圖幅資訊  | 9520-1-037 新城 |
| 參考地籍   | 興池段 1338 號   | 變異點面積 | 2159.71 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:241777.00 N:2644511.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/03/11)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/09/18    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地        |
| 內容描述   | 興池段 1338 地號農牧用地，現場興建小木屋數十間使用。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11009 期山坡地變異 (編號 AL1911009043) 查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1911009043   | 圖幅資訊  | 9521-2-051 蝙蝠洞 |
| 參考地籍   | 福利段 388 號  | 變異點面積 | 936.99 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:225330.00 N:2667499.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/01)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/09/23     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 混凝土鋪路面   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料



## 變異類型—堆積土石

第 11009 期山坡地變異（編號 AN0511009016）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AN0511009016   | 圖幅資訊  | 9520-4-015 湖水坑 |
| 參考地籍   | 員草段 197 號  | 變異點面積 | 752.44 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:210964.00 N:2651725.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/09/25     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 堆積土石           |
| 內容描述   | 堆置土石   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11009 期山坡地變異（編號 AR2611009051）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AR2611009051   | 圖幅資訊  | 9419-2-076 左鎮        |
| 參考地籍   | 光和段 580-5 號  | 變異點面積 | 2358.96 平方公尺         |
| 中心點坐標  | E:186611.00 N:2551222.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/11)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 臺南市政府  | 查報日期  | 2021/10/01           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 整地   |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

第 11009 期山坡地變異（編號 AH0911009012）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AH0911009012   | 圖幅資訊  | 9622-4-067 南坑 |
| 參考地籍   | 南坑段 463 號  | 變異點面積 | 1125.32 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:265971.00 N:2748470.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/04/20)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/26)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/09/25    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓          |
| 內容描述   | 前已由市府水務局 6 月 29 日辦理會勘，後續以府水坡字第 11001825301 號函通知地主限期改正。                               |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |



## 變異類型—處理廢棄物

第 11009 期山坡地變異（編號 AL1811009028）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AL1811009028   | 圖幅資訊  | 9521-3-069 北溝 |
| 參考地籍   | 霧峰段北溝小段 8500 號   | 變異點面積 | 597.75 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:221407.00 N:2663587.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/23)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/09/25    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物         |
| 內容描述   | 簡易布帆堆置雜物，水泥鋪面  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—其他開挖整地

第 11009 期山坡地變異（編號 AK1711009057）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AK1711009057   | 圖幅資訊  | 9521-1-017 石壁窩 |
| 參考地籍   | 桂竹林段 86-401 號  | 變異點面積 | 2970.98 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:240127.00 N:2706899.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/09)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/10/08     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地         |
| 內容描述   | 開挖整地   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11009 期山坡地變異（編號 AF0111009075）查證回報成果



| 變異點資訊  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AF0111009075   | 圖幅資訊  | 9623-2-087 丹鳳 |
| 參考地籍   | 壽山段 655 號  | 變異點面積   | 24571.72 平方公尺 |
| 中心點坐標  | E:290949.00 N:2769596.00   |   |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/02)  |  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/08/08)   |               |
|  |  |  |               |
| 回報資訊   |  |   |               |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/09/25    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工      |
| 內容描述   | 疑似未依核定水保計畫施工   |   |               |
| 現地照片   |  |   |               |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11009 期山坡地變異（編號 AM0411009160）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11009 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0411009160   | 圖幅資訊  | 9520-4-090 初坑底 |
| 參考地籍   | 江西林段籐湖小段 329-4 號   | 變異點面積 | 16027.52 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:222301.00 N:2631516.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/14)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/09/29     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業           |
| 內容描述   | 經查南投縣竹山鎮江西林段籐湖小段 329-4、329-5、329-6 地號為農牧用地，現場疑似未經核准動用機具開挖整地。                         |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 11010 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11010 期山坡地變異（編號 AF0811010128）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AF0811010128   | 圖幅資訊  | 9723-3-096 楓子林 |
| 參考地籍   | 楓子林段楓子林小段<br>202 號   | 變異點面積 | 534.47 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:314100.00 N:2767070.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/26)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/09/09)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/10/20     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用         |
| 內容描述   | 核准申請之農業資材室，惟疑似增鋪水泥鋪面(如衛星變異範圍)  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—超限利用

第 11010 期山坡地變異（編號 AT2611010004）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AT2611010004   | 圖幅資訊  | 9518-4-086 馬兒村 |
| 參考地籍   | 安坡段 716-1 號  | 變異點面積 | 402.49 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:211881.00 N:2521162.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/01)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/09/04)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 屏東縣政府  | 查報日期  | 2021/10/22     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用           |
| 內容描述   | 本筆地號土地係林業用地，疑似種植鳳梨。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—開發建築用地

第 11010 期山坡地變異（編號 AV0611010011）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AV0611010011   | 圖幅資訊  | 9518-2-060 太麻里 |
| 參考地籍   | 大王段 283 號  | 變異點面積 | 753.68 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:248907.00 N:2502259.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/18)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/09/04)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺東縣政府  | 查報日期  | 2021/10/22     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地         |
| 內容描述   | 現地為興建建物底座 1 個。   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—採取土石

第 11010 期山坡地變異（編號 AL0811010005）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL0811010005   | 圖幅資訊  | 9521-4-080 貓仔坑 |
| 參考地籍   | 圳寮段 48-8 號   | 變異點面積 | 5727.1 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:222917.00 N:2689061.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/10/21     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 採取土石           |
| 內容描述   | 堆置砂石   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11010 期山坡地變異 (編號 AN1911010003) 查證回報成果



| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AN1911010003   | 圖幅資訊  | 9520-4-035 仁和  |
| 參考地籍   | 山腳段 1372 號   | 變異點面積 | 1622.14 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:210321.00 N:2644293.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/26)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/10/19     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 現地疑似鋪設水泥。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11010 期山坡地變異（編號 AM0311010085）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AM0311010085   | 圖幅資訊  | 9520-1-001 平林 |
| 參考地籍   | 平東段 52-1 號   | 變異點面積 | 918.66 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:225820.00 N:2654126.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/01)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/11/04    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 堆積土石          |
| 內容描述   | 現況堆積土石   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11010 期山坡地變異（編號 AN0111010005）查證回報成果

| 變異點資訊                               |  |       |                      |
|-------------------------------------|--|-------|----------------------|
| 變遷期別                                | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號                               | AN0111010005   | 圖幅資訊  | 9521-3-072 大埔        |
| 參考地籍                                | 桃源段 1109 號   | 變異點面積 | 800.28 平方公尺          |
| 中心點坐標                               | E:204168.00 N:2661012.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/06) |    |       |                      |
| 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28) |   |       |                      |
| 回報資訊                                |  |       |                      |
| 權責單位                                | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/10/23           |
| 查證結果                                | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述                                | 設置建物   |       |                      |
| 現地照片                                |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

第 11010 期山坡地變異（編號 AM1011010012）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM1011010012   | 圖幅資訊  | 9521-2-075 水長流 |
| 參考地籍   | 水長流段 146-2 號   | 變異點面積 | 332.59 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:234928.00 N:2660729.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/01)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/09/03)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/11/03     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓           |
| 內容描述   | 施作水泥鋪面、水泥擋土牆及板模已成型正興建中似作私墓使用之構造物。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—處理廢棄物

第 11010 期山坡地變異（編號 AL1611010015）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AL1611010015   | 圖幅資訊  | 9521-3-032 大肚 |
| 參考地籍   | 榮華段 384-1 號  | 變異點面積 | 646.95 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:202892.00 N:2673252.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/06)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/10/16    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物         |
| 內容描述   | 堆積傾倒廢棄土石   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—其他開挖整地

第 11010 期山坡地變異（編號 AL1711010054）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                 |
|--|--|-------|-----------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地             |
| 變異點編號  | AL1711010054   | 圖幅資訊  | 9521-3-024 東海大學 |
| 參考地籍   | 遊園南段 49 號  | 變異點面積 | 576.4 平方公尺      |
| 中心點坐標  | E:206900.00 N:2675785.00   |       |                 |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/04/21)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  |       |                 |
|  |   |       |                 |
| 回報資訊   |  |       |                 |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/10/19      |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地          |
| 內容描述   | 停車場使用  |       |                 |
| 現地照片   |  |       |                 |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11010 期山坡地變異（編號 AM0811010058）查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AM0811010058   | 圖幅資訊  | 9520-1-033 炭寮 |
| 參考地籍   | 先驅段 3488 號   | 變異點面積 | 1990.49 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:230488.00 N:2645409.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/06/09)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/11/04    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工      |
| 內容描述   | 疑似未依規定整地   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業


第 11010 期山坡地變異（編號 AQ1511010013）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                  |
|--|--|-------|------------------|
| 變遷期別   | 11010 期  | 監測類型  | 山坡地              |
| 變異點編號  | AQ1511010013   | 圖幅資訊  | 9519-4-017 樂野(三) |
| 參考地籍   | 糞箕湖段 36-11 號   | 變異點面積 | 2123.49 平方公尺     |
| 中心點坐標  | E:214922.00 N:2596168.00   |       |                  |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/08)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/08/29)  |       |                  |
|  |   |       |                  |
| 回報資訊   |  |       |                  |
| 權責單位   | 嘉義縣政府  | 查報日期  | 2021/10/23       |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業             |
| 內容描述   | 疑似未經申請進行整坡作業   |       |                  |
| 現地照片   |  |       |                  |

## 11011 期違規變異查報紀錄

## 變異類型—違規農業使用

第 11011 期山坡地變異（編號 AF0211011057）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AF0211011057   | 圖幅資訊  | 9623-2-054 嘉寶 |
| 參考地籍   | 大南灣段寶斗厝坑小段<br>231-12 號   | 變異點面積   | 1267.79 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:283255.00 N:2778383.00   |   |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/10)  |   |               |
|  |  |  |               |
| 回報資訊   |  |   |               |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/11/26    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用        |
| 內容描述   | 鋪設混泥土坪 堆放營建器具  |   |               |
| 現地照片   |  |   |               |


## 變異類型—超限利用

第 11011 期山坡地變異（編號 AJ1511011037）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AJ1511011037   | 圖幅資訊  | 9622-3-046 竹林 |
| 參考地籍   | 竹林段 693 號  | 變異點面積 | 130.37 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:263024.00 N:2724578.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/26)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/10/04)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 新竹縣政府  | 查報日期  | 2021/12/01    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用          |
| 內容描述   | 鋪設水泥鋪面   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—開發建築用地

第 11011 期山坡地變異（編號 AK1411011067）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AK1411011067   | 圖幅資訊  | 9522-2-060 南莊 |
| 參考地籍   | 四灣段 78-14 號  | 變異點面積 | 1148.77 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:248310.00 N:2722796.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/28)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/05)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/11/25    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地        |
| 內容描述   | 水泥鋪面、建物、整坡、闢平台、施作駁坎  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |



## 變異類型—採取土石

第 11011 期山坡地變異（編號 AH0711011024）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AH0711011024   | 圖幅資訊  | 9623-2-095 嶺頂 |
| 參考地籍   | 塔寮坑段 749 號   | 變異點面積 | 2934.21 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:287263.00 N:2766830.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/05/16)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/09/22)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/11/25    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 採取土石          |
| 內容描述   | 採取土石   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11011 期山坡地變異 (編號 AL1811011041) 查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AL1811011041   | 圖幅資訊  | 9521-3-080 桐林  |
| 參考地籍   | 霧峰段北溝小段 1-1812 號   | 變異點面積 | 1840.91 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:222356.00 N:2662250.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/03)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/11/26     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 疑似農路產業道路擴寬   |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11011 期山坡地變異（編號 AL1611011027）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |               |
|---|--|-------|---------------|
| 變遷期別  | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號   | AL1611011027   | 圖幅資訊  | 9521-3-032 大肚 |
| 參考地籍  | 榮華段 289 號  | 變異點面積 | 2027.74 平方公尺  |
| 中心點坐標   | E:202991.00 N:2673315.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)   | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/03)  |       |               |
|  |  |       |               |
| 回報資訊  |  |       |               |
| 權責單位  | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/11/20    |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 堆積土石          |
| 內容描述  | 堆積土石   |       |               |
| 現地照片  |  |       |               |


## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11011 期山坡地變異（編號 AM1311011138）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AM1311011138   | 圖幅資訊  | 9621-3-087 廬山溫泉(四)   |
| 參考地籍   | 幼獅段 354-12 號   | 變異點面積 | 579.12 平方公尺          |
| 中心點坐標  | E:265332.00 N:2659892.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/14)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/05)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/11/25           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 露營區  |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

第 11011 期山坡地變異（編號 AN1911011003）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AN1911011003   | 圖幅資訊  | 9520-4-035 仁和 |
| 參考地籍   | 武東段 611 號  | 變異點面積 | 888.52 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:210756.00 N:2646017.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/08/25)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/03)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 彰化縣政府  | 查報日期  | 2021/11/18    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置墳墓          |
| 內容描述   | 案地為武東段 611 地號，疑似設置墳墓。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |


## 變異類型—處理廢棄物

第 11011 期山坡地變異（編號 AL0411011004）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AL0411011004   | 圖幅資訊  | 9521-4-086 新莊 |
| 參考地籍   | 東山段 910 號  | 變異點面積 | 1896.8 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:213006.00 N:2685895.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/03)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/11/24    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物         |
| 內容描述   | 堆置廢棄物、設置鐵皮圍籬及 2 間鐵皮屋。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |



## 變異類型—其他開挖整地

第 11011 期山坡地變異（編號 AL0911011030）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AL0911011030   | 圖幅資訊  | 9521-3-004 公明 |
| 參考地籍   | 清雅段 14 號   | 變異點面積 | 1364.23 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:209065.00 N:2680878.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/05/27)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/03)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/11/19    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地        |
| 內容描述   | 現場疑似開挖整地。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11011 期山坡地變異（編號 AM0811011045）查證回報成果



| 變異點資訊  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AM0811011045   | 圖幅資訊  | 9520-1-032 仙洞坪 |
| 參考地籍   | 先驅段 3018 號   | 變異點面積   | 1459.57 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:229443.00 N:2646672.00   |   |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  |  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/05)   |                |
|  |  |  |                |
| 回報資訊   |  |   |                |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/11/26     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工       |
| 內容描述   | 擋土牆、建物   |   |                |
| 現地照片   |  |   |                |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11011 期山坡地變異（編號 AM1311011132）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                  |
|--|--|-------|------------------|
| 變遷期別   | 11011 期  | 監測類型  | 山坡地              |
| 變異點編號  | AM1311011132   | 圖幅資訊  | 9620-4-031 武界(三) |
| 參考地籍   | 武界段 1209 號   | 變異點面積 | 1800.58 平方公尺     |
| 中心點坐標  | E:251975.00 N:2644016.00   |       |                  |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/06/17)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/05)  |       |                  |
|  |   |       |                  |
| 回報資訊   |  |       |                  |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/11/19       |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業             |
| 內容描述   | 整坡   |       |                  |
| 現地照片   |  |       |                  |

## 11012 期違規變異查報紀錄


## 變異類型—違規農業使用

第 11012 期山坡地變異（編號 AF0211012035）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AF0211012035   | 圖幅資訊  | 9623-2-064 雷公崎 |
| 參考地籍   | 南勢埔段南勢埔尾小段 30 號  | 變異點面積 | 4874.15 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:284026.00 N:2775402.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/11/07)  |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 新北市政府  | 查報日期  | 2021/12/10     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 違規農業使用         |
| 內容描述   | 放置營建材料 重型機具  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—超限利用

第 11012 期山坡地變異（編號 AM1211012131）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AM1211012131   | 圖幅資訊  | 9520-2-066 同富 |
| 參考地籍   | 東埔段 110 號  | 變異點面積 | 2278.07 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:239121.00 N:2609672.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/10/06)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/11/07)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/12/16    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 超限利用          |
| 內容描述   | 四季豆  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—開發建築用地

第 11012 期山坡地變異（編號 AT2611012002）查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AT2611012002   | 圖幅資訊  | 9518-4-096 口社 |
| 參考地籍   | 賽嘉段 761 號  | 變異點面積 | 437.19 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:211646.00 N:2516873.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/09/04)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/11/08)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 屏東縣政府  | 查報日期  | 2021/12/10    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 開發建築用地        |
| 內容描述   | 疑似違規建築。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—採取土石

此類型無相關回報資料

## 變異類型—修建道路或溝渠 (鐵、公路)

第 11012 期山坡地變異 (編號 AH0411012013) 查證回報成果


| 變異點資訊  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號  | AH0411012013   | 圖幅資訊  | 9622-4-047 矮坪子 |
| 參考地籍   | 東寧段 32 號   | 變異點面積 | 434.51 平方公尺    |
| 中心點坐標  | E:265266.00 N:2753845.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/07/26)  | 後期衛星影像 (Sentinel-2)<br>拍攝日期 (2021/11/11)   |       |                |
|  |   |       |                |
| 回報資訊   |  |       |                |
| 權責單位   | 桃園市政府  | 查報日期  | 2021/12/14     |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 修建道路或溝渠(含鐵、公路) |
| 內容描述   | 本案疑似未經申請許可擅自鋪設水泥路面，本所另以山坡地違規使用查報表函送水務局查處。  |       |                |
| 現地照片   |  |       |                |

## 變異類型—探礦、採礦

此類型無相關回報資料


## 變異類型—堆積土石

第 11012 期山坡地變異（編號 AL0411012002）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |               |
|---|--|-------|---------------|
| 變遷期別  | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號   | AL0411012002   | 圖幅資訊  | 9521-4-075 大缺 |
| 參考地籍  | 海風段 1048 號   | 變異點面積 | 4248.36 平方公尺  |
| 中心點坐標   | E:210638.00 N:2688341.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/28)   | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/11/14)  |       |               |
|  |  |       |               |
| 回報資訊  |  |       |               |
| 權責單位  | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/12/09    |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 堆積土石          |
| 內容描述  | 回填土方後進行農業整地。   |       |               |
| 現地照片  |  |       |               |

## 變異類型—設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場

第 11012 期山坡地變異（編號 AM0311012064）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |                      |
|--|--|-------|----------------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地                  |
| 變異點編號  | AM0311012064   | 圖幅資訊  | 9520-4-010 上城        |
| 參考地籍   | 新南埔段 188-1 號   | 變異點面積 | 535.53 平方公尺          |
| 中心點坐標  | E:223955.00 N:2652766.00   |       |                      |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/10/03)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/11/15)  |       |                      |
|  |   |       |                      |
| 回報資訊   |  |       |                      |
| 權責單位   | 南投縣政府  | 查報日期  | 2021/12/18           |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 設置公園、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場 |
| 內容描述   | 現況鐵皮建物，無法確定是否違規，請上級單位專業人士判斷。   |       |                      |
| 現地照片   |  |       |                      |

## 變異類型—設置墳墓

此類型無相關回報資料


## 變異類型—處理廢棄物

第 11012 期山坡地變異（編號 AT2411012045）查證回報成果

| 變異點資訊   |  |       |                |
|---|--|-------|----------------|
| 變遷期別  | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地            |
| 變異點編號   | AT2411012045   | 圖幅資訊  | 9517-2-084 欖仁溪 |
| 參考地籍  | 林段 534 號   | 變異點面積 | 316.1 平方公尺     |
| 中心點坐標   | E:231967.00 N:2438286.00   |       |                |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/07/18)   | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/10/30)  |       |                |
|  |  |       |                |
| 回報資訊  |  |       |                |
| 權責單位  | 屏東縣政府  | 查報日期  | 2021/12/15     |
| 查證結果  | 違規   | 變異類型  | 處理廢棄物          |
| 內容描述  | 倒廢土  |       |                |
| 現地照片  |  |       |                |


## 變異類型—其他開挖整地

第 11012 期山坡地變異（編號 AB0811012018）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AB0811012018   | 圖幅資訊  | 9521-3-030 大坑 |
| 參考地籍   | 大華段 904-5 號  | 變異點面積 | 1025.09 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:224455.00 N:2675475.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  | 後期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/11/14)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 臺中市政府  | 查報日期  | 2021/12/15    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 其他開挖整地        |
| 內容描述   | 土地為裸露地，疑似進行開挖整地。   |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依核定計畫施工

第 11012 期山坡地變異（編號 AK1511012018）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AK1511012018   | 圖幅資訊  | 9521-1-035 南湖 |
| 參考地籍   | 大窩段 331-1 號  | 變異點面積 | 930.77 平方公尺   |
| 中心點坐標  | E:236984.00 N:2699912.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT6)<br>拍攝日期 (2021/08/16)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/11/15)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/12/16    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 未依核定計畫施工      |
| 內容描述   | 現況疑似未依計畫施作。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

## 變異類型—未依規定期限改正

此類型無相關回報資料

## 變異類型—整坡作業

第 11012 期山坡地變異（編號 AK1511012021）查證回報成果

| 變異點資訊  |  |       |               |
|--|--|-------|---------------|
| 變遷期別   | 11012 期  | 監測類型  | 山坡地           |
| 變異點編號  | AK1511012021   | 圖幅資訊  | 9521-1-044 四份 |
| 參考地籍   | 栗林北段 99 號  | 變異點面積 | 9815.01 平方公尺  |
| 中心點坐標  | E:234477.00 N:2696693.00   |       |               |
| 前期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/10/06)  | 後期衛星影像 (SPOT7)<br>拍攝日期 (2021/11/15)  |       |               |
|  |   |       |               |
| 回報資訊   |  |       |               |
| 權責單位   | 苗栗縣政府  | 查報日期  | 2021/12/16    |
| 查證結果   | 違規   | 變異類型  | 整坡作業          |
| 內容描述   | 現況疑似未經申請開挖整地。  |       |               |
| 現地照片   |  |       |               |

