

附錄 6

變異點查報成果—中央管河川水庫

目錄


11101 期查報成果	4
衛星影像使用	5
違規變異查報紀錄	6
111013 期查報成果	10
衛星影像使用	11
違規變異查報紀錄	12
11102 期查報成果	24
衛星影像使用	25
111023 期查報成果	26
衛星影像使用	27
違規變異查報紀錄	28
11103 期查報成果	30
衛星影像使用	31
違規變異查報紀錄	32
111033 期查報成果	36
衛星影像使用	37
11104 期查報成果	38
衛星影像使用	39
違規變異查報紀錄	40
111043 期查報成果	42
衛星影像使用	43
11105 期查報成果	44
衛星影像使用	45
違規變異查報紀錄	46
111053 期查報成果	58

衛星影像使用	59
違規變異查報紀錄	60
11106 期查報成果.....	68
衛星影像使用	69
111063 期查報成果.....	70
衛星影像使用	71
11107 期查報成果.....	72
衛星影像使用	73
違規變異查報紀錄	74
111073 期查報成果.....	82
衛星影像使用	83
違規變異查報紀錄	84
11108 期查報成果.....	92
衛星影像使用	93
違規變異查報紀錄	94
111083 期查報成果.....	100
衛星影像使用	101
違規變異查報紀錄	102
11109 期查報成果.....	106
衛星影像使用	107
違規變異查報紀錄	108
111093 期查報成果.....	124
衛星影像使用	125
11110 期查報成果.....	126
衛星影像使用	127
違規變異查報紀錄	128
111103 期查報成果.....	138
衛星影像使用	139

違規變異查報紀錄	140
11111 期查報成果.....	144
衛星影像使用	145
111113 期查報成果.....	146
衛星影像使用	147
違規變異查報紀錄	148
11112 期查報成果.....	152
衛星影像使用	153
111123 期查報成果.....	158
衛星影像使用	159

11101 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 11101 期中央管河川水庫變異 (編號 21011101002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011101002	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍		變異點面積	2596.91 平方公尺
中心點坐標	E:289013.00 N:2759630.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/07)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/12/03)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	01/27/2022
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	國有土地，疑似整地停放車輛。		

現地照片



第 11101 期中央管河川水庫變異（編號 2111101001）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11101 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111101001	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	大平段破子寮小段 0001-0014 號	變異點面積	3161.97 平方公尺
中心點坐標	E:335267.00 N:2764655.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/05)		後期衛星影像 (Sentinel-2) 拍攝日期 (2021/12/11)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	02/08/2022
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案有疑似未經核准擅自開挖整地情事，擬發函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片



111013 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 210111013003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210111013003	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍		變異點面積	4669.8 平方公尺
中心點坐標	E:290011.00 N:2760277.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/21)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/28)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	01/28/2022
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	裕成工業(股)公司於場區內作業。		

現地照片




第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 210111013004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210111013004	圖幅資訊	9622-1-026 橫溪
參考地籍		變異點面積	933.29 平方公尺
中心點坐標	E:289508.00 N:2759721.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/21)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/28)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	01/28/2022
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	堆置級配原料。		

現地照片




第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 211111013001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111013001	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0033-0001 號	變異點面積	975.67 平方公尺
中心點坐標	E:323943.00 N:2761118.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/09/09)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	02/21/2022
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片




第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 21111013003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111013003	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段東坑小段 0012-0006 號	變異點面積	3265.45 平方公尺
中心點坐標	E:324339.00 N:2758387.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/09/09)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	02/17/2022
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 211111013004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111013004	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段東坑小段 0002-0009 號	變異點面積	1923.24 平方公尺
中心點坐標	E:324650.00 N:2758557.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/05)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	02/17/2022
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因現況山坡陡峭，人力無法到達，擬於後續安排空拍機現場勘查。		

現地照片



第 111013 期中央管河川水庫變異（編號 211111013006）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111013 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111013006	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	長福段 1051-0000 號	變異點面積	417.48 平方公尺
中心點坐標	E:303402.00 N:2755599.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/10/04)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	02/22/2022
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	111.01.18 新北城開字第 1110099094 號函(城鄉發展局)行政處分書 (1115300290)，現場應於本行政處分書送達次日起 2 個月內停止一切違規行為。		

現地照片




11102 期查報成果

衛星影像使用



111023 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 111023 期中央管河川水庫變異（編號 21111023001）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111023 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111023001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0659-0000 號	變異點面積	598.13 平方公尺
中心點坐標	E:298039.00 N:2741072.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/12/03)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/01/16)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	03/04/2022
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因無法進入，擬於後續安排空拍機現場勘查。		

現地照片



11103 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11103 期中央管河川水庫變異 (編號 20411103010) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20411103010	圖幅資訊	9520-4-087 香員腳
參考地籍	鼻子頭	變異點面積	4115.75 平方公尺
中心點坐標	E:215012.00 N:2632449.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/01/10)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/02/11)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第四河川局	查報日期	2022/03/25
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土

內容描述	1、經查系濁水溪二水香員腳段 R288 地號許可種植地，填建築廢棄物。本作業經取締，移請檢警單位偵辦中。巡防附近河床未發現不法情事。2、擬文呈閱後存查。
現地照片	

第 11103 期中央管河川水庫變異 (編號 20511103009) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20511103009	圖幅資訊	9419-1-091 鐵線橋
參考地籍		變異點面積	1916.9 平方公尺
中心點坐標	E:175632.00 N:2574540.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/12/03)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/02/06)		
			
彩色航照圖	電子地圖		
			
回報資訊			
權責單位	第五河川局	查報日期	2022/03/25
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	該處業於 111 年 1 月 27 日經聯合臺南市警方查獲林久富君疑似於急水溪線里堤防河川區域內未登錄國有土地傾倒及掩埋廢棄物案，犯案機具機具業已扣押，已移送臺南地檢署偵辦。		

現地照片




111033 期查報成果

衛星影像使用



11104 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11104 期中央管河川水庫變異 (編號 21011104002) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11104 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011104002	圖幅資訊	9622-1-023 中新
參考地籍		變異點面積	4152.51 平方公尺
中心點坐標	E:281594.00 N:2757602.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/01/31)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/03/15)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/04/22
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	桃園市政府已於 111 年 4 月 6 日府水河字第 1110084633 號函請行為人於 111 年 4 月 28 日前提出陳述意見。		

現地照片




111043 期查報成果

衛星影像使用



11105 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11105 期中央管河川水庫變異 (編號 20411105012) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	20411105012	圖幅資訊	9520-4-086 苦嶺腳
參考地籍	中和	變異點面積	791.1 平方公尺
中心點坐標	E:214309.00 N:2631719.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/03/05)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/04/06)		
			
彩色航照圖	電子地圖		
			
回報資訊			
權責單位	第四河川局	查報日期	2022/05/20
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	1、經查系，本案為本局於 111 年 1 月 22 日巡防發現傾倒廢棄物案件，位於濁水溪竹山鎮中和段 (集鹿橋下游至二水之北岸運輸便道旁)，全案由南投		

	<p>縣政府環保局移請保七總隊偵查中，巡防附近河床未發現不法情事。2、擬文呈閱後存查。</p>
<p>現地照片</p>	

第 11105 期中央管河川水庫變異 (編號 2111105002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111105002	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	羅培段 0069-0000 號	變異點面積	135.44 平方公尺
中心點坐標	E:299039.00 N:2743168.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/04/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/25
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。		

現地照片



第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 2111105006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111105006	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段小粗坑小段 0122-0000 號	變異點面積	438.06 平方公尺
中心點坐標	E:304111.00 N:2758773.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/24
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府後續辦理。		

現地照片



第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 2111105008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111105008	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	濛濛谷段 0752-0000 號	變異點面積	291.02 平方公尺
中心點坐標	E:303239.00 N:2756938.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/25
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因無法進入，擬於後續安排空拍機現場勘查。		

現地照片



第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 2111105011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111105011	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	梅花湖段 0356-0000 號	變異點面積	447.42 平方公尺
中心點坐標	E:304691.00 N:2757373.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/24
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府後續辦理。		

現地照片



第 11105 期中央管河川水庫變異（編號 2111105015）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11105 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111105015	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	溪尾寮段溪尾寮小段 0207-0000 號	變異點面積	267.42 平方公尺
中心點坐標	E:331998.00 N:2762658.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/11/05)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/01
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現況有疑似堆置營建廢棄物情事，擬函請新北市政府本權責卓處。		

現地照片




111053 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 111053 期中央管河川水庫變異（編號 21111053001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111053001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段磺窟小段 0103-0004 號	變異點面積	163.41 平方公尺
中心點坐標	E:301354.00 N:2757673.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/03/15)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/24)		
			
彩色航照圖	電子地圖		
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/10
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	未涉及開挖整地，是否屬許可申請，擬移請建管單位卓處。		

現地照片






第 111053 期中央管河川水庫變異（編號 211111053002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111053002	圖幅資訊	9722-4-031 小坑
參考地籍	新小坑段 0228-0000 號	變異點面積	1381.63 平方公尺
中心點坐標	E:302939.00 N:2756905.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/03/15)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/04/25)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/05/30
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。		

現地照片





第 111053 期中央管河川水庫變異（編號 211111053003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111053003	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	濛濛谷段 0529-0000 號	變異點面積	258.59 平方公尺
中心點坐標	E:303968.00 N:2757479.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/03/15)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/26)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/10
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	民眾於現場搭棚，是否屬許可申請，擬移請建管單位卓處。		

現地照片



第 111053 期中央管河川水庫變異 (編號 211111053008) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111053 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111053008	圖幅資訊	9722-1-004 破子寮
參考地籍	大平段破子寮小段 0002-0028 號	變異點面積	23851.28 平方公尺
中心點坐標	E:335315.00 N:2764515.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/12/16)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/04/25)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/06/01
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	查案址前經本局辦理會勘在案(本局 111 年 3 月 11 日水臺管字第 11102004300 號函)，並經新北市政府農業局 111 年 4 月 12 日新北農山字第 1110640070 號函表示，本案已違反水保法並依規定移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。		

現地照片




11106 期查報成果

衛星影像使用




111063 期查報成果

衛星影像使用



11107 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11107 期中央管河川水庫變異 (編號 2111107001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111107001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡一段 0031-0071 號	變異點面積	2729.76 平方公尺
中心點坐標	E:300098.00 N:2756383.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/22)		
			
彩色航照圖	電子地圖		
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/08
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。		

現地照片



第 11107 期中央管河川水庫變異 (編號 2111107004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111107004	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0514-0000 號	變異點面積	238.06 平方公尺
中心點坐標	E:299795.00 N:2741189.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/03/14)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/06/23)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/17
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	移請建管管理機關處理.		

現地照片



第 11107 期中央管河川水庫變異（編號 2111107005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111107005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	蘭溪段 1555-0000 號	變異點面積	814.29 平方公尺
中心點坐標	E:305078.00 N:2758681.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/08
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經現場勘查已鋪設水泥鋪面，是否違反規定擬查報新北市政府		

現地照片



第 11107 期中央管河川水庫變異 (編號 2111107010) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11107 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111107010	圖幅資訊	9722-1-013 太平
參考地籍	大平段後寮子小段 0241-0000 號	變異點面積	1646.18 平方公尺
中心點坐標	E:332690.00 N:2763183.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/04
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案前經本局查報並辦理會勘，後經新北市政府 111 年 5 月 12 日新北府農山字第 1110864121 號裁罰在案		

現地照片



111073 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 211111073005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111073005	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大舌湖段乾溪小段 0049-0009 號	變異點面積	6535.1 平方公尺
中心點坐標	E:324791.00 N:2762806.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)		
			
彩色航照圖	電子地圖		
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/05
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片




第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 211111073007）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111073007	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 0254-0016 號	變異點面積	424.37 平方公尺
中心點坐標	E:319479.00 N:2757789.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，已發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片




第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 211111073008）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111073008	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 0254-0025 號	變異點面積	816.11 平方公尺
中心點坐標	E:319494.00 N:2758006.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/12
查證結果	違規	變異類型	傾倒廢棄物、土
內容描述	現況有堆置營建廢棄物(含碎磚塊、水泥塊等)情事，已函請新北市政府本於權責卓處。		

現地照片



第 111073 期中央管河川水庫變異（編號 211111073009）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111073 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111073009	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段東坑小段 0012-0006 號	變異點面積	3094.27 平方公尺
中心點坐標	E:324338.00 N:2758385.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/02/26)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/08/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，已發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片





11108 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11108 期中央管河川水庫變異 (編號 21011108004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11108 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21011108004	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 263-32 號	變異點面積	270.88 平方公尺
中心點坐標	E:303698.00 N:2759313.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/11)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/08/19
查證結果	違規	變異類型	違建

內容描述	灣潭路新北市路燈定位編號第 141322 號對面，遭人未經許可，放置貨櫃屋搭蓋鐵皮頂棚。
現地照片	


第 11108 期中央管河川水庫變異（編號 2111108004）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11108 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111108004	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段灣潭小段 0263-0032 號	變異點面積	270.88 平方公尺
中心點坐標	E:303698.00 N:2759313.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/11)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/13
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經現勘有結構物，位於變更新店水源特定區計畫範圍，擬查報新北市政府		

現地照片



第 11108 期中央管河川水庫變異（編號 21111108005）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11108 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111108005	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	蘭溪段 1988-0001 號	變異點面積	300.63 平方公尺
中心點坐標	E:305154.00 N:2758536.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/11)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/05
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。建物部分移請本局建管課處理。		

現地照片




111083 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 111083 期中央管河川水庫變異（編號 210111083002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	210111083002	圖幅資訊	9622-1-016 山佳
參考地籍	佳園段 839 號	變異點面積	1382.66 平方公尺
中心點坐標	E:288576.00 N:2762506.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/23)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	第十河川局	查報日期	2022/08/29
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	自來水工程堆置土石，本局已於 111 年 7 月 18 日水十管字第 11102057790 號函，行文代管機關新北市政府依權責卓處。		

現地照片



第 111083 期中央管河川水庫變異（編號 211111083002）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111083 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111083002	圖幅資訊	9722-4-019 樟空子
參考地籍	大粗坑段大粗坑小段 0190-0017 號	變異點面積	3705.59 平方公尺
中心點坐標	E:322104.00 N:2761723.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/07/21)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉嫌茶園更新案，擬函請新北市坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



11109 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11109 期中央管河川水庫變異 (編號 2111109002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111109002	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0423-0000 號	變異點面積	243.56 平方公尺
中心點坐標	E:300034.00 N:2741234.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/06/23)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/11)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/04
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	經現場勘查疑為新設棚架, (9/29 巡查紀錄表) 涉及建物管理移請本局建管課續處。		

現地照片




第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109003	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0025-0021 號	變異點面積	5724.14 平方公尺
中心點坐標	E:323751.00 N:2761504.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/20
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉嫌茶園更新案，擬函請新北市坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



第 11109 期中央管河川水庫變異 (編號 21111109004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109004	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段塗潭小段 0006-0000 號	變異點面積	225.71 平方公尺
中心點坐標	E:301897.00 N:2759782.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經現場勘查有新設矮牆及部分鋪面更新，擬查報新北市政府		

現地照片




第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 21111109005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109005	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段塗潭小段 0073-0000 號	變異點面積	1929.59 平方公尺
中心點坐標	E:302419.00 N:2759103.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/11
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因無法進入，擬於後續安排空拍機現場勘查。		

現地照片



第 11109 期中央管河川水庫變異 (編號 21111109007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109007	圖幅資訊	9722-4-022 花園新城
參考地籍	直潭段湖子內小段 0068-0000 號	變異點面積	551.35 平方公尺
中心點坐標	E:303800.00 N:2758508.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	疑似新設駁坎及整地，擬查報新北市政府		

現地照片



第 11109 期中央管河川水庫變異（編號 2111109011）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111109011	圖幅資訊	9722-4-032 龜山
參考地籍	竹林段 0623-0000 號	變異點面積	334.9 平方公尺
中心點坐標	E:303378.00 N:2756082.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/11
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	係對面宮廟欲辦理 10/31 文化祭暫置，擬於祭祀結束後持續追蹤，如涉及違規情事擬查報新北市政府。		

現地照片



第 11109 期中央管河川水庫變異 (編號 2111109015) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111109015	圖幅資訊	9722-4-039 石槽
參考地籍	九芎林段石槽小段 0007-0000 號	變異點面積	1160.37 平方公尺
中心點坐標	E:320957.00 N:2756116.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/04/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/26
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



第 11109 期中央管河川水庫變異 (編號 21111109017) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11109 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111109017	圖幅資訊	9722-1-003 料角坑
參考地籍	料角坑段料角坑小段 0077-0000 號	變異點面積	523.08 平方公尺
中心點坐標	E:331864.00 N:2763663.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/09/22
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況有疑似未經申請擅自興建鐵皮構造物、鋪設水泥鋪面及施作擋土措施，涉及違章部分已移請本局建管課卓處，其他涉嫌土地使用違規部分，函請新北市政府本職權卓處。		

現地照片




111093 期查報成果

衛星影像使用



11110 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 11110 期中央管河川水庫變異 (編號 2111110001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111110001	圖幅資訊	9622-1-090 福山(一)
參考地籍	福山段 0669-0000 號	變異點面積	839.89 平方公尺
中心點坐標	E:298081.00 N:2741210.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/10)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/27
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因無法進入，擬聯繫民眾現場勘查。		

現地照片




第 11110 期中央管河川水庫變異 (編號 21111110002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110002	圖幅資訊	9722-4-020 漁光
參考地籍	大粗坑段九芎坑小段 0066-0049 號	變異點面積	2836.68 平方公尺
中心點坐標	E:323576.00 N:2761088.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	本案經本局 111 年 9 月 22 日水臺管字第 11102019580 號檢送會勘紀錄，新北市政府農業局表示，現況遭開挖整地，後續依水土保持法規定辦理。		

現地照片



第 11110 期中央管河川水庫變異（編號 21111110005）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110005	圖幅資訊	9722-4-028 水柳腳
參考地籍	大林段 0341-0000 號	變異點面積	4754.19 平方公尺
中心點坐標	E:319704.00 N:2758151.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	旨揭地號前經本局 111 年 9 月 20 日水臺管字第 11102019460 號函查報取締在案，本局 111 年 10 月 25 日現場勘查，現況續有疑似未經申請擅自開挖整地、設置鐵皮貨櫃及興建鐵皮構造物等新增違規行為。涉及土地違規使用部分，擬函請新北市政府本權責卓處。有關違章部分，將併同查報新北市政府之函文，將相關電子資料敬會建管課本於權責卓處。		

現地照片



第 11110 期中央管河川水庫變異（編號 21111110006）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110006	圖幅資訊	9722-4-030 厚德岡坑
參考地籍	厚德岡坑段藤寮坑小段 0027-0019 號	變異點面積	4526.53 平方公尺
中心點坐標	E:323663.00 N:2758653.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/06/22)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片



第 11110 期中央管河川水庫變異 (編號 21111110007) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	11110 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111110007	圖幅資訊	9722-4-038 九芎林
參考地籍	鯉魚堀段鯉魚堀小段 0449-0006 號	變異點面積	6296.64 平方公尺
中心點坐標	E:319755.00 N:2756898.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/07/11)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/10/26
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查現況涉及茶園更新情事，擬發函請坪林區公所本權責卓處。		

現地照片





111103 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 111103 期中央管河川水庫變異（編號 211111103002）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	211111103002	圖幅資訊	9722-1-023 烏山
參考地籍	烏山段灣潭小段 0108-0000 號	變異點面積	3684.35 平方公尺
中心點坐標	E:331087.00 N:2758471.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/09/23)		
			
彩色航照圖	電子地圖		
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/11/04
查證結果	違規	變異類型	違建

內容描述	現況有疑似未經申請設置鐵皮圍籬及興建鐵皮構造物等情事，是否涉及違章部分，移請建管課本於權責卓處。
現地照片	 A photograph showing a structure with a corrugated metal roof and a corrugated metal fence in a rural, hilly area. The structure appears to be a simple building or shed, possibly made of corrugated metal. The background shows a lush green hillside under a cloudy sky.

第 111103 期中央管河川水庫變異（編號 21111103003）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111103 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111103003	圖幅資訊	9722-1-024 三分二
參考地籍	虎豹潭段 0093-0000 號	變異點面積	363.99 平方公尺
中心點坐標	E:333520.00 N:2759103.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)	後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/09/23)		
			
彩色航照圖 	電子地圖 		
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/11/04
查證結果	違規	變異類型	違建
內容描述	現況有疑似未經申請搭建鐵皮棚架等情事，是否涉及違章部分，移請建管課本於權責卓處。		

現地照片




11111 期查報成果

衛星影像使用



111113 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄

第 111113 期中央管河川水庫變異（編號 21111113001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	111113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111113001	圖幅資訊	9622-1-040 大區田
參考地籍	秀岡一段 0018-0000 號	變異點面積	6876.86 平方公尺
中心點坐標	E:300037.00 N:2756316.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/10/26)	
			
彩色航照圖 		電子地圖 	
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/12/05
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	經查未經許可機械除草，是否涉及改變地形地貌，擬查報新北市政府		

現地照片



第 111113 期中央管河川水庫變異（編號 21111113003）查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	111113 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	21111113003	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	直潭段猴湖小段 0002-0001 號	變異點面積	721.5 平方公尺
中心點坐標	E:302778.00 N:2757800.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/09/08)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/10/26)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/12/12
查證結果	違規	變異類型	整地
內容描述	疑似未經申請整地，擬查報新北市政府。		

現地照片





11112 期查報成果

衛星影像使用



違規變異查報紀錄


第 11112 期中央管河川水庫變異（編號 2111112001）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11112 期	監測類型	中央管河川水庫
變異點編號	2111112001	圖幅資訊	9722-4-021 直潭
參考地籍	新潭段 0119-0000 號	變異點面積	614.15 平方公尺
中心點坐標	E:302562.00 N:2758714.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2022/08/06)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/11/12)	
			
彩色航照圖		電子地圖	
			
回報資訊			
權責單位	臺北水源特定區管理局	查報日期	2022/12/14
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	因無法進入，擬於後續安排空拍機現場勘查。		
現地照片			

第 11112 期出流管制變異（編號 21511112037）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11112 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511112037	圖幅資訊	9521-1-085 四角林
參考地籍	蔗埔段 44-3 號	變異點面積	26823.42 平方公尺
中心點坐標	E:236547.00 N:2688081.00		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/10/12)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2022/11/14)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2022/12/28
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	1. 本案經三義鄉公所 111 年 11 月 29 日義鄉建字第 1110012864 號函說明表示認有未依核定計畫施作且違規回填大量不明土石方，查前揭行為已屬農地違規使用，業已移請鈞府地政處依區域計畫法第 21 條及相關規定核處在案。 2. 次依本府農業處 111 年 10 月 31 日府農農字第 1110207710 號函因未經申請堆置回填不明物質粒料等情事，涉及違反土地使用管制規定，已移請本府地政處核處，另依本府地政處 111 年 12 月 16 日府地用字第 1110241446 號函裁罰在案。		

現地照片



111123 期查報成果

衛星影像使用

