

附錄 7


變異點查報成果—出流管制

目錄




11302 期違規變異查報紀錄	1
11303 期違規變異查報紀錄	4
11306 期違規變異查報紀錄	6
11307 期違規變異查報紀錄	9
11308 期違規變異查報紀錄	11
11309 期違規變異查報紀錄	13
11311 期違規變異查報紀錄	17
出流管制變異點查證結果非違規與違規類型統計	20

11302 期違規變異查報紀錄

第 11302 期出流管制變異（編號 21511302020）查證回報成果




變異點資訊			
變遷期別	11302 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511302020	圖幅資訊	9420-4-099 蚊港
參考地籍	豐興段 507 號	變異點面積	20550.73 平方公尺
中心點坐標	E:169974.00 N:2629295.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/11/19)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/01/10)		
			
回報資訊			
權責單位	雲林縣政府	查報日期	2024/03/21
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	本案 507-2、507-3、507-4 地號土地為一般農業區農牧用地，經現地查勘結果，現場土地疑有填土之行為，請本府地政處及農業處確認其填土行為是否經貴處許可並依權責妥處。		
現地照片			

第 11302 期出流管制變異（編號 21511302056）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11302 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511302056	圖幅資訊	9622-4-007 大崙
參考地籍	忠富段 191 號	變異點面積	20271.1 平方公尺
中心點坐標	E:265577.00 N:2765765.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/12/08)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/01/13)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2024/03/09
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	1. 中華電信-電信機器室新建工程 2. 查無案件編號，疑似未取得出流管制計畫書核定函 3. 現場有施工行為		
現地照片	 <p>現場有施工行為</p>		




11303 期違規變異查報紀錄

第 11303 期出流管制變異（編號 21511303034）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11303 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511303034	圖幅資訊	9522-3-070 崎頂
參考地籍	頭湖段 196 號	變異點面積	22823.73 平方公尺
中心點坐標	E:223839.00 N:2720422.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/11/19)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/01/17)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2024/04/17
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	旨案經查明為違規開發，已由本府水利處土石資源科及本府農業處查處在案		
現地照片			

11306 期違規變異查報紀錄

第 11306 期出流管制變異（編號 21511306017）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11306 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511306017	圖幅資訊	9622-4-007 大崙
參考地籍	大湖段 155 號	變異點面積	27327.57 平方公尺
中心點坐標	E:266044.00 N:2764649.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/03/21)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/05/10)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2024/07/19
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	基地有開發整地行為，且查無核准之工程告示牌		
現地照片	 <p style="text-align: center;">地主張貼之公告</p>		

第 11306 期出流管制變異（編號 21511306022）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11306 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511306022	圖幅資訊	9623-3-092 北湖
參考地籍	濱海段 801 號	變異點面積	51050.55 平方公尺
中心點坐標	E:254361.00 N:2768316.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/02/14)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/05/10)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2024/07/19
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	基地周邊施設圍籬, 有開發整地行為, 且查無核准之工程告示牌		
現地照片	 <p style="text-align: center;">基地現況</p>		


11307 期違規變異查報紀錄

第 11307 期出流管制變異（編號 21511307030）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11307 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511307030	圖幅資訊	9522-2-051 溪洲
參考地籍	龍城段 1843 號	變異點面積	41479.42 平方公尺
中心點坐標	E:226703.00 N:2722289.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/04/21)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/06/24)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣政府	查報日期	2024/08/12
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	有關本縣後龍鎮龍城段 1843 地號(一般農業區/農牧用地)土地，未經申請堆置回填土石方等情事，涉及違反土地使用管制規定，爰依農業發展條例移請地政處依規核處。		
現地照片			

11308 期違規變異查報紀錄

第 11308 期出流管制變異（編號 21511308016）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11308 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511308016	圖幅資訊	9420-4-079 許厝新生地
參考地籍	中山段 1042 號	變異點面積	29984.45 平方公尺
中心點坐標	E:170544.00 N:2633201.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/06/24)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/07/17)		
			
回報資訊			
權責單位	雲林縣政府	查報日期	2024/09/16
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	現場機具挖填土地，目前尚無「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 2 條第 1 項款第 1 款至第 20 款規定之開發樣態，並先前經檢調單位調查挖填行為是否違規。		
現地照片			

11309 期違規變異查報紀錄


第 11309 期出流管制變異（編號 21511309024）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11309 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511309024	圖幅資訊	9622-4-017 過嶺
參考地籍	新榮段 941 號	變異點面積	37440.14 平方公尺
中心點坐標	E:265274.00 N:2761028.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/06/24)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/10)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2024/10/07
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	基地現場有挖土機，路面滾壓機等機具作業中，基地已進行道路、擋土系統、排水系統及坡面保護等工作，施作範圍初步判斷包括新榮段 942、908、910、913、915、943 及 946 等多筆地號		
現地照片	 <p>變異點及周邊現場狀況</p>		

第 11309 期出流管制變異（編號 21511309025）查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	11309 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511309025	圖幅資訊	9622-4-017 過嶺
參考地籍	山嶺段 454 號	變異點面積	39257.48 平方公尺
中心點坐標	E:267030.00 N:2762068.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/06/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/10)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2024/10/07
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	現地已有明顯大面積初步整地行為		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現地狀況(3)</p>		

第 11309 期出流管制變異（編號 21511309026）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11309 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511309026	圖幅資訊	9622-4-025 老飯店
參考地籍	民豐段 3 號	變異點面積	38247.54 平方公尺
中心點坐標	E:260546.00 N:2759795.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/06/24)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/10)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2024/10/07
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	順水右岸民眾整地種植農作物；順水左岸有疑似非法堆置廢棄物		
現地照片	 <p>順水左岸有疑似非法堆置廢棄物</p>		

11311 期違規變異查報紀錄

第 11311 期出流管制變異（編號 21511311032）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11311 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511311032	圖幅資訊	9618-3-023 知本溪口
參考地籍	荒野段 1165 號	變異點面積	23463.54 平方公尺
中心點坐標	E:255201.00 N:2509506.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/07/01)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/10/08)		
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣政府	查報日期	2024/12/25
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	<p>太麻里鄉荒野段 1165、1157 地號及秀山段 1 地號等 3 筆國有土地（使用面積約為 1.2 公頃），經空拍影像判讀有違法使用行為，且未有合法開發之許可文件，請國產署臺東辦事處依轄管法令，令占用人（信江工程行）即日起停止施作、使用行為等違法處置，惟空拍影像曝光，無法判斷變異範圍達 2 公頃。</p>		
現地照片			

第 11311 期出流管制變異（編號 21511311034）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	11311 期	監測類型	出流管制
變異點編號	21511311034	圖幅資訊	9622-4-013 社子
參考地籍	番婆?段 469 號	變異點面積	21092.67 平方公尺
中心點坐標	E:257077.00 N:2760560.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/17)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/10/18)		
			
回報資訊			
權責單位	桃園市政府	查報日期	2024/12/06
查證結果	違規	變異類型	未取得出流管制計畫書核定函
內容描述	現地沒有告示牌，但有整地行為。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現地有整地行為</p>		

出流管制變異點查證結果非違規與違規類型統計

查證結果		非違規	違規	總計
變異類型	自然裸露地	59	0	59
	已取得出流管制計畫書核定函	191	0	191
	已取得排水計畫書核定函	54	0	54
	符合「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第31條第2項第2款規定免送出流管制計畫書(108年2月1日以前已提出興辦事業計畫送目的事業主管機關,並於109年2月1日前開工者)	5	0	5
	各目的事業主管機關興建之防洪、蓄水或禦潮工程	17	0	17
	政府興辦之緊急災害或重大事故致需辦理之公共工程	2	0	2
	全部納入水土保持計畫內或未納入水土保持計畫內部分未達2公頃(水利法第83條之7第1項所定一定規模)	19	0	19
	未取得出流管制計畫書核定函	0	4	4
	已取得出流管制計畫書核定函,但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第18條規定於核定後3年內申報開工。	0	0	0
	雖於108年2月1日前已取得排水計畫書核定函,但未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第31條第4項第1款規定於3年內(111年2月1日年)申報開工,排水計畫書已失其效力。	0	0	0
	未依核定出流管制計畫書施工	0	0	0
	未依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」規定辦理停(復)工	0	0	0
	其他	158	8	166
總計	505	12	517	

資料統計至114年01月16日