

## 附錄 8


### 變異點查報成果—海岸線

## 目錄

113051 期變異點查報紀錄 .....	1
113111 期變異點查報紀錄 .....	9

## 113051 期變異點查報紀錄



第 113051 期海岸線變異 ( 編號 H11113051001 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	H11113051001	圖幅資訊	9622-4-001 永安
參考地籍		變異點面積	2055.95 平方公尺
中心點坐標	E:250439.00 N:2765043.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/09/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/12/08)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市新屋區公所	查報日期	2024/06/24
變異位置	永安漁港北岸整體改善計圍堤工程		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	永安漁港北岸整體改善計圍堤工程		
現地照片			

第 113051 期海岸線變異 ( 編號 K03113051002 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	K03113051002	圖幅資訊	9521-4-007 通宵
參考地籍	海濱段 820 號	變異點面積	20183.3 平方公尺
中心點坐標	E:215429.00 N:2709763.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/10/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/04/04)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣通霄鎮公所	查報日期	2024/05/29
變異位置	通霄發電廠附近海域		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	台電公司於通霄鎮海濱段 820 地號土地及毗鄰通霄海域建置冷卻循環水系統海底取排水路工程		
現地照片			



第 113051 期海岸線變異 ( 編號 N02113051003 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	N02113051003	圖幅資訊	9421-2-065 鹽埕西部 (一)
參考地籍		變異點面積	835.91 平方公尺
中心點坐標	E:185244.00 N:2664208.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/10/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/04/04)	
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣鹿港鎮公所	查報日期	
變異位置			
查證結果		變異類型	
內容描述			
現地照片			


第 113051 期海岸線變異 ( 編號 W02113051001 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	W02113051001	圖幅資訊	9021-1-006 浦邊
參考地籍		變異點面積	1805.69 平方公尺
中心點坐標	E:639936.00 N:2708386.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/08/17)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/03/17)	
			
回報資訊			
權責單位	金門縣金沙鎮公所	查報日期	2024/05/28
變異位置	鄰近呂厝之海邊		
查證結果	自然變化	變異類型	無明顯變異
內容描述	無明顯變異		
現地照片			



第 113051 期海岸線變異 ( 編號 X01113051002 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	X01113051002	圖幅資訊	9320-3-073 馬公港
參考地籍		變異點面積	1776.64 平方公尺
中心點坐標	E:306518.00 N:2606708.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/10/14)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/03/05)	
			
回報資訊			
權責單位	澎湖縣馬公市公所	查報日期	2024/05/30
變異位置	澎湖港馬公 1 號碼頭區郵輪碼頭延建工程		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	澎湖港馬公 1 號碼頭區郵輪碼頭延建工程		
現地照片			

第 113051 期海岸線變異 ( 編號 X04113051001 ) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	X04113051001	圖幅資訊	9320-3-051 二崁
參考地籍		變異點面積	1315.97 平方公尺
中心點坐標	E:302364.00 N:2612378.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/09/19)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/03/05)	
			
回報資訊			
權責單位	澎湖縣西嶼鄉公所	查報日期	2024/05/28
變異位置	本案變異點位於西嶼鄉二崁漁港北邊海堤		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	因風災造成海岸堤(級配材質)缺一塊，以現有珊瑚砂石填補。		
現地照片	 <p style="text-align: center;">側視</p>		

第 113051 期海岸線變異 ( 編號 Z03113051001 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	Z03113051001	圖幅資訊	9200-3-015 連江縣
參考地籍		變異點面積	676.98 平方公尺
中心點坐標	E:796600.00 N:2874389.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2023/08/29)		後期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/03/07)	
			
回報資訊			
權責單位	連江縣莒光鄉公所	查報日期	2024/05/28
變異位置	點位 P3-橫坐標 E : 346361.00-縱坐標 N : 2872232.90 點位 P4-橫坐標 E : 346310.B4-縱坐標 N : 2872235.03		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	連江縣莒光鄉東莒猛澳防坡堤延長 50.2m		
現地照片	 <p style="text-align: center;">現況圖</p>		

## 113111 期變異點查報紀錄



第 113111 期海岸線變異 ( 編號 Z03113111001 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	Z03113111001	圖幅資訊	9200-3-015 連江縣
參考地籍		變異點面積	3788.19 平方公尺
中心點坐標	E:796779.00 N:2874426.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/03/07)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/10)	
			
回報資訊			
權責單位	連江縣莒光鄉公所	查報日期	2024/11/14
變異位置	東莒猛澳港碼頭區		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	東莒猛澳港碼頭區外廓防坡堤工程		
現地照片			

第 113111 期海岸線變異 ( 編號 H11113111002 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	H11113111002	圖幅資訊	9622-4-001 永安
參考地籍		變異點面積	5615.29 平方公尺
中心點坐標	E:250671.00 N:2765048.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2023/12/08)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/17)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市新屋區公所	查報日期	2024/11/26
變異位置	永安漁港北岸整改善計畫圍堤工程		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	永安漁港北岸整改善計畫圍堤工程		
現地照片			

第 113111 期海岸線變異 ( 編號 K03113111003 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	K03113111003	圖幅資訊	9521-4-007 通宵
參考地籍		變異點面積	3840.36 平方公尺
中心點坐標	E:215181.00 N:2709756.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/04/04)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/07/31)	
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣通霄鎮公所	查報日期	2024/12/04
變異位置	通霄發電廠附近海域		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	該變異點為台電公司中部施工處通霄二期計畫海管工程之南側臨時堤施工		
現地照片			


第 113111 期海岸線變異 ( 編號 P16113111004 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	P16113111004	圖幅資訊	9420-3-017 舊虎尾溪口
參考地籍		變異點面積	9313.11 平方公尺
中心點坐標	E:164998.00 N:2622705.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/04/04)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/17)	
			
回報資訊			
權責單位	雲林縣臺西鄉公所	查報日期	2024/11/15
變異位置	位於台西漁港船舶維修平台。		
查證結果	違規	變異類型	其他
內容描述	放置消波塊		
現地照片			

第 113111 期海岸線變異 ( 編號 T22113111005 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T22113111005	圖幅資訊	9417-1-065 大寮
參考地籍		變異點面積	1386.31 平方公尺
中心點坐標	E:183466.00 N:2471518.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/01/03)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/29)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣琉球鄉公所	查報日期	2024/12/20
變異位置	本次顯示變異點為杉福漁港左側延伸碼頭,經至現場實地勘查,並未發現有任何不當開發情事(如現場照片),仍為從來之使用,並無異狀以此查報回覆		
查證結果	自然變化	變異類型	無明顯變異
內容描述	本次顯示變異點為杉福漁港左側延伸碼頭,經至現場實地勘查,並未發現有任何不當開發情事(如現場照片),仍為從來之使用,並無異狀以此查報回覆		
現地照片			

第 113111 期海岸線變異 ( 編號 T21113111006 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T21113111006	圖幅資訊	9517-4-042 下寮
參考地籍		變異點面積	1785.54 平方公尺
中心點坐標	E:202348.00 N:2477882.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/03/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/29)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣佳冬鄉公所	查報日期	2024/11/19
變異位置	經實地勘查後，其變異點為屏東縣政府辦理 111 年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程，無違規事項。		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	經實地勘查後，其變異點為屏東縣政府辦理 111 年度葫蘆尾海堤防潮閘門構造物維修改善工程，無違規事項。		
現地照片			

第 113111 期海岸線變異 ( 編號 E04113111007 ) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	113111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	E04113111007	圖幅資訊	9418-2-011 後勁溪
參考地籍		變異點面積	119711.81 平方公尺
中心點坐標	E:173111.00 N:2512703.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/03/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/22)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市楠梓區公所	查報日期	2024/11/20
變異位置	為軍事管制區無法實施現場勘查		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	國防部軍備局工程營產中心辦理 N-WH 計畫堤防及浚挖工程		
現地照片			