

附錄 9

變異點查報成果—海域區


目錄

變遷作業衛星影像樣本	1
區劃漁業權行使行為	2
定置漁業權行使行為	3
漁業設施設置行為.....	4
風力發電離岸系統設置相關行為	5
海域石油礦採採相關行為.....	6
海堤之整建及相關行為	7
跨海橋梁設置相關行為	8
排洩行為	9
非緊急防災相關行為	10
114052 期變異點查報紀錄	11
114112 期變異點查報紀錄	25

變遷作業衛星影像樣本

區劃漁業權行使行為

定義指區劃一定水域，以經營養殖水產動植物之權

許可使用細目	行為行使之管制區域	行為行使憑藉之設施	附屬設施影像特徵	行為發生頻率	行為行使之影響範圍
區劃漁業權行使行為	具特定發生區位 (如七股養殖區、北門養殖區)	非固定式 定著物設施(蚵棚)	點狀	-	無固定規模
行為行使之管制區域 臺灣地區區劃漁業權行使範圍			福衛二號衛星影像樣本 影像日期：2012/04/01		
 <p>圖例 ■ 區劃漁業權範圍-牡蠣養殖</p>			 <p>臺南市七股區</p> <p>0 125 250 500 公尺</p>		
圖資來源：行政院農業委員會漁業署提供			臺南市七股養殖區網子寮沙洲 牡蠣養殖		

定置漁業權行使行為


定義指於一定水域，築磯、設柵或設置漁具，以經營補採水產動物之權

許可使用細目	行為行使之管制區域	行為行使憑藉之設施	附屬設施影像特徵	行為發生頻率	行為行使之影響範圍
定置漁業權行使行為	具特定發生區位 (如花東沿海一帶)	非固定定著物設施(築磯、設柵或設置漁具)	線型	具特定季節	視設施範圍而論
行為行使之管制區域 臺灣地區定置漁業網分布			福衛二號衛星影像樣本 影像日期：2012/04/01		
 <p>圖例 ■ 定置漁業權範圍</p>			 <p>花蓮縣新城鄉 花蓮縣花蓮市</p>		
圖資來源：行政院農業委員會漁業署提供			花蓮縣新城鄉沿海 定置漁網		

漁業設施設置行為

定義可供漁船停靠、進行裝卸作業和避風的區域以及短期內供苗種或代運魚類畜養的場所或設施。

衛星影像樣本－漁業設施設置行為

許可使用細目	行為行使之管制區域	行為行使憑藉之設施	附屬設施影像特徵	行為發生頻率	行為行使之影響範圍																																																									
漁業設施設置行為	無特定發生區位 (現況設施為臺灣地區港區及漁港碼頭約227處)	具「固定」式 定著物設施 (如漁業碼頭)	面狀 (設施可監測)	-	視設施範圍而論																																																									
行為行使之分布區位 臺灣本島與離島之漁港分布			福衛二號衛星影像樣本 影像日期：2012/04/01																																																											
<p>台灣本島及離島漁港位置分布圖</p>  <table border="1" data-bbox="646 1377 790 1668"> <caption>漁港數量統計表</caption> <thead> <tr> <th>縣市別</th> <th>第一類</th> <th>第二類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>宜蘭縣</td><td>2</td><td>9</td></tr> <tr><td>基隆市</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>台北市</td><td></td><td>30</td></tr> <tr><td>桃園縣</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>新竹市</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>新竹縣</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>苗栗縣</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>台中市</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>彰化縣</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>雲林縣</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>嘉義縣</td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>台南市</td><td>2</td><td>6</td></tr> <tr><td>台南縣</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>高雄市</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>屏東縣</td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>屏東市</td><td>1</td><td>24</td></tr> <tr><td>花蓮縣</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>台東縣</td><td></td><td>14</td></tr> </tbody> </table> <p>圖例說明： ● 第一類漁港 ● 第二類漁港</p>			縣市別	第一類	第二類	宜蘭縣	2	9	基隆市	2	4	台北市		30	桃園縣		2	新竹市	1	1	新竹縣		1	苗栗縣		12	台中市	1	5	彰化縣		2	雲林縣		6	嘉義縣		9	台南市	2	6	台南縣		6	高雄市	1	7	屏東縣		9	屏東市	1	24	花蓮縣		3	台東縣		14			
縣市別	第一類	第二類																																																												
宜蘭縣	2	9																																																												
基隆市	2	4																																																												
台北市		30																																																												
桃園縣		2																																																												
新竹市	1	1																																																												
新竹縣		1																																																												
苗栗縣		12																																																												
台中市	1	5																																																												
彰化縣		2																																																												
雲林縣		6																																																												
嘉義縣		9																																																												
台南市	2	6																																																												
台南縣		6																																																												
高雄市	1	7																																																												
屏東縣		9																																																												
屏東市	1	24																																																												
花蓮縣		3																																																												
台東縣		14																																																												
圖資來源：行政院農業委員會漁業署網頁			基隆市 八斗子漁港碼頭																																																											

風力發電離岸系統設置相關行為

風力發電離岸系統之定義，指設置於低潮線以外海域，不超過領海範圍之離岸海域風力發電系統。


衛星影像樣本－風力發電離岸系統設置相關行為

許可使用細目	行為行使之管制區域	行為行使憑藉之設施	附屬設施影像特徵	行為發生頻率	行為行使之影響範圍
風力發電離岸系統設置相關行為	具公告區位 (離岸式風力發電潛在區域 3 處，現為規畫階段，彰化沿海地區預計 109 年商轉)	具「固定」式定著物設施 (如電廠、機組)	設施為點狀 (成線型分布)	-	視設施範圍而論
行為行使之分布區位 臺灣地區離岸風電示範獎勵指定場址			SPOT-7 衛星影像樣本 影像日期：2021/04/21		
 <p>圖例 ■ 離岸風電示範獎勵場址位置</p>					
圖資來源：經濟部能源局提供			海洋竹南離岸式風力發電計畫		

海域石油礦探採相關行為

中油於 75 年曾開發新竹外海長康油氣田，現已廢礦；而高雄外海 F 構造油氣田位於我國海域第一礦區，估計天然氣蘊藏量 59.73 億立方公尺，已有開發計畫。


衛星影像樣本－海域石油礦探採相關行為

許可使用細目	行為行使之管制區域	行為行使憑藉之設施	附屬設施影像特徵	行為發生頻率	行為行使之影響範圍
海域石油礦探採相關行為	具公告區位 (如長康油田，高雄外海 F 構造)	具「固定」定著物設施 (油氣運輸、儲存設備等)	面狀 (陸上接收站面積約兩公頃；海域工作平台長 80 公尺、寬 50 公尺，面積約 4000 平方公尺，可監測；但海底管線無法監測)	無特定頻率	2 至 250 公頃 (依法規規定)
行為行使之分布區位 海域礦區之高雄外海 F 構造工作平台位置			福衛二號衛星影像樣本 影像日期：2012/04/03		
					
圖資來源：經濟部礦務局提供、中油網頁資料			高雄市 中油永安液化天然氣廠(陸域)		

海堤之整建及相關行為

定義為建造在沿海之堤防及其所屬防洪、禦潮閘門或其他附屬建造物或建於沿海感潮範圍內之河口防潮堤或其他以禦潮為主要目的之各種防護設施。

衛星影像樣本－海堤之整建及相關行為

許可使用細目	行為行使之特定區域	行為行使憑藉之設施	附屬設施影像特徵	行為發生頻率	行為行使之影響範圍
海堤之整建及相關行為	具特定區位	具「固定」定著物設施(海堤)	線型	無特定頻率	-
福衛二號衛星影像樣本一 影像日期：2012/4/3			福衛二號衛星影像樣本二 影像日期：2012/5/14		
					
高雄市瀝底溝產業道路(海堤)			桃園新屋鄉羊寮溪北段海堤		

跨海橋梁設置相關行為

指已建或規劃近期內建設跨海橋梁的區域。

衛星影像樣本－跨海橋梁設置相關行為

許可使用細目	行為行使之 管制區域	行為行使 憑藉之設施	附屬設施 影像特徵	行為發生頻率	行為行使之 影響範圍
跨海橋梁設置相關行為	具特定區位 如澎湖跨海大橋	具「固定」定 著物設施 (如橋梁)	線型	無特定頻率	視設施範圍 而論
行為行使之分布區位 (澎湖跨海大橋位置示意圖)			福衛二號衛星影像樣本 影像日期：2011/9/18		
					
			澎湖跨海大橋		

排洩行為

定義為排放、溢出、洩漏廢污水、油、廢棄物、有害物質或其他經中央主管機關公告之物質。

衛星影像樣本－排洩行為

許可使用細目	行為行使之管制區域	行為行使憑藉之設施	附屬設施影像特徵	行為發生頻率	行為行使之影響範圍
排洩行為	無特定發生區位	無「固定」定著物設施(船舶)	呈現線型、面狀分布(海上大規模油污可監測，但前提須吻合衛星再訪率)	短時間	無特定影響範圍(隨洋流漂移)
案例：桃園縣觀音鄉外海污染事件 照片日期：2012/5/14，聯合報新聞資料。			福衛二號衛星影像樣本 影像日期：2012/5/14		
					
			排洩行為 (桃園縣觀音鄉外海)		

非緊急防災相關行為

定義指災害之預防及災後之復原重建等措施，如新建防洪排水措施、更新海岸防護措施或海岸帶沿海沙洲保護與保全季節性。

衛星影像樣本－非緊急防災相關行為



許可使用細目	行為行使之 管制區域	行為行使 憑藉之設施	附屬設施 影像特徵	行為發生頻率	行為行使之 影響範圍
非緊急防災 相關行為	具特定區位 (海岸周圍區域)	具「固定」定 著物設施 (如新建防洪 設施)	線狀 (如堤防、需 前後期比對)	有季節性	視建築範圍 而定
SPOT-5 衛星影像樣本 前期影像日期：2011/07/27			福衛二號衛星影像樣本 後期影像日期：2012/04/03		
					
高雄市茄萣區海堤增建(前期)			高雄市茄萣區海堤增建(後期)		

114052 期變異點查報紀錄


第 114052 期海域區變異 (編號 C05114052001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	C05114052001	圖幅資訊	9723-3-040 太白莊
參考地籍		變異點面積	27321.33 平方公尺
中心點坐標	E:324859.00 N:2783510.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	
			
回報資訊			
權責單位	基隆市中山區公所	查報日期	2025/05/21
查證結果	非違規	變異行為	填海造地
內容描述	填海造地		
現地照片			



第 114052 期海域區變異 (編號 F32114052002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	F32114052002	圖幅資訊	9623-2-035 八里海水浴場
參考地籍		變異點面積	90108.83 平方公尺
中心點坐標	E:285551.00 N:2784353.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市八里區公所	查報日期	2025/06/05
查證結果	非違規	變異行為	填海造地
內容描述	名稱：臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-土方交換管制及推整委託專業服務 核准日期文號：基港維字第 1142780075 號		
現地照片			



第 114052 期海域區變異 (編號 F32114052003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	F32114052003	圖幅資訊	9623-2-035 八里海水浴場
參考地籍		變異點面積	5206.07 平方公尺
中心點坐標	E:287458.00 N:2783734.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市八里區公所	查報日期	2025/06/05
查證結果	非違規	變異行為	其他
內容描述	工程名稱：臺北港 N7 號貨櫃碼頭及後線櫃場新建工程 工程概要：本工程包含「N7 號貨櫃碼頭」及「後線櫃場新建工程」等兩大部分 施工期間：民國 112 年 08 月 04 日至 114 年 09 月 06 日		
現地照片			



第 114052 期海域區變異 (編號 F32114052004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	F32114052004	圖幅資訊	9623-2-035 八里海水浴場
參考地籍		變異點面積	11199.63 平方公尺
中心點坐標	E:287201.00 N:2782842.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市八里區公所	查報日期	2025/06/05
查證結果	非違規	變異行為	其他
內容描述	工程名稱：臺北港南碼頭 C 填區公共設施及永久護岸暨 S04~S05 碼頭工程 工程概要：本工程主要包含「C 填區永久護岸工程」、「S01-S05 碼頭後線公共設施工程」及「S04-S05 碼頭工程」等三大主體工程。 施工期間：民國 111 年 07 月 21 日至 116 年 06 月 02 日		
現地照片			

第 114052 期海域區變異 (編號 K12114052005) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	K12114052005	圖幅資訊	9522-3-090 灣瓦
參考地籍		變異點面積	353.72 平方公尺
中心點坐標	E:223305.00 N:2722610.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/09/19)	後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		
			
回報資訊			
權責單位	苗栗縣後龍鎮公所	查報日期	2025/06/16
查證結果	非違規	變異行為	其他
內容描述	現況砂地。		
現地照片			


第 114052 期海域區變異 (編號 L04114052006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	L04114052006	圖幅資訊	9421-1-090 台中港港口
參考地籍		變異點面積	4307.74 平方公尺
中心點坐標	E:199046.00 N:2688179.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/24)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市清水區公所	查報日期	2025/06/04
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	其他
內容描述	疑似為淤沙區飄飛砂整治第四期工程之施工便道		
現地照片			

第 114052 期海域區變異 (編號 N02114052007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	N02114052007	圖幅資訊	9421-2-066 鹽埕西部
參考地籍		變異點面積	11990.83 平方公尺
中心點坐標	E:187901.00 N:2665378.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/03/17)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)	
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣鹿港鎮公所	查報日期	2025/06/26
查證結果	非違規	變異行為	其他
內容描述	彰化濱海工業區跨海大橋工程案		
現地照片			


第 114052 期海域區變異 (編號 E04114052008) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	E04114052008	圖幅資訊	9418-2-011 後勁溪
參考地籍		變異點面積	200560.71 平方公尺
中心點坐標	E:173170.00 N:2511335.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/09/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市楠梓區公所	查報日期	2025/05/28
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	海堤之整建及相關行為
內容描述	國防部軍備局工程營產中心辦理「N-WH」堤防及浚挖工程範圍		
現地照片	 <p style="text-align: center;">軍事管制區範圍</p>		

第 114052 期海域區變異 (編號 E03114052009) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	E03114052009	圖幅資訊	9418-2-021 自勉新村
參考地籍		變異點面積	9942.53 平方公尺
中心點坐標	E:173201.00 N:2510410.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/09/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市左營區公所	查報日期	2025/06/10
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	其他
內容描述	左營海軍軍港管制範圍，本所無權查報		
現地照片	(未上傳相關照片)		



第 114052 期海域區變異 (編號 E10114052010) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	E10114052010	圖幅資訊	9418-2-062 加工區碼頭
參考地籍		變異點面積	3828.84 平方公尺
中心點坐標	E:176823.00 N:2498319.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/09/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市旗津區公所	查報日期	2025/06/13
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	其他
內容描述	變異點位於私人場域(中信造船集團-高鼎遊艇)無法進入,經檢視本系統內 Google 衛星地圖顯示該變異點仍顯示為水體(海),建議請本變異點副知單位-高雄港務分公司補充現況說明。		
現地照片	 <p>變異點 Google 衛星地圖</p>		



第 114052 期海域區變異 (編號 E11114052011) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	E11114052011	圖幅資訊	9418-2-082 紅毛港(西)
參考地籍		變異點面積	3991.38 平方公尺
中心點坐標	E:177823.00 N:2494480.00		
前期衛星影像 (Pleiades) 拍攝日期 (2024/09/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市小港區公所	查報日期	2025/06/03
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	海堤之整建及相關行為
內容描述	本案經詢高雄港務公司，為「高雄港洲際 A6 碼頭及後線土地填築工程」之擋浪堤工程，且經行政院 111 年 11 月 18 日院臺交字第 1110034049 號含核定在案，為合法使用情形		
現地照片	(未上傳相關照片)		

第 114052 期海域區變異 (編號 T23114052012) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	T23114052012	圖幅資訊	9517-3-069 海口
參考地籍		變異點面積	861.73 平方公尺
中心點坐標	E:219787.00 N:2443902.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/12)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣車城鄉公所	查報日期	2025/06/09
查證結果	非違規	變異行為	海堤之整建及相關行為
內容描述	新增海堤供漁船停靠		
現地照片			

第 114052 期海域區變異 (編號 V08114052013) 查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	114052 期	監測類型	海域區
變異點編號	V08114052013	圖幅資訊	9619-1-078 長濱
參考地籍		變異點面積	1653.14 平方公尺
中心點坐標	E:295809.00 N:2579168.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2024/08/01)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣長濱鄉公所	查報日期	
查證結果		變異行為	
內容描述			
現地照片	(未回報)		

114112 期變異點查報紀錄

第 114112 期海域區變異 (編號 F32114112001) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	F32114112001	圖幅資訊	9623-2-034
參考地籍		變異點面積	69873.38 平方公尺
中心點坐標	E:285053.00 N:2784098.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/12)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市八里區公所	查報日期	2025/12/3
查證結果	非違規	變異行為	其他
內容描述	本案經臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司回復本所公文·114 年 11 月 26 日基港工字號 1142218321 號函·經貴公司提供相關資料·本所目前判斷為合法工程進行。		
現地照片			

第 114112 期海域區變異 (編號 N02114112002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	N02114112002	圖幅資訊	9421-2-066 鹽埕西部
參考地籍		變異點面積	80991.19 平方公尺
中心點坐標	E:188549.00 N:2665736.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/20)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/25)	
			
回報資訊			
權責單位	彰化縣鹿港鎮公所	查報日期	2025/11/25
查證結果	非違規	變異行為	跨海橋梁設置相關行為
內容描述	彰濱跨海大橋第一標工程		
現地照片			

第 114112 期海域區變異 (編號 Q09114112003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	Q09114112003	圖幅資訊	9419-4-026 網寮
參考地籍		變異點面積	5389.61 平方公尺
中心點坐標	E:162915.00 N:2592161.00		



回報資訊

權責單位	嘉義縣東石鄉公所	查報日期	2025/12/29
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	海堤之整建及相關行為
內容描述	變異點為 113 年度嘉義縣東石鄉網寮海堤松子溝閘門構造物維修改善工程。		




第 114112 期海域區變異 (編號 D07114112004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	D07114112004	圖幅資訊	9418-4-006 安平港碼頭
參考地籍		變異點面積	10607.38 平方公尺
中心點坐標	E:162465.00 N:2543757.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/04)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/10/14)	
			
回報資訊			
權責單位	臺南市安平區公所	查報日期	2025/12/21
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	跨海橋梁設置相關行為
內容描述	臺南市政府工務局興建「臺南市安平漁港跨港大橋新建工程」		
現地照片			


第 114112 期海域區變異 (編號 E03114112005) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	E03114112005	圖幅資訊	9418-3-030 自勉新村 (西)
參考地籍		變異點面積	131675.59 平方公尺
中心點坐標	E:172849.00 N:2511239.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/28)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市左營區公所	查報日期	2025/11/22
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	其他
內容描述	左營海軍管制區，無法查報		
現地照片	(未上傳)		

第 114112 期海域區變異 (編號 E03114112006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	E03114112006	圖幅資訊	9418-2-021 自勉新村
參考地籍		變異點面積	20215.79 平方公尺
中心點坐標	E:173123.00 N:2510446.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/28)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市左營區公所	查報日期	2025/11/22
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	其他
內容描述	左營海軍管制區，無法查報		
現地照片	(未上傳)		

第 114112 期海域區變異 (編號 E11114112007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	E11114112007	圖幅資訊	9418-2-082 紅毛港(西)
參考地籍		變異點面積	3641.74 平方公尺
中心點坐標	E:177770.00 N:2494376.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/01/13)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/28)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市小港區公所	查報日期	
查證結果		變異行為	
內容描述			
現地照片	(未回報)		



第 114112 期海域區變異 (編號 T04114112008) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	T04114112008	圖幅資訊	9516-1-004 海墘
參考地籍		變異點面積	1398.97 平方公尺
中心點坐標	E:233086.00 N:2430924.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/30)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣恆春鎮公所	查報日期	2025/11/20
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	海堤之整建及相關行為
內容描述	本案是興海漁港擴建改善工程範圍內		
現地照片			

第 114112 期海域區變異 (編號 V01114112009) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	V01114112009	圖幅資訊	9618-4-088 富岡
參考地籍		變異點面積	3302.67 平方公尺
中心點坐標	E:268767.00 N:2521331.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/04)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣臺東市公所	查報日期	2025/11/13
查證結果	非違規 - 初判	變異行為	海堤之整建及相關行為
內容描述	建造堤防。		
現地照片			

第 114112 期海域區變異 (編號 V08114112010) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	114112 期	監測類型	海域區
變異點編號	V08114112010	圖幅資訊	9619-1-078 長濱
參考地籍		變異點面積	2975.36 平方公尺
中心點坐標	E:295842.00 N:2579165.00		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/03/27)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2025/09/30)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣長濱鄉公所	查報日期	
查證結果		變異行為	
內容描述			
現地照片	(未回報)		