

## 附錄 11

### 變異點查報成果—海岸線

## 目錄

110051 期變異點查報紀錄.....	1
110111 期變異點查報紀錄.....	13

## 110051 期變異點查報紀錄

第 110051 期海岸線變異 (編號 W03110051001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	W03110051001	圖幅資訊	9021-1-032 水頭
參考地籍		變異點面積	743.07 平方公尺
中心點坐標	E:630311.13 N:2700995.03		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/08/08)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/17)	
			
回報資訊			
權責單位	金門縣金城鎮公所	查報日期	2021/05/19
變異位置	金門縣政府漁牧科-金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程(第一期) 工程案		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	金門縣后豐泊區遷移計畫新建工程		
現地照片	(未上傳相關照片)		


第 110051 期海岸線變異 (編號 108110051002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	108110051002	圖幅資訊	9319-4-091 東嶼坪嶼
參考地籍		變異點面積	2947.01 平方公尺
中心點坐標	E:301542.71 N:2572845.70		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/06/22)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/12)	
			
回報資訊			
權責單位	澎湖南方四島國家公園 (海管處)	查報日期	2021/06/09
變異位置	東嶼坪嶼南側陸連島		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	經本處現地東吉管理站同仁巡查及提供相關資訊表示，該處除因漲退潮所致海岸線變異，另推測與澎湖縣政府辦理「東嶼坪疏濬」工程土砂堆置有關，惟前述工程堆置砂土已於 110 年 5 月移除。		
現地照片			


第 110051 期海岸線變異（編號 Z03110051003）查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	Z03110051003	圖幅資訊	9325-2-010 連江縣
參考地籍		變異點面積	720.38 平方公尺
中心點坐標	E:799079.69 N:2905628.70		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/08/07)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/04/05)	
			
回報資訊			
權責單位	連江縣北竿鄉公所	查報日期	2021/06/07
變異位置	橋仔碼頭		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	工程名稱:連江縣白沙漁港附屬碼頭橋仔碼頭區漁船上架及漁具整備廠改善工程 1. 新建馬鼻灣漁船上架場 2. 橋仔曳船道取直 3. 新建橋仔整補場		
現地照片	 <p style="text-align: center;">工程告示牌</p>		


第 110051 期海岸線變異 (編號 F30110051004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	F30110051004	圖幅資訊	9623-1-090 公王口
參考地籍		變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:298884.85 N:2796504.44		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/07/20)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/21)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市三芝區公所	查報日期	2021/06/09
變異位置	海岸線		
查證結果	自然變化	變異類型	沙洲變化
內容描述	石礫堆積		
現地照片			

第 110051 期海岸線變異 (編號 F02110051005) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	F02110051005	圖幅資訊	9623-2-042 林口溪出海口
參考地籍		變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:278657.57 N:2779712.09		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/09/16)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/03/11)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市林口區公所	查報日期	2021/05/19
變異位置	此變異點位於林口電廠更新擴建計畫的範圍內，在發電廠出海口的管制區內。		
查證結果	自然變化	變異類型	其他
內容描述	此變異點位於林口電廠更新擴建計畫的範圍內，該址周邊有水泥牆加鐵絲網圍起，出入口則是有管制點管理，一般民眾無法隨意入內，本次現場勘查只能由海岸邊確認，由查報系統照片判斷變異點可能為更新擴建計畫施工造成或海岸線自然變遷。		
現地照片			


第 110051 期海岸線變異 (編號 L14110051006) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	L14110051006	圖幅資訊	9521-4-044 大安港
參考地籍	大安段 284 地號附近未登錄地號	變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:207391.82 N:2698716.29		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/09/15)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/10)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中市大安區公所	查報日期	2021/06/07
變異位置	臺中市大安區大安段 284 地號土地附近未登錄土地。		
查證結果	自然變化	變異類型	沙洲變化
內容描述	因風砂堆積，漫過原先造林地而產生變異		
現地照片			



第 110051 期海岸線變異 (編號 701110051007) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	701110051007	圖幅資訊	9421-1-100 台中港特種碼
參考地籍		變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:197355.16 N:2683555.67		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/09/15)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/01/10)	
			
回報資訊			
權責單位	臺中港務分公司	查報日期	2021/06/01
變異位置	旨案變異點係南堤路與突堤夾角處(北填區 III)土方流失，辦理堤基保護維護作業。		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	本案配合臺中港外港區之能源專區填築土地(南填方區 III、南填方區 IV 及北填方區 III)，預防南堤路與突堤夾角處土方流失，辦理堤基保護維護作業。		
現地照片	 現況照 2		

第 110051 期海岸線變異 (編號 S10110051008) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	S10110051008	圖幅資訊	9418-4-037 茄萣
參考地籍		變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:164633.87 N:2534720.51		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/07/18)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/10)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市茄萣區公所	查報日期	2021/07/19
變異位置	1. 現況堆置大量消波塊。 2. 係由經濟部水利署第六河川局辦理「109 年度高雄市林園及茄萣地區海堤設施養護工程」		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	1. 現況堆置大量消波塊。 2. 係由經濟部水利署第六河川局辦理「109 年度高雄市林園及茄萣地區海堤設施養護工程」		
現地照片			

第 110051 期海岸線變異 (編號 702110051009) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	702110051009	圖幅資訊	9418-2-083 紅毛港
參考地籍		變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:178542.32 N:2493828.31		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/07/18)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/03/09)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄港務分公司	查報日期	2021/05/19
變異位置	高雄港第七貨櫃中心 S1~S3 碼頭		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	高雄港第七貨櫃中心 S1~S3 碼頭護岸及新生地填築工程於 108.4.24 奉行政院核准辦理，主要新建碼頭護岸約 1,136 米，並以浚挖回填方式填築後線 51 公頃土地，工程於 109 年 7 月開工，預計 112 年 4 月完工。		
現地照片	(未上傳相關照片)		

第 110051 期海岸線變異 (編號 T23110051010) 查證回報成果



變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	T23110051010	圖幅資訊	9517-3-068 鼻尖
參考地籍		變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:218530.81 N:2442569.94		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/09/09)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2020/03/17)	
			
回報資訊			
權責單位	屏東縣車城鄉公所	查報日期	2021/05/26
變異位置	屬海岸		
查證結果	自然變化	變異類型	無明顯變異
內容描述	無明顯變異		
現地照片			

第 110051 期海岸線變異 (編號 V01110051011) 查證回報成果


變異點資訊			
變遷期別	110051 期	監測類型	海岸線
變異點編號	V01110051011	圖幅資訊	9618-4-088 富岡
參考地籍		變異點面積	0 平方公尺
中心點坐標	E:268570.18 N:2521413.89		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2020/08/08)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/17)	
			
回報資訊			
權責單位	臺東縣臺東市公所	查報日期	2021/06/02
變異位置	0		
查證結果	合法	變異類型	其他
內容描述	消波塊		
現地照片			

## 110111 期變異點查報紀錄

第 110111 期海岸線變異 (編號 F32110111001) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	F32110111001	圖幅資訊	9623-2-035 八里海水浴場
參考地籍		變異點面積	10550.69 平方公尺
中心點坐標	E:285808.09 N:2784566.87		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/02/21)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/10/04)	
			
回報資訊			
權責單位	新北市八里區公所	查報日期	2021/11/16
變異位置	臺北港特定區		
查證結果	合法	變異類型	新增人工構造物
內容描述	臺北港物流倉儲區三四期圍堤新建工程		
現地照片			


第 110111 期海岸線變異 (編號 H12110111002) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	H12110111002	圖幅資訊	9623-3-072
參考地籍		變異點面積	23476.51 平方公尺
中心點坐標	E:254610.16 N:2771815.13		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/11)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/10/04)	
			
回報資訊			
權責單位	桃園市觀音區公所	查報日期	
變異位置			
查證結果		變異類型	
內容描述			
現地照片	(尚未回報)		

第 110111 期海岸線變異 (編號 S10110111003) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	S10110111003	圖幅資訊	9418-4-058 興達港
參考地籍		變異點面積	22345.95 平方公尺
中心點坐標	E:166270.55 N:2529150.86		
前期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/03/10)		後期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/08/19)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市茄萣區公所	查報日期	2021/12/28
變異位置	台電興達電廠辦理擴廠工程		
查證結果	合法	變異類型	其他：新增建物
內容描述	台電興達電廠辦理擴廠工程		
現地照片			

第 110111 期海岸線變異 (編號 E11110111004) 查證回報成果

變異點資訊			
變遷期別	110111 期	監測類型	海岸線
變異點編號	E11110111004	圖幅資訊	9418-2-083 紅毛港
參考地籍		變異點面積	10856.25 平方公尺
中心點坐標	E:178130.60 N:2494111.76		
前期衛星影像 (SPOT6) 拍攝日期 (2021/03/09)		後期衛星影像 (SPOT7) 拍攝日期 (2021/08/20)	
			
回報資訊			
權責單位	高雄市小港區公所	查報日期	2021/12/14
變異位置	該地號係屬台灣港務股份有限公司高雄港務分公司奉行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080000774 號函核定辦理「高雄港第七貨櫃中心計畫-s4~s5 櫃場附屬建築物工程(一)」之貨櫃集散倉庫興建工程。		
查證結果	違規	變異類型	新增人工構造物
內容描述	該地號係屬台灣港務股份有限公司高雄港務分公司奉行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080000774 號函核定辦理「高雄港第七貨櫃中心計畫-s4~s5 櫃場附屬建築物工程(一)」之貨櫃集散倉庫興建工程。		

現地照片

